

诊断 DME 控制

P308900 燃油泵电子设备信号线 - 电气故障

诊断条

- PWM 信号 9.7656 ... 90.2344 %
- 反复运行诊断 (100 ms)

故障设

- 蓄电池正极电压短路 ($I = 1\text{ A}$)
- 接地短路 ($V = 2\text{ V}$)
- 断路 ($I = 1\text{ mA}$)
- 监控电气启动部件（线束、部件、驱动器）的线路是否短路和断路

监控的部

- ◆ 低压燃油泵

故障查找

- ◆ 检查线路
- ◆ 检查燃油泵电子设备
- ◆ 检查 DME 控制单元
- ◆ 检查燃油泵电子设备的电气连接是否接地短路。断开燃油泵电子设备。如果检测到线路断路，则说明燃油泵电子设备有故障。否则，说明 DME 控制单

元有故障。

◆ 检查燃油泵电子设备的电气连接是否断路。断开燃油泵电子设备。将信号线接地。如果检测到接地短路，说明燃油泵电子设备有故障。否则，说明DME 控制单元有故障。

功能

◆ 由于燃油泵电子设备不能抽吸燃油，车辆出于安全原因不能运转(看不到碰撞切断)