

诊断 DME 控制

P310B00 燃油低压控制 - 燃油压力超出公差

诊断条

- 点火装置开启
- 发动机转速 512...4,512 转/分
- 发动机启动后时间 > 12 秒
- 冷却液温度 69.75...105.75 °C
- 诊断持续运行

故障设

- I 控制器 (燃油低压系统中的压力控制器) (慢控制器分量) 和泵自适应达到负值 (减少供给量) , 但仍达到设定压力。
- I 控制器 (燃油低压系统中的压力控制器) (慢控制器分量) 和泵自适应达到正值 (增加供给量) , 但仍达到设定压力。
- 尽管控制器已尝试达到平衡 , 仍未达到设定压力
- 过低 : 控制偏差 > -1700.8075921 hPa , 信号 > 0.0 %
- 过高 : 控制偏差 < -1700.8075921 hPa , 信号 < 99.9984741%

监控的部

- ◆ 对燃油低压泵进行可靠性检查

故障查找

- ◆ 燃油泵可以连续通电.
- ◆ 燃油系统的滤清器堵塞，燃油泵损坏/故障，燃油管路扭结

功能

- ◆ 加速过程中晃动