

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 0X03IN 检查挡风玻璃雨刷器和清洗系统

挡风玻璃清洗器/大灯清洗系统

挡风玻璃雨刷器/大灯清洗系统

注意

大灯表面的清洁方式不正确

- 划痕
- 只能用肥皂水清洗外部车灯和塑料大灯罩。
- 切勿使用化学清洗剂。
- 为避免出现划痕，不要用干布或半湿布、纸巾或除虫海绵擦拭。



信息

- 前照灯清洗器喷嘴已经过预设！
- 不必进行调整！



信息

挡风玻璃清洗系统的喷嘴可调节，且只能使用调节工具进行调节！

不要将尖锐的物体（针）插入喷嘴孔中！

- 检查工作情况、液位和喷嘴调节。如果挡风玻璃清洗系统的喷嘴设置不正常，则必须调节喷嘴。 → 926619 拆卸和安装风挡清洗系统的喷嘴

挡风玻璃清洗器系统的液体混合比

液体：	混合比：
水	纯水
水/异丙醇	1：1
	2：1
	3：1
水/乙醇	1：1
	2：1
	3：1

检查雨刮片

检查雨刮片是否发生变形和破裂。

- 1. 打开点火开关，操作喷嘴并检查刮水器操作的质量。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99