


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 197019 拆卸和安装发动机舱中的低温传感器

部件信息

发动机舱中低温冷却器的安装位置



发动机舱中低温冷却器的安装位置

准备工作

Aug 23, 2019

准备工作

1. 拆下发动机舱中的风扇框架。

→ 190819 拆卸和安装发动机舱中的电风扇 - “拆卸”部分。

拆卸和安装发动机舱中的低温传感器

拆卸和安装发动机舱中的低温传感器



信息

以驾驶员侧为例；步骤与乘客侧相同。



信息


用适当的容器收集溢出的冷却液。



信息


- 对冷却系统中的 O 形环、软管和管路涂抹 Klüberplus Gel (零件号 000.043.205.93)。

1. 打开卡箍 -2- 并将冷却液软管 -3- 从低温冷却液上断开。



断开冷却液软管

2. 拧开螺钉 -4- 并拆下低温冷却器 -1-。



拆卸低温冷却器

3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 将风扇框架安装到发动机舱中。

→ 190819 拆卸和安装发动机舱中的电风扇 -“安装”部分。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99