

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 370255 更换自动变速箱油（离合器液）

工具

名称	类型	编号	描述	
手动计量泵（保时捷套件）	车间设备	WE 1372		 VAS 6563.gif
电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb.	专用工具	9768		10, 37  9768 000 721 976 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
自动变速箱油底壳泄放塞	更换泄放塞	紧固扭矩	15 Nm (11 ftlb.)	+3 Nm (+2 ftlb.)	

准备工作

预备工作



信息

- 要确保对变速箱进行正确加注，车辆必须位于水平提升平台上。
- 校准提升平台，以便车辆根据行驶档位举升。
- 为此，在举升车辆之前，必须将提升平台的接触点引导到车辆的举升点上，不留缝隙。

- 举升车辆。 → 4X00IN 提升车辆
- 拆下后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板

更换自动变速箱油（离合器液）

排空自动变速箱油（离合器液）



信息

对于配备了 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱的车辆而言，无论自上次更换自动变速箱油起行驶了多少里程，如果车辆已停驶 5 年以上，则必须更换自动变速箱油。

1. 放置集油盘以收集自动变速箱油。
2. 排空自动变速箱油。



警告


灼热液体

- 小心烫伤

- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

- 2.1. 拧下自动变速箱油泄放塞 **-2-** 并排空自动变速箱油。
3. 当仅有自动变速箱油滴溢出时，拧入并拧紧**新的**自动变速箱油泄放塞。

紧固扭矩 15 Nm (11 ftlb.) +3 Nm (+2 ftlb.)



自动变速箱油加注口塞和放油塞

加注自动变速箱油（离合器液）



信息

Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱的自动变速箱油规格：

- 存放条件：存放在干燥处，避免阳光直射，温度应不低于 -40 °C 且不高于 +50 °C
- 存放时间：5 年，从容器上的加注日期开始算起
- 在使用机油之前：至少花 10 秒钟将容器摇匀。



信息

在 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱中只能使用保时捷许可的机油，请参见零配件目录。

机油加注容量：

名称	加注容量
Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱的液压油	5.3 升（变速箱已排空）


- 1. 准备一个容器用于收集自动变速箱油。



信息

使用旧的加注口塞，因为在检查和加注机油时，还须再次拧下加注口塞，然后才需要进行更换。

- 2. 加注自动变速箱油。
 - 2.1. 拧下自动变速箱油加注口塞 -1- 。
 - 2.2. 使用手动计量泵 **手动计量泵（保时捷套件）WE 1372** 添加自动变速箱油，直至自动变速箱油从加注孔处溢出。
 - 2.3. 拧入**旧的**加注口塞 -1- 并徒手拧紧。



自动变速箱油加注口塞和放油塞

- 3. 小心地清洁变速箱壳体和邻近的部件。

后续工作

后续工作

- 1. 准备好 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱，并检查自动变速箱油油位。 → 370235 *检查并加满自动变速箱油（离合器液）*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99