

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 5X00IN 维修操作期间的防腐措施

保持长期车身保护的措施

保持长期车身保护的措施



信息

- 维修工作完成后，仅可使用制造商认可的防腐蚀剂来修复标准的防腐蚀层。 车身维修过程中必须遵循以下几点。
- 进行电阻点焊时，请务必将焊接底漆涂抹在焊接法兰的两侧。
- 从外侧对维修区域涂抹底漆。 在可接触区域的两侧涂抹底漆。
- 使用车身密封胶密封所有的钢板重叠部分、钢板边缘、对接焊接头、焊缝等。
- 请仅将车身密封胶涂抹在涂过底漆的钣金件上。
- 在焊接前，将面漆涂抹至外部护板的内侧。 请参见“喷涂车漆”：→ “喷漆手册”
- 按照→ “喷漆手册”中所描述的喷漆方法，将车漆喷涂到裸露的钢板上。
- 通过涂抹长效车底密封材料来修补或制作标准的车底防护涂层。
- 涂抹面漆后，请使用空腔防腐剂对维修区域的空腔采取防腐措施。
- 空腔防腐材料干透后，请检查标准排水口（塞子）是否正常工作并进行清洁。

确保长期保修有效的前提条件

保持长期质保有效的前提条件

保时捷长期质保条件

- 所有车身维修活动必须正确进行，并且必须遵照保时捷针对钢板、车漆和防腐蚀/防锈工作所规定的具体说明。
- 为防止对长期质保造成不利影响，将在车辆交付两年后创建车况报告。 此车况报告由各官方保时捷中心创建，并且必须每两年重新创建一次。

92AA11, 92AA21, 92AA31, 92AA41, 92AA51, 92AAA1, 92AAB1, 92AAC1, 92AAD1, 92AAE1, 92AAF1, 92AAG1, 92AAG7, 92AAH1, 92AAI1, 92AAJ1, 92AAK1, 92AAL1, 92AAM1, 92AAN1, 92AAP1, 92AAQ1, 92AAR1, 92AAS1, 92AAT1, 92AAU1, 92AAV1, 92AAW1, 92AAY1, 92AAZ1, 92ABA1, 92ABB1, 92ABC1, 92ABD1, 92ABE1, 92ABJ1, 92ABK1, 92ABR1, 92ABY1, 92ABZ1, 95BAA1, 95BAA7, 95BAB1, 95BAC1, 95BAC7, 95BAD1, 95BAF1, 95BAG1, 95BAJ1, 95BAK1, 95BAM1, 95BAS1, 95BAT1, 95BAX1, 95BAY1, 95BAZ1, 95BBH1, 95BBL1, 95BBQ1, 95BBR1, 95BCI1, 970110, 970111, 970120, 970121, 970130, 970131, 970140, 970141, 970150, 970160, 970170, 970171, 970180, 970410, 970411, 970420, 970421, 970430, 970431, 970440, 970441, 970450, 970451, 970460, 970470, 970480, 970481, 970490, 970590, 970740, 970741, 970750, 970780, 970810, 970811, 970820, 970821, 970830, 970831, 970840, 970841, 970850, 970851, 970860, 970861, 970870, 970871, 970880, 970890, 97AAA1, 97AAY1, 97ABA1, 97ABC1, 97ABE1, 97ABJ1, 97ABK1, 97ABL1, 97ABY1, 97ADB1, 97ADD1, 97ADG1, 97AFF1, 97AFH1, 97BAA1, 97BAY1, 97BBA1, 97BBE1, 97BBY1, 97BDB1, 97BFF1, 97BFH1, 97CBA1, 97CBC1, 97CBE1, 97CBJ1, 97CBK1, 97CBL1, 97CBY1, 97CDB1, 97CDD1, 97CDG1, 97CFF1, 97CFH1, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981160, 981161, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341, 981360, 981361, 981510, 981511, 981810, 981811, 981820, 982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811, 982820, 991110, 991111, 991120, 991121, 991130, 991131, 991140, 991141, 991150, 991151, 991160, 991161, 991310, 991311, 991320, 991321, 991340, 991341, 991360, 991361, 991410, 991411, 991420, 991421, 991430, 991431, 991440, 991441, 991450, 991451, 991460, 991461, 991480, 991481, 991510, 991511, 991520, 991521, 991540, 991541, 991610, 991611, 991620, 991621, 991630, 991631, 991640, 991641, 991650, 991651, 991660, 991661, 991680, 991810, 991811, 991830, 991850, 991851, 991860, 991861, 991870, 991880, 991881, 991890, 991891, 992110, 992120, 992310, 992320, 992410, 992420, 992610, 992620, 9YAAA1, 9YAAC1, 9YAAE1, 9YAAB1, 9YAAL1, 9YAAM1, 9YABB1, 9YABD1, 9YABN1, 9YACF1, 9YACH1

年款 起始时间 2010

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

