

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 619655 更换活动顶篷控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		

预备工作

准备工作

更换活动顶篷控制单元。 → 619619 拆卸和安装活动顶篷控制单元

更换活动顶篷控制单元

注意

电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
- 可能对控制单元造成损坏
- 控制单元中的故障条目
- 已中止在控制单元中编码
- 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）

- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 90 A 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。



信息

由于更高检测仪版本的说明可能不同，因此以 **PIWIS 检测仪 3 9900** 的说明为准。

此处描述的步骤是按一般情况编写的。在 **PIWIS 检测仪 3 9900** 中可能会出现不同的文字或附加信息。

1. 将检测仪连接到车辆并将其启动。 打开点火装置。
2. 选择车型并启动检测仪。
3. 在“overview”（概述）中选择“Convertible top”（活动顶篷）控制单元。

4. 然后，必须选中**保养/维修**。
 5. 必须选择“**Control unit replacement**”（**控制单元更换**）。然后按 **F12** 继续。
 6. 必须选中“**Write data**”（写入数据）。然后按 **F12** 继续。
 7. **开始写入数据**（按 **F8**）。
 8. 检测仪将显示消息**数据已成功写入控制单元**。按 **F12** 继续。
 9. 关闭点火装置，然后按 **F12**
-

982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99