

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 701855 更换仪表板

预备工作

预备工作

1. 拆下仪表板。 → 701819 拆卸和安装仪表板 -“拆卸”部分

更换仪表板

更换仪表板


1. 针对 Burmester 高端环绕声音响系统改造仪表板。

- 1.1. 切断紧固肋 -1- 。

baochi123D

baochimingcheservice@gmail

Aug 23, 2019



改造仪表板

后续工作

后续工作

1. 安装仪表板。 → 701819 拆卸和安装仪表板 -“安装”部分

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

