

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 702019 拆卸和安装仪表板盖（除霜器装饰件）

准备工作

准备工作

1. 拆下音箱饰板。 → 709019 拆卸和安装音箱饰板

拆卸和安装仪表板盖（除霜器装饰件）

拆卸仪表板盖（除霜器装饰件）



信息


有些维修图只显示了车辆的一侧。当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。



信息

只有在配备带真皮罩的仪表板的车辆上才能拆卸仪表板盖（除霜器装饰件）。

1. 将仪表板盖（除霜器装饰件）-1- 用塑料楔片 -2-（-A-）小心地撬出，然后将其拆下 -B-。




拆卸仪表板盖（除霜器装饰件）

2. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

安装仪表板盖（除霜器装饰件）

安装仪表板盖（除霜器装饰件）

1. 将仪表板盖（除霜器装饰件）-1- 放入支架 -A- 并将其卡入 -B-。



安装仪表板盖（除霜器装饰件）

后续工作

后续工作

1. 安装音箱饰板。 → 709019 拆卸和安装音箱饰板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99