

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 723955 更换气垫电机

部件信息

信息



信息

气垫电机不是一个独立的部件。
其功能也是通过腰部支撑电机和控制阀提供。

1. 更换腰部支撑电机。 → 723655 *更换腰部支撑电机*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

baochi123D

baochimingservice@gmail.com

Aug 23, 2019

