


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

投诉 - 生产模式启用：遵循步骤 (190/18)

工具

名称	类型	编号	描述	
蓄电池充电器 90A	车间设备	WE 1391		
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		

年款:

起始时间 2012

车型系列：

911

Boxster/Cayman

Panamera

Cayenne

Macan

内容：

生产模式启用

情况：

生产模式在控制单元中已启用。

如果无法禁用生产模式，则执行下述步骤。

工具

- PIWIS 检测仪 3 9900，已安装检测软件版本 37.300（或更高版本）。
- 蓄电池充电器（额定电流至少为 90 A）。推荐使用 蓄电池充电器 90A WE 1391，例如

手 順：

- 1 在“控制单元概图”中，按 F7 调用“附加菜单”。
- 2 选择“禁用生产模式”功能，然后按 F12 确认所做选择。
- 3 阅读信息，然后按 F12 予以确认。
- 4 然后，按 F8 开始该过程。

阅读并按照 PIWIS 检测仪的说明进行操作。

所需操作结束。

95BAA1, 95BAB1, 95BAC1, 95BAD1, 95BAF1, 95BAS1, 95BAT1, 95BBA1, 95BBH1, 97AAA1, 97AAY1, 97ABA1, 97ABE1, 97ABY1, 97ADB1, 97ADG1, 97AFF1, 97AFH1, 97BAA1, 97BAY1, 97BBA1, 97BBE1, 97BDB1, 97BFF1, 97BFH1, 97CBA1, 97CBE1, 97CBY1, 97CDB1, 97CDG1, 97CFF1, 97CFH1, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981160, 981161, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341, 981360, 981361, 981510, 981511, 981810, 981811, 981820, 982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 991110, 991111, 991120, 991121, 991130, 991131, 991140, 991141, 991150, 991151, 991160, 991161, 991310, 991311, 991320, 991321, 991340, 991341, 991360, 991361, 991410, 991411, 991420, 991421, 991430, 991431, 991440, 991441, 991450, 991451, 991460, 991461, 991480, 991481, 991510, 991511, 991520, 991521, 991540, 991541, 991610, 991611, 991620, 991621, 991630, 991631, 991640, 991641, 991650, 991651, 991660, 991661, 991680, 991810, 991811, 991850, 991851, 991860, 991861, 992110, 992120, 992410, 992420, 9YAAA1, 9YAAC1, 9YAAE1, 9YAAK1, 9YAAL1, 9YABB1, 9YACF1, 9YBAA1

年款 起始时间 2012
C00, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99