

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

客户投诉 PCM 4.0 称：“个人设置无法存储下来”(73/16)

年款:

起始时间 2017



信息

在 2016 年 8 月中旬推出更新 SD 卡之前，此快讯一直有效。

在第 33 周起推出更新 SD 卡时，方可解决此故障。尝试执行维修工作并不能解决问题。

车型系列：

911 Carrera (991)

Boxster/Cayman (982)

Macan

装备：

PCM 4.0 (识别号 7UG)

内容：

PCM 4.0

情况：

客户投诉称，个人设置（例如电台或最新导航目的地）无法永久存储在 PCM 4.0 中。

原因：

由于网关控制单元中具有故障闭路电流控制，PCM 4.0 中的个人设置可能会被删除。

推出日期：

自 2016 年第 22 个日历周起，生产过程中将使用新软件。

自 2016 年第 27 个日历周起，亚洲将使用新软件。

自 2016 年第 33 个日历周起，北美和世界其他地区将使用新软件。

补救措施：

PCM 4.0 中的软件更新。



信息

排除故障所需的更新 SD 卡将从 2016 年 8 月中旬开始接受订购。

相关 WKD 编号将于 SD 卡推出时公布。

更新 SD 卡推出后尽快执行软件更新，请参见→ *对中央电脑数据更新编程*。

95BAA1, 95BAA7, 95BAB1, 95BAC1, 95BAC7, 95BAD1, 95BAF1, 95BAJ1, 95BAK1, 95BAS1, 95BAX1, 95BAY1, 95BAZ1, 982120, 982121, 982130, 982131, 982320, 982321, 982330, 982331, 991110, 991111, 991120, 991121, 991130, 991131, 991140, 991141, 991160, 991161, 991310, 991311, 991320, 991321, 991340, 991341, 991360, 991361, 991410, 991411, 991420, 991421, 991430, 991431, 991440, 991441, 991450, 991451, 991460, 991461, 991510, 991511, 991520, 991521, 991540, 991541, 991610, 991611, 991620, 991621, 991630, 991631, 991640, 991641, 991650, 991651, 991660, 991661, 991810, 991811, 991830, 991850, 991851, 991880, 991881

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99