

ทคสอบการใช้งานเบื้องต้น

- 1. นำบอร์ดที่ได้รับเสียบไปยัง USB ของเครื่อง
- 2. ไป Windows เปิด




Control panel


3. ไปยัง Tab -> Hardware เลือก Device Manager



4. ตรวจสอบว่าพบ "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge" หรือไม่



- 5. หากพบ เสร็จสิ้น
- 6. หากไม่พบ ให้ติดตั้งไดร์เวอร์ CP 210x เพิ่มที่
 - https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers



- 7. ถอดโมดูลออก แล้วลองเสียบใหม่
- 8. หากพบ แสดงว่าสามารถใช้ได้แล้ว
- 9.หากไม่พบ ลองใหม่อีกครั้ง หากไม่ได้จริง ๆ รอวันอบรมให้โหลดโปรแกรม Anydesk รอไว้ครับ ทางเราจะ รีโมทไปทำให้ครับ

