



电气控制系统仿真软件

操作指南

深圳市同立方科技有限公司

目录

一、软件安装.....	1
二、基本操作.....	6
2.1 人物移动与视角调整.....	6
2.2 功能按钮.....	7
2.3 排故.....	8
2.4 接线.....	10
2.5 仿真.....	13
2.6 打开.....	13
2.7 导出.....	14

一、软件安装

软件下载成功后，解压压缩包，双击文件夹，如图所示：

 电气控制系统仿真软件	2021/8/18 14:51	WinRAR 压缩文件	415,787 KB
 电气控制系统仿真软件	2021/8/18 14:39	文件夹	

打开文件夹后，左键选中下方：电气控制系统仿真软件，如图所示：

 MonoBleedingEdge	2021/8/18 14:39	文件夹	
 电气控制系统仿真软件_Data	2021/8/18 14:39	文件夹	
 UnityCrashHandler64	2019/8/17 16:55	应用程序	1,427 KB
 UnityPlayer.dll	2019/8/17 16:55	应用程序扩展	22,392 KB
 WinPixEventRuntime.dll	2019/8/17 16:48	应用程序扩展	42 KB
 电气控制系统仿真软件	2021/8/18 14:39	应用程序	636 KB

右键→发送到→桌面快捷方式，可将软件添加到桌面，下次使用可双击该图标即可运行软件，如图所示：



运行软件，进入登录页面，如图所示：



(1) 用户名：为在平台注册的账号，可以填写账号或者手机号，若没有账号，详见 1.1 中注册流程；

(2) 密码：为在平台注册账号时设置的密码，密码如需修改需在平台个人中心处进行修改；

(3) 可勾选记住密码前面的小方框，下次登录默认该账号和密码进行登录；
登录成功后，进入考试主页面，如图所示：



(1) 点击赛程查询，可查询正式考试流程；



(2) 点击我的，可查看个人信息和上传答卷证明：

(3) 点击模拟考试，进入模拟考试页面，如图所示：




点击下载试题，选择一个文件夹



选择文件夹后，自动进入模拟考试界面，并显示赛题下载成功，如图所示：



解压 2021 年全国电气大赛指南及任务书压缩包，输入解压密码，如图所示：





点击打开，选择 CC3D 文件文件夹，选择后缀.cc3d 打开，可打开参考接线场景文件（注：正式考试不提供此场景文件，需考生自己接线保存后，方可打开本账号的场景文件）。





点击赛题下载成功弹窗右上方 X，关闭该弹窗，即可进行模拟考试。

二、基本操作

2.1 人物移动与视角调整

进入实训场景后，利用 WASD 按键，控制人员在虚拟实训室内的移动。W 键控制视角向前，A 键控制视角向左，S 键控制视角向后，D 键控制视角向右。

通过按住鼠标右键并拖动进行视角调整。QE 控制视角的升降。Q 键控制视角向下，E 键控制视角向上。

鼠标滚轮进行视角缩放操作。



2.2 功能按钮



首页：回到软件主界面；

任务查询：查询完成任务进度；

保存：保存考试操作记录和文件，保存文件前，需要退出仿真模式；

提交：可继续答题和提交试卷，提交试卷前，需要进行保存；

重置：清除已经进行的操作，**注：操作此按钮前请慎重。**

屏幕右上角依次为“视角”，“排故”，“拖动”，“连线”，“仿真”，“打开”，“导出”和“录屏”和“帮助”按钮。



视角：可切换接线视角、排故视角、重置视角；

排故：弹出记录故障点位，再次点击排故可取消该弹窗；

拖动：可退出其他模式；

连线：进行各元件之间的电气连接；

仿真：进入仿真模式；

打开：选择打开场景文件，后缀.cc3d；


导出：保存场景文件，后缀.cc3d；

录屏：可对考试操作过程进行录制；

帮助：查看软件使用说明书、操作指引、功能指引、版本信息；

2.3 排故

点击视角



切换到排故视角



使用工具检测线路



点击排故，记录故障点位并提交，完成排故任务



2.4 接线



在接线模式中，可以选择跳线和电线两种线型。

跳线模式：

跳线模式下，选择一个需要接线的绿色亮点，如图所示：



右键电动机右边绿色亮点，弹出一根线，左键点击电动机右边绿色亮点，将线的一端接入另一个绿色亮点，按照此操作步骤，接线完成后，自动弹出线属性对话框，如图所示：




电线模式：

电线模式下，选择一个需要接线的绿色亮点，如图所示：



左键选择端子排上一个绿色亮点，出来一根电线，接着将光标移至线槽处，电线走向可以在线槽中任意设置节点，再左键选择另外一个绿色亮点，即可完成此次接线，接着自动弹出线属性对话框，如图所示：




2.5 仿真

进入仿真模式后，合上断路器，即可为系统上电。仿真模式主要通过鼠标左键进行器件操作。



2.6 打开

点击打开



选择后缀.cc3d 文件打开，即可加载场景文件

2.7 导出

点击导入，输入文件名，点击保存，完成场景文件导出

