

Name		Größe	Änderungsdatum	Elementtyp	Grösse	Byte	Titel	Path +
LV-Ausschreibung			14.12.2021 15:34	Dateiordner				T:\20006551 Offenbach, LEIQ_Au
LV-Versand			14.12.2021 15:36	Dateiordner				T:\20006551 Offenbach, LEIQ_Au
Ansichten			14.12.2021 15:25	Dateiordner				T:\20006551 Offenbach, LEIQ_Au
1910_ARC_3_AN_--_0010_02_B.pdf	3,08 MB	07.10.2021 15:15	PDF Document	3.234.461	Neuba...			T:\20006551 Offenbach, LEIQ_Au
1910_ARC_3_AN_--_0012_02_B.pdf	996 KB	04.11.2021 15:44	PDF Document	1.020.729	Neuba...			T:\20006551 Offenbach, LEIQ_Au
1910_ARC_3_AN_--_B_0011_02_B.pdf	1,17 MB	07.10.2021 15:15	PDF Document	1.231.040	Neuba...			T:\20006551 Offenbach, LEIQ_Au
Schnitte			14.12.2021 15:25	Dateiordner				T:\20006551 Offenbach, LEIQ_Au
HMA-ARC-5-SN-WP-99-A0-0001-02-v-Teilschnitte Bauteil A - Erdgesch...	672 KB	07.10.2021 15:14	PDF Document	688.955	Neuba...			T:\20006551 Offenbach, LEIQ_Au
HMA-ARC-5-SN-WP-99-B0-0001-01-v-Teilschnitte Bauteil B - Unterges...	874 KB	07.10.2021 15:14	PDF Document	895.306	Neuba...			T:\20006551 Offenbach, LEIQ_Au
HMA-ARC-5-SN-WP-99-B0-0002-01-v-Teilschnitt Bauteil B - Untergesc...	409 KB	07.10.2021 15:14	PDF Document	419.015	Neuba...			T:\20006551 Offenbach, LEIQ_Au
HMA-ARC-5-SN-WP-99-C0-0001-00-v-Teilschnitte Bauteil C - Unterges...	750 KB	07.10.2021 15:14	PDF Document	768.412	Neuba...			T:\20006551 Offenbach, LEIQ_Au
HMA-ARC-5-SN-WP-AA-X1-0001-01-v-Schnitt AA.pdf	580 KB	07.10.2021 15:14	PDF Document	594.651	Neuba...			T:\20006551 Offenbach, LEIQ_Au
HMA-ARC-5-SN-WP-AA-X2-0001-01-v-Schnitt AA.pdf	635 KB	07.10.2021 15:14	PDF Document	651.099	Neuba...			T:\20006551 Offenbach, LEIQ_Au
HMA-ARC-5-SN-WP-AA-X3-0001-01-v-Schnitt AA.pdf	538 KB	07.10.2021 15:14	PDF Document	551.917	Neuba...			T:\20006551 Offenbach, LEIQ_Au
HMA-ARC-5-SN-WP-BB-X1-0001-01-v-Schnitt BB.pdf	521 KB	07.10.2021 15:14	PDF Document	533.775	Neuba...			T:\20006551 Offenbach, LEIQ_Au
HMA-ARC-5-SN-WP-BB-X2-0001-01-v-Schnitt BB.pdf	518 KB	07.10.2021 15:14	PDF Document	531.451	Neuba...			T:\20006551 Offenbach, LEIQ_Au
HMA-ARC-5-SN-WP-CC-X1-0001-01-v-Schnitt CC.pdf	663 KB	07.10.2021 15:14	PDF Document	679.403	Neuba...			T:\20006551 Offenbach, LEIQ_Au
HMA-ARC-5-SN-WP-CC-X2-0001-01-v-Schnitt CC.pdf	638 KB	07.10.2021 15:14	PDF Document	653.751	Neuba...			T:\20006551 Offenbach, LEIQ_Au
HMA-ARC-5-SN-WP-CC-X3-0001-01-v-Schnitt CC.pdf	518 KB	07.10.2021 15:14	PDF Document	530.693	Neuba...			T:\20006551 Offenbach, LEIQ_Au
HMA-ARC-5-SN-WP-DD-X1-0001-00-v-Schnitt DD.pdf	620 KB	07.10.2021 15:14	PDF Document	635.366	Neuba...			T:\20006551 Offenbach, LEIQ_Au
HMA-ARC-5-SN-WP-DD-X2-0001-01-v-Schnitt DD.pdf	761 KB	07.10.2021 15:14	PDF Document	779.927	Neuba...			T:\20006551 Offenbach, LEIQ_Au
HMA-ARC-5-SN-WP-DD-X3-0001-01-v-Schnitt DD.pdf	655 KB	07.10.2021 15:14	PDF Document	670.856	Neuba...			T:\20006551 Offenbach, LEIQ_Au
HMA-ARC-5-SN-WP-EE-X0-0001-01-v-Schnitt EE.pdf	311 KB	07.10.2021 15:14	PDF Document	318.526	Neuba...			T:\20006551 Offenbach, LEIQ_Au
HMA-ARC-5-SN-WP-FF-X1-0001-01-v-Schnitt FF.pdf	696 KB	07.10.2021 15:14	PDF Document	713.111	Neuba...			T:\20006551 Offenbach, LEIQ_Au
HMA-ARC-5-SN-WP-FF-X2-0001-01-v-Schnitt FF.pdf	1,06 MB	07.10.2021 15:14	PDF Document	1.121.581	Neuba...			T:\20006551 Offenbach, LEIQ_Au
HMA-ARC-5-SN-WP-GG-X0-0001-01-v-Schnitt GG.pdf	685 KB	07.10.2021 15:14	PDF Document	701.707	Neuba...			T:\20006551 Offenbach, LEIQ_Au
HMA-ARC-5-SN-WP-HH-X0-0001-01-v-Schnitt HH.pdf	659 KB	07.10.2021 15:14	PDF Document	675.574	Neuba...			T:\20006551 Offenbach, LEIQ_Au
HMA-ARC-5-SN-WP-II-X0-0001-00-v-Schnitt II.pdf	454 KB	07.10.2021 15:14	PDF Document	465.316	Neuba...			T:\20006551 Offenbach, LEIQ_Au
Übersichten_Grundrisse			14.12.2021 15:25	Dateiordner				T:\20006551 Offenbach, LEIQ_Au
1910_ARC_3_UE_07_--_0001_10_B.pdf	1,71 MB	07.10.2021 15:09	PDF Document	1.800.413	Neuba...			T:\20006551 Offenbach, LEIQ_Au
1910_ARC_3_UE_DA_--_0001_10_B.pdf	1,18 MB	07.10.2021 15:09	PDF Document	1.244.386	Neuba...			Offenbach, LEIQ_Au
HMA-ARC-5-GR-WP-07-A0-0001-00-v-Bauteil A - Grundriss Dachgesc...	5,79 MB	07.10.2021 15:12	PDF Document	6.074.618	Neuba...			Offenbach, LEIQ_Au
HMA-ARC-5-GR-WP-07-A1-0001-02-v-Bauteil A - Grundriss Dachgesc...	1,26 MB	07.10.2021 15:12	PDF Document	1.325.515	Neuba...			Offenbach, LEIQ_Au
HMA-ARC-5-GR-WP-07-A2-0001-02-v-Bauteil A - Grundriss Dachgesc...	3,27 MB	07.10.2021 15:12	PDF Document	3.435.152	Neuba...			Offenbach, LEIQ_Au
HMA-ARC-5-GR-WP-07-A3-0001-02-v-Bauteil A - Grundriss Dachgesc...	1,49 MB	07.10.2021 15:12	PDF Document	1.562.900	Neuba...			Offenbach, LEIQ_Au
HMA-ARC-5-GR-WP-07-A4-0001-02-v-Bauteil A - Grundriss Dachgesc...	2,57 MB	07.10.2021 15:12	PDF Document	2.696.738	Neuba...			Offenbach, LEIQ_Au
HMA-ARC-5-GR-WP-07-B0-0001-00-v-Bauteil B - Grundriss Dachgesc...	3,94 MB	07.10.2021 15:12	PDF Document	4.136.657	Neuba...			Offenbach, LEIQ_Au
HMA-ARC-5-GR-WP-07-B1-0001-01-v-Bauteil B - Grundriss Dachgesc...	356 KB	07.10.2021 15:12	PDF Document	364.867	Neuba...			Offenbach, LEIQ_Au
HMA-ARC-5-GR-WP-07-B2-0001-01-v-Bauteil B - Grundriss Dachgesc...	1,11 MB	07.10.2021 15:12	PDF Document	1.170.225	Neuba...			Offenbach, LEIQ_Au
HMA-ARC-5-GR-WP-07-B3-0001-01-v-Bauteil B - Grundriss Dachgesc...	2,30 MB	07.10.2021 15:12	PDF Document	2.417.120	Neuba...			Offenbach, LEIQ_Au
HMA-ARC-5-GR-WP-07-B4-0001-01-v-Bauteil B - Grundriss Dachgesc...	2,16 MB	07.10.2021 15:12	PDF Document	2.269.371	Neuba...			Offenbach, LEIQ_Au
LEIQ_LV.PDF	630 KB	07.10.2021 10:11	PDF Document	645.149	Umgel...			Offenbach, LEIQ_Au
U-Werte.pdf	442 KB	14.12.2021 15:36	PDF Document	452.827	2021-0..			Offenbach, LEIQ_Au
LEIQ_Übersicht DachTeil 1.zip	15,1 MB	14.12.2021 15:33	ZIP-komprimierter O...	15.882.778				Offenbach, LEIQ_Au
LEIQ_Übersicht Dach			Dateiordner					
1910_ARC_5_FM_07_--_0101_02_B.pdf			PDF Document					
1910_ARC_5_FM_08_--_0101_02_B (1).pdf			PDF Document					

Anlage 6.2 zum VP vom
15.12.2021
Horn Abdichtungstechniken
GmbH

Name		Größe	Änderungsdatum	Elementtyp	Grösse	Byte	Titel	Path +
	1910_ARC_5_FM_08_-_0101_02_B.pdf			PDF Document				
	1910_ARC_5_LD_--_0402_03_B.pdf			PDF Document				
	1910_ARC_5_LD_--_0403_03_B.pdf			PDF Document				
	HMA-ARC-5-UP-WP-07-A0-0001-02-v-Bauteil_A_-Übersichtsplan_Gru...			PDF Document				
	HMA-ARC-5-VT-WP-07-B0-0001-01-v-Bauteil_B_-Übersichtsplan_Gru...			PDF Document				
LEIQ-41_Dach_BalkonTeil 2.zip		10,2 MB	14.12.2021 15:33	ZIP-komprimierter O...	10.777.721		T:\20006551 Offenbach, LEIQ_Au...	
LEIQ-41_Dach_Balkon-211004				Dateiordner				
	1910_ARC_5_LD_--_1001_02_B.pdf			PDF Document				
	1910_ARC_5_LD_--_1002_02_B.pdf			PDF Document				
	1910_ARC_5_LD_--_1005_02_B.pdf			PDF Document				
	1910_ARC_5_LD_--_1006_03_B.pdf			PDF Document				
	1910_ARC_5_LD_--_1010_02_B.pdf			PDF Document				
	1910_ARC_5_LD_--_1011_03_B.pdf			PDF Document				
	1910_ARC_5_LD_--_1012_02_B.pdf			PDF Document				
	1910_ARC_5_LD_--_1030_03_B.pdf			PDF Document				
	1910_ARC_5_LD_--_1033_03_B.pdf			PDF Document				
	1910_ARC_5_LD_06_-1031_03_B.pdf			PDF Document				
	1910_ARC_5_LD_06_-1032_03_B.pdf			PDF Document				
	1910_ARC_5_LD_06_B_1034_03_B.pdf			PDF Document				
	1910_ARC_5_LD_07_A_1020_03_B.pdf			PDF Document				
	1910_ARC_5_LD_07_A_1022_01_B.pdf			PDF Document				
WG LEIQ Planpaket Abdichtungsarbeiten -Teil1-.msg		15,3 MB	14.12.2021 15:33	Outlook-Element	16.062.976		T:\20006551 Offenbach, LEIQ_Au...	
WG LEIQ Planpaket Abdichtungsarbeiten -Teil2-.msg		10,4 MB	14.12.2021 15:33	Outlook-Element	10.913.792		T:\20006551 Offenbach, LEIQ_Au...	

**Anlage 6.2 zum VP vom
15.12.2021
Horn Abdichtungstechniken
GmbH**