



Встановлення резисторів, конденсаторів, діодів та котушки





1. Елементи встановлювати:

DA1-DA7,DD1-DD6 360.18.1113 (варіант встановлювання згідно ГОСТ 29137-91);

XP1-XP11 320 (варіант встановлювання згідно ГОСТ 29137-91);

усіінші 070.4.0505 (варіант

устіншт 0/0.4.0505 (вартант встановлювання згідно ГОСТ 29137-91).

- 2. Крок координатної сітки 0,1 мм.
- 3. Усі виводи елементів паяти припоєм ПОС 61 ГОСТ 21930-76 (поз.41).
- 4. Маркування елементів показано умовно.
- 5. Плату покрити лаком УР-231 ТУ-6-21-14-90 (поз.40) у 4 шари.
- 6. Елементи XP1-XP11 захистити в і д покриття лаком.

					ДК41.750706.001CK					
						/	Піт.	Маса	Маштаδ	
Ізм.	Арк.	N докум.	Підпис	Дата	Плата.					
Розроб.		Білаш Б.О.				0	23 z	2:1		
Перевір.		Адаменко І.О.			Складальне креслення					
Т.контр.						Аркуш		Аркушів 1		
						Į.	CΠI im	Isona Civ	0001 0030	
Н.контр.		Лисенко О.І.				КПІ ім. Ігоря Сікорського, ФЕЛ, КЕОА, гр.ДК-41				
3amB		Δ umounk Ω I								