电功 电功率

电流所做的功叫电功,是把电能转化为其它形势能的过程,符号:W,单位:J(焦),W=UIt= $\frac{U^2}{R}$ t=I^2Rt。

单位时间内电流做的功叫电功率,符号: P,单位: w(瓦)。它表示电流做功的快慢, $P=UI=\frac{U^2}{R}=I^2R$ 。

所有的元器件都有额定电压/额定电流/额定功率,使用时不能超过该数值,否则会烧坏元器件。

1 千瓦时就是功率为 1000w 的用电器工作 1 小时所做的功,1kwh(千瓦时)=1000w(瓦)*3600s(秒)= $3.6*10^6$ J(焦)