

### TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET

Claudio Lucas de Oliveira Franco Jean Pereira Ribeiro Marcos Vinicius Lira de Oliveira Rafael Souza Nunes

# RELATÓRIO DE PRÁTICA INTEGRADA DE CIÊNCIA DE DADOS E INTERNET DAS COISAS

Brasília - DF 23/12/2022

# Sumário

1. Objetivos	3
2. Descrição do problema	4
<ul><li>3. Desenvolvimento</li><li>3.1 Código implementado</li></ul>	5 9
4. Considerações finais	13
Referências	12

# 1. Objetivos

O objetivo deste relatório é descrever o processo de desenvolvimento da Prática Integrada de Introdução a Ciência de Dados e Internet das Coisas. O projeto escolhido pelo grupo foi o da "Caixa para controle de umidade de filamento para impressora 3D".

Para a sprint 1, os objetivos foram: montar o hardware e configurá-lo para funcionar adequadamente. Após a finalização dessa sprint, iniciou-se a sprint 2, em que os objetivos eram: definir o contexto de aplicação, coletar e preparar os dados.

# 2. Descrição do problema

Em relação ao projeto escolhido, o problema envolve a umidade no filamento que resulta em problemas de impressão e perdas do material. Para resolver esse problema, é necessário evitar ou remover a umidade no material para que se tenha uma impressão adequada (TECNOCUBO, 2022).

Nesse sentido, o contexto de aplicação desse projeto é orientar o leitor a realizar boas praticas visando eludir problemas ao iniciar uma impressão.

Os materiais geralmente utilizados para impressão 3D absorvem de forma natural a umidade. Os mais utilizados são o filamento PLA (ácido polilático), filamento Nylon, filamento ABS (acrilonitrila butadieno estireno) entre outros. O que pode acarretar em alguns problemas como uma peça quebradiça, camadas não uniformes, rompimento do filamento ou entupimento do bico.

Figura 1 – A esquerda um vaso impresso em PLA com umidade e à direita com o mesmo material em perfeito estado.



Fonte: 3DLab, 2016.

Temos algumas soluções disponíveis para resolver este problema, entretanto a mais viável é o armazenamento em ambiente adequado, inserindo ao nosso contexto vamos utilizar uma caixa de plástico com desumidificador para armazenar de forma correta o filamento visando garantir uma vida útil maior aos materiais e consequentemente constituindo impressões com melhores resultados.

## 3. Desenvolvimento


Para a realização do projeto, seguimos o passo a passo mostrado no artigo "Sensores DHT11 e DHT22: Guia Básico dos Sensores de Umidade e Temperatura" (MURTA, 2019).

Os materiais utilizados foram:

- 1 Arduino Uno R3 + Cabo Usb para Arduino
- 1 Protoboard 400 Pontos
- 3 Jumpers Macho/Macho de 20cm
- 1 Sensor de Umidade e Temperatura DHT11

Os materiais foram adquiridos pela internet. Após a entrega, montamos o hardware de acordo com o Diagrama Fritzing a seguir:


Figura 2 – Diagrama Fritzing demonstrando o esquema de montagem do sensor DHT11 com o Arduino.



Fonte: Blog Eletrogate, 2009.

As imagens abaixo mostram o hardware montado:

Figura 3: Hardware montado (visto de frente)



Fonte: Elaborado pelos autores




Figura 4 – Hardware montado (visto por cima)

Fonte: Elaborado pelos autores

Para a etapa de coleta e preparação dos dados, o processo desenvolvido foi o seguinte:

Definimos o contexto e os dados que seriam coletados. Ao entender o problema que teríamos que resolver (evitar a umidade no filamento), decidimos coletar os dados de umidade e temperatura em 3 situações diferentes:

1 - Na coleta 1, os dados coletados vieram de uma sala normal, simulando a situação do filamento ser deixado desprotegido em um cômodo.




Figura 5 - Coleta 1

Fonte: Elaborado pelos autores.

2 - Na coleta 2, os dados coletados vieram de dentro de um armário fechado, simulando a situação do filamento ser guardado em um armário.





Fonte: elaborado pelos autores

Figura 7 – Coleta 2 (imagem 2)



Fonte: elaborado pelos autores

3 - Na coleta 3, os dados coletados vieram de dentro de uma caixa de plástico fechada contendo um desumidificador, simulando a situação do filamento ser guardado em um ambiente projetado para a diminuição da umidade.

Figura 8 – Coleta 3 (imagem 1)

Figura 9 – Coleta 3 (imagem 2)





Fonte: Elaborado pelos autores

Fonte: Elaborado pelos autores

Uma observação é que na coleta 3, a caixa precisava ser fechada para coletar os dados, então precisamos colocar o sensor junto com a fonte de energia, no caso um notebook. O calor emitido pelo notebook pode ter contribuído para o aumento da temperatura e consequente diminuição da umidade. Para coletas futuras, tentaremos deixar apenas o sensor dentro da caixa e, se for necessário, encontrar outra forma de aumentar a temperatura.

Com essas três coletas, o nosso objetivo era coletar os dados e verificar se haveria diferença na temperatura e umidade em cada ambiente. Para isso, decidimos coletar a temperatura e umidade de cada ambiente a cada 30 segundos durante 30 minutos.

Os resultados foram os seguintes:

- 1 Na coleta 1, a temperatura variou entre 23,3 °C e 23,5 °C e a umidade variou entre 81% e 82%. Ou seja, se manteve estável durante os 30 minutos.
- 2 Na coleta 2, a temperatura variou entre 23,3 °C e 23,5 °C e a umidade variou entre 80% e 81%. Ou seja, se manteve estável durante os 30 minutos.
- 3 Na coleta 3, a medição de temperatura iniciou-se em 23,8 °C e terminou em 26,5 °C. A umidade inicial foi 79% e terminou em 67%. Ou seja, houve variação nos dados.

Os dados completos de cada coleta em formato CSV estão disponíveis na pasta "sprint 2" no GitHub, que pode ser acessado através desse link: https://github.com/infocbra/pratica-integrada-cd-e-ic-2022-2-g2-cmrj

Ao analisar os resultados, como o nosso objetivo era criar uma caixa que diminuísse o máximo possível a umidade, concluímos que a caixa projetada cumpriu o seu objetivo, ao reduzir a umidade do ar de 79% para 67% em 30 minutos, com tendência a continuar caindo caso a medição ocorresse por um período maior.

### 3.1 Código implementado

Para a sprint 1, o código implementado para o recebimento dos dados do sensor contendo os comentários explicando o funcionamento de cada parte foi o seguinte:

Figura 10 – Código (parte 1)

```
🔤 sketch_dec08a | Arduino 1.8.19
Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda
  sketch dec08a§
 #include <Adafruit_Sensor.h>
                                                     // Biblioteca DHT Sensor Adafruit
 #include <DHT.h>
#include <DHT U.h>
 #define DHTTYPE
                   DHT11
                                                     // Sensor DHT11
 #define DHTPIN 2
                                                     // Pino do Arduino conectado no Sensor(Data)
DHT Unified dht(DHTPIN, DHTTYPE);
                                                    // configurando o Sensor DHT - pino e tipo
uint32_t delayMS;
                                                    // variável para atraso no tempo
void setup()
                                                    // monitor serial 9600 bps
  Serial.begin(9600);
                                                    // inicializa a função
  dht.begin();
  Serial.println("Usando o Sensor DHT");
  sensor_t sensor;
```

Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 11 – Código (parte 2)

```
dht.begin();
                                            // inicializa a função
Serial.println("Usando o Sensor DHT");
sensor t sensor;
dht.temperature().getSensor(&sensor);
                                          // imprime os detalhes do Sensor de Temperatura
Serial.println("--
Serial.println("Temperatura");
Serial.print ("Sensor: "); Serial.println(sensor.name);
Serial.print ("Valor max: "); Serial.print(sensor.max_value); Serial.println(" *C");
Serial.print ("Valor min: "); Serial.print(sensor.min_value); Serial.println(" *C");
Serial.print ("Resolucao: "); Serial.print(sensor.resolution); Serial.println(" *C");
Serial.println("-----");
dht.humidity().getSensor(&sensor); // imprime os detalhes do Sensor de Umidade
Serial.println("-----");
Serial.println("Umidade");
Serial.print ("Sensor: "); Serial.println(sensor.name);
Serial.print ("Valor max: "); Serial.print(sensor.max_value); Serial.println("%");
Serial.print ("Valor min: "); Serial.print(sensor.min_value); Serial.println("%");
Serial.print ("Resolucao: "); Serial.print(sensor.resolution); Serial.println("%");
Serial.println("-----");
```

Fonte: Elaborado pelos autores

#### Figura 12 - Código (parte 3)

```
// define o atraso entre as leituras
 delayMS = sensor.min_delay / 1000;
1
void loop()
                                          // atraso entre as medições
 delay(delayMS);
                                          // inicializa o evento da Temperatura
// faz a leitura da Temperatura
 sensors_event_t event;
 sensors_event_t event,
dht.temperature().getEvent(&event);
 if (isnan(event.temperature))
                                           // se algum erro na leitura
   Serial.println("Erro na leitura da Temperatura!");
 3
 else
                                            // senão
   Serial.print("Temperatura: ");
                                           // imprime a Temperatura
   Serial.print(event.temperature);
   Serial.println(" *C");
 3
 ŧ
```

Fonte: Elaborado pelos autores

#### Figura 13 – Código (parte 4)

Fonte: Elaborado pelos autores

A imagem a seguir mostra a saída desse código e os dados que foram enviados pelo sensor. Na imagem é possível ver informações sobre o sensor, a hora da coleta e os dados de temperatura e a umidade.

Figura 14 - Saída do código

```
COM3
22:53:00.769 ->
                 Usando o Sensor DHT
22:53:02.399 -> -
22:53:02.432 -> Temperatura
22:53:02.466 -> Sensor:
                            DHT11
22:53:02.466 -> Valor max:
22:53:02.500 -> Valor min: 0.00 *C
22:53:02.534 -> Resolucao: 2.00 *C
22:53:02.534 -> -----
22:53:02.568 -> ------
22:53:02.636 -> Umidade
22:53:02.636 -> Sensor:
                            DHT11
22:53:02.670 -> Valor max: 80.00%
22:53:02.670 -> Valor min:
                            20.00%
22:53:02.704 -> Resolucao: 5.00%
22:53:02.704 -> -----
22:53:03.720 -> Temperatura: 27.50 *C
22:53:03.754 -> Umidade: 69.00%
22:53:04.704 -> Temperatura: 27.50 *C
22:53:04.738 -> Umidade: 69.00%
22:53:05.755 -> Temperatura: 27.50 *C
22:53:05.755 -> Umidade: 69.00%
22:53:06.740 -> Temperatura: 27.50 *C
22:53:06.774 -> Umidade: 69.00%
22:53:07.793 -> Temperatura: 27.50 *C
22:53:07.793 -> Umidade: 69.00%
22:53:08.778 -> Temperatura: 27.50 *C
22:53:08.812 -> Umidade: 69.00%
22:53:09.797 -> Temperatura: 27.50 *C
22:53:09.831 -> Umidade: 69.00%
22:53:10.821 -> Temperatura: 27.50 *C
22:53:10.821 -> Umidade: 69.00%
22:53:11.840 -> Temperatura: 27.50 *C
22:53:11.874 -> Umidade: 69.00%
22:53:12.826 -> Temperatura: 27.50 *C
22:53:12.860 -> Umidade: 69.00%
22:53:13.878 -> Temperatura: 27.50 *C
22:53:13.878 -> Umidade: 69.00%
22:53:14 862 -> Temperatura: 27 50 *C
Auto-rolagem Show timestamp
```

Fonte: Elaborado pelos autores.

Para a sprint 2, o código usado foi praticamente o mesmo, contendo apenas uma modificação no tempo de coleta dos dados. Antes, os dados do sensor eram lidos a cada 1 segundo. Com essa modificação, os dados são lidos a cada 30 segundos.

Figura 15 – Modificação no atraso entre as leituras

```
delayMS = sensor.min delay / 33.3;
                                               // define o atraso entre as leituras
void loop()
 delay(delayMS);
 sensors_event_t event;
                                              // inicializa o evento da Temperatura
 dht.temperature().getEvent(&event);
                                              // faz a leitura da Temperatura
                                               // se algum erro na leitura
 if (isnan(event.temperature))
   Serial.println("Erro na leitura da Temperatura!");
 else
   Serial.print("Temperatura: ");
                                               // imprime a Temperatura
   Serial.print(event.temperature);
   Serial.println(" *C");
 dht.humidity().getEvent(&event);
                                              // faz a leitura de umidade
 if (isnan(event.relative humidity))
                                               // se algum erro na leitura
```

Fonte: Elaborado pelos autores.

A figura a seguir mostra um exemplo de saída desse código utilizado na sprint 2. Essa foi a saída registrada na coleta 3 que foi explicada anteriormente. Na imagem é possível ver informações sobre o sensor, a hora da coleta e os dados de temperatura e a umidade.

Figura 16 - Saída do código da sprint 2

```
21:59:10.536 ->
                          Usando o Sensor DHT
21:59:12 174 -> -
21:59:12.174 -> Temperatura
21:59:12.221 -> Sensor:
                              DHT11
21:59:12.221 -> Valor max: 50.00 *C
21:59:12.267 -> Valor min: 0.00 *C
21:59:12.267 -> Resolucao: 2.00 *C
21:59:12.314 -> ------
21:59:12.361 -> ------
21:59:12.361 -> Umidade
                              DHT11
21:59:12.408 -> Sensor:
21:59:12.408 -> Valor max: 80.00%
21:59:12.455 -> Valor min: 20.00
21:59:12.455 -> Resolucao: 5.00%
                              20.00%
21:59:12.501 -> -
21:59:42.537 -> Temperatura: 23.80 *C
21:59:42.537 -> Umidade: 79.00%
22:00:12.617 -> Temperatura: 23.80 *C
22:00:12.617 -> Umidade: 79.00%
22:00:42.697 -> Temperatura: 23.80 *C
22:00:42.697 -> Umidade: 79.00%
22:01:12.779 -> Temperatura: 23.90 *C
22:01:12.779 -> Umidade: 79.00%
22:01:42.848 -> Temperatura: 24.00 *C
22:01:42.848 -> Umidade: 79.00%
22:02:12.930 -> Temperatura: 24.10 *C
22:02:12.930 -> Umidade: 79.00%
22:02:42.996 -> Temperatura: 24.20 *C
22:02:43.043 -> Umidade: 79.00%
```

Fonte: elaborado pelos autores

O código utilizado pode ser encontrado no Github através do link: https://github.com/infocbra/pratica-integrada-cd-e-ic-2022-2-g2-cmrj

## 4. Considerações finais

Para a realização da sprint 1, a principal dificuldade encontrada foi a de conseguir os materiais necessários para a realização do projeto. Fizemos um pedido pela internet e a entrega chegou poucos dias antes do fechamento da sprint, o que nos deu pouco tempo para a montagem do hardware e desenvolvimento do código. Apesar das dificuldades encontradas, ficamos satisfeitos por atingir o objetivo dessa sprint de montar o hardware e configurá-lo para funcionar adequadamente.

Na sprint 2, a principal dificuldade foi em montar a caixa utilizada para o controle de umidade e coletar os dados dentro dela. Devido ao fato da caixa precisar ser fechada para coletar os dados, a solução encontrada foi a de colocar o sensor e a fonte de energia (nesse caso um notebook) dentro da caixa e fechá-la. Nesse caso, o calor emitido pelo notebook contribuiu para o aumento da temperatura e diminuição da umidade. Para a próxima sprint, os objetivos para a melhoria do projeto é melhorar o desempenho da caixa para ela reduzir ainda mais a umidade e conseguir colocar apenas o sensor dentro da caixa e a fonte de energia fora, para não interferir na temperatura.

## Referências

MURTA, José Gustavo Abreu. Sensores DHT11 e DHT22: Guia Básico dos Sensores de Umidade e Temperatura. **Blog Eletrogate**, 2019. Disponível em: https://blog.eletrogate.com/sensores-dht11-dht22/. Acesso em: 10 dez.2022.

Umidade no Filamento. **Tecnocubo**, c2022. Disponível em: https://www.tecnocubo.com.br/pagina/umidade-no-filamento.html. Acesso em: 10 dez.2022.

Como resolver umidade no filamento. **3DLab**, 2016. Disponível em: https://3dlab.com.br/umidade-no-filamento/. Acesso em: 22 dez.2022.