


Prática Integrada

Marcos Oliveira Claudio Lucas Jean Pereira Rafael Souza



Objetivo

• Caixa para controle de umidade de filamento para impressora 3D.




Problema

• À esquerda, um vaso impresso em PLA com umidade e à direita com o mesmo material em perfeito estado.

Introdução ao contexto

 Utilizando um pequeno circuito com sensor de umidade e Temperatura DHT11 realizamos o estudo a fim de orientar o leitor a realizar boas práticas visando eludir problemas ao iniciar uma impressão.




 Ao entender o problema que teríamos que resolver (evitar a umidade no filamento), decidimos coletar os dados de umidade e temperatura em 5 situações diferentes.

Coleta de dados


- Na coleta 1, os dados coletados vieram de uma sala normal, simulando a situação do filamento ser deixado desprotegido em um cômodo.
- Na coleta 2, os dados coletados vieram de dentro de uma caixa de plástico fechada contendo um desumidificador e uma fonte de calor (notebook), simulando a situação do filamento ser guardado em um ambiente projetado para a diminuição da umidade.
- Na coleta 3, os dados foram coletados de dentro de uma caixa de plástico fechada contendo livros e uma caixa de papelão, que serviram de apoio ao sensor, e um desumidificador. O objetivo era testar se a umidade reduziria apenas com o desumidificador, sem o uso de fontes de calor.

Coleta de dados


- Na coleta 4, os dados foram coletados de dentro de uma caixa de plástico fechada contendo livros e uma caixa de papelão, que serviram de apoio ao sensor, um desumidificador e 3 lanternas de celulares, que tinham como objetivo aumentar a temperatura dentro da caixa.
- Na coleta 5, os dados coletados vieram de dentro de uma caixa de plástico fechada contendo apenas livros e uma caixa de papelão, que serviram de apoio ao sensor. Nessa coleta, a cada aproximadamente 5 minutos foi ligado um secador de cabelo com ar quente por 1 minuto. O objetivo era aumentar a temperatura e verificar se haveria diminuição na umidade.




Coleta 1: Ambiente




Coleta 2: Caixa fechada com notebook e desumidificador



Coleta 3: Caixa fechada com desumidificador



Coleta 4: Caixa fechada com desumidificador e lanternas



Coleta 5: Caixa fechada utilizando um secador a cada 5 minutos

Considerações finais



Há varias maneiras para resolver esse problema, porém o armazenamento adequado é o mais simples. O ideal é utilizar fontes de calor que aquecem gradativamente.





A curto prazo
aumentar a
temperatura fez mais
efeito que utilizar o
desumidificador

Uma porcentagem ideal para umidade relativa do ambiente sem que prejudique a saúde do material seria 40%

