ANALISIS DE DATOS 2

Prof: Alvaro Osorio

OPERACIONES CON CIFRAS SIGNIFICATIVAS

Suma:

Para sumar se deben aproximar todos los sumandos de manera que tengan el mismo número de decimales que el sumando con el menor número de decimales.

Ejemplo:

$$2,1 + 13,187 + 2,22$$
 puede anotarse $2,1 + 13,2 + 2,2 = 17,5$

Multiplicación, División y Potenciación

Se recomienda aproximar todas las cantidades al mismo número de cifras significativas, pero el resultado debe aproximarse a la cantidad que tenga el menor número de cifras significativas (a lo sumo una más)

Ejemplo :
$$9,146 \times 0,0853 = 0,7801538$$
 debe anotarse $0,780$
6 $9,15 \times 0.0853 = 0,780$

Ejercicios:

Calcular haciendo las aproximaciones adecuadas

$$1.-543,2+234,550+17,4501=795,2$$

$$3.-63,72 \times 23,2 = 1477,8$$

5.-
$$(120,382 - 10,23) \times 5,8 =$$

6.-
$$(532,58 \times 6,70 \cdot 10^3 - 500) / 1,85 \cdot 10^2$$

7.-
$$434,28 \times 30,50/2,82 =$$

Nota : Cuando los cálculos se realizan con calculadora, se recomienda sólo aproximar el resultado de acuerdo con las reglas.

MEDICIONES

Como ya indicamos inicialmente la Física es una ciencia, cuya base es el método científico, referido a la observación, medición, experimentación análisis y formulación de hipótesis.

La Observación esta directamente ligada a la medición ya que el observar es medir con todos nuestros sentidos. Dicha medición se realiza a través de una recopilación de datos, que posterior a un análisis permitirá dar respuesta a la hipótesis inicialmente sobre el problema planteado.

Supongamos que queremos medir la longitud de un lápiz grafito con registros entregados por diez alumnos diferentes, que miden con reglas graduadas en centímetros y milímetros, habiendo logrado los siguientes registros.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15,2	15,3	15,1	15,2	15,3	15,4	15,2	15,1	15,3	15,2

Frente a estos resultados no sabemos cual es el largo real, el lápiz tiene una longitud fija, la diferencia se da por errores en la medición, es posible que uno de ellos sea el correcto, pero no podemos definir a cual de ellos si corresponde.

Con el objeto de considerar todas las mediciones y tratar de minimizar las influencias de posibles errores determinamos el promedio que nos indicaría cual es el valor mas representativos de todo ese conjunto de datos. Es decir

$$\overline{M} = \frac{\sum_{i=1}^{N} M_i}{N}, donde$$

 $\overline{M} \rightarrow \text{Pr} \ omedio \ de \ las \ mediciones$

 $M_i \rightarrow Mediciones$

 $N \rightarrow Numero de mediciones$

Para nuestro caso:

$$\overline{M} = \frac{15,2+15,3+15,1+15,2+15,3+15,4+15,2+15,1+15,3+15,2}{10}$$

$$\overline{M} = \frac{152,3}{10}$$

$$\overline{M} = \underline{15,23}$$

Si determinamos ahora el porcentaje de error de cada medición(E_R)con respecto al promedio , nos daremos cuenta que existe diversos porcentajes , que de ninguna manera nos indica , que valor es el mas preciso.

Una forma de mejorar la precisión del dato real, es saber que tan alejados o dispersos se encuentran cada uno de los datos en relación a la media obtenida, , para tal objetivo se aplica la llamada desviación estándar.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} (M_i - \overline{M})^2}{N}}, donde$$

 $\sigma \rightarrow$ Desviación estandar

Así entonces la longitud medida (LM) con precisión seria:

$$L_{M} = \overline{M} \pm \sigma$$

La desviación estándar nos indica la precisión con que se realizaron las mediciones

Para el caso nuestro:

N	Mi	(Mi- M)	(Mi- M) ² 0,001 0,005 0,017			
1	15,20	-0,03				
2	15,30	0,07				
3	15,10	-0,13				
4	15,20	-0,03	0,001 0,005 0,029 0,001 0,017 0,005 0,001			
5	15,30	0,07				
6	15,40	0,17				
7	15,20	-0,03				
8	15,10	-0,13				
9	15,30	0,07				
10	15,20	-0,03				
M=	15,23	SUMA(Mi-M)2	0,081			

$$\sigma = \sqrt{\frac{0,081}{10}}$$

 $\sigma = 0.09$

$$|L_M = 15,23 \pm 0,09|$$

Ejercicio.

1)Se tienen los registros de la separación que existe entre un pistón y el block de un vehículo en mm .Determine la precisión y su valor estimado.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6,18	5,10	5,50	6,20	5,60	5,80	6,00	5,90	5,70	6,00	5,65	6,10

N	Mi	(Mi- M)	(Mi-M) ²				
1	6,18	0,37	0,13628				
2	5,10	-0,71	0,50528				
3	5,50	-0,31	0,09662 0,15145				
4	6,20	0,39					
5	5,60	-0,21	0,04445				
6	5,80	-0,01	0,00012				
7	6,00	0,19	0,03578 0,00795 0,01228 0,03578				
8	5,90	0,09					
9	5,70	-0,11					
10	6,00	0,19					
11	5,65	-0,16	0,02587				
12	6,10	0,29	0,08362				
М	5,81	5,81 SUMA(Mi-M)2					

$$\sigma = \sqrt{\frac{1,13549}{12}}$$

$$\sigma = 0,31$$

$$M_E = \overline{M} \pm \sigma$$

$$M_E = 5,81 \pm 0,31$$

Prof: Alvaro Osorio

2)Se tienen los registros de la medición del espesor de una placa metálica en milímetros de la cual se desea determinar la desviación estándar y valor estimado de precisión.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3,18	3,2	3,4	3,8	3,2	3,15	3,1	3,3	3,25	3,12	3,33	3,21	3,41	3,25	3,19	3,2	3,35	3,4