

Informe de auditoría

Operadora Neuquina (prueba) · AUD-2026-0002 · Inspección de pozo v1

Auditoría	Auditoría base Añelo
Tipo	Interna
Estado	Cerrada
Empresa	Contratista Patagonia SA
Ubicación	—
Fecha	20/9/2026
Auditor líder	Auditor B
Equipo	—
Alcance	—

Resultado

66,7 % (2,00 de 3,00)

Resultado oficial calculado por el servidor al completar la auditoría.

Resultados por sección (oficiales)

Sección	Obtenido	Objetivo	%	Respondidos
Locación	2	3	66,67	3/3

Conclusiones

Se detectó 1 NC menor recurrente; plan de acción en curso.

Checklist

N.º	Requisito	Proceso	Resp.	Evidencias / comentarios
Locación				
1	¿La locación está señalizada y delimitada?	—	Cumple	
2	¿Los extintores están vigentes y accesibles?	—	No cumple	Extintor vencido
3	¿Hay kit antiderrame en el área de combustible?	—	Cumple	

Hallazgos y plan de acción

HAL-2026-0007 Extintor del dog house vencido						
Clasificación	NC menor · Severidad alta · Seguridad e Higiene · En tratamiento · RECURRENTE (2.ª vez)					
Pregunta	2 ¿Los extintores están vigentes y accesibles?					
Requisito	Extintores vigentes y accesibles					
Descripción objetiva	Carga vencida en 08/2026, sector dog house.					
Responsable / vence	Auditor B · 30/9/2026					
Acción inmediata	Se retiró el extintor					
Análisis de causa raíz	Método: 5 porqués ¿Por qué? 1: El extintor estaba vencido ¿Por qué? 2: No se recargó a tiempo ¿Por qué? 3: Nadie controla los vencimientos ¿Por qué? 4: No hay responsable asignado ¿Por qué? 5: El procedimiento no lo contempla Causa raíz: No existe control periódico de vencimientos					
Evidencias	0					
Plan de acción		Tipo	Responsable	Vence	Estado	Eficacia
Recargar y señalizar el extintor del dog house Criterio de eficacia: Cero extintores vencidos en 3 inspecciones mensuales		Correctiva	Auditor B	28/9/2026	En curso	—
Incorporar control mensual de vencimientos al procedimiento		Preventiva	Auditor A	15/11/2026	Pendiente	—

Historial de cambios

Fecha	Usuario	Registro	Operación	Campos
20/9/2026, 09:00:00	Auditor B	HAL-2026-0007	Alta	
22/9/2026, 06:00:00	Auditor B	HAL-2026-0007	Modificación	root_cause: — No existe control periódico de vencimien