





REPORTE DE SERVICIO

REFERENCIAS: NCI32549

Lugar y Fecha: PUENTE INTERNACIONAL PASO DEL NORTE Y SANTA

FE, ZONA CENTRO, C. P. 32000, CD.JUAREZ, CHIH. 24-enero-2018

Cliente: INAMI

SITIO: INAMI CHH2 SUBDELEGACION LOCAL EN GARITA LIBERTAD

RESPONSABLE: AFDM: KITZIA VILLADAS-ENCARGADA EN ELSITIO

ACTIVIDADES:

se llego a sitio alas 14:30 y fui recibido por kytzia villela guien me dio acceso a sitio donde se encuentra los ups el cual se va a migrar del UPS 2200RTXL2UA con serie 2117LD0PS610400074 al nuevo UPS SU300RTXL3U CON SERIE 2602NLCPS719400036 Se contacto a ALONSO VARGAS del NOC para que prorpocinara datos para la migración y se procedio la migración y al terminar se volvió a contactar a Alonso Vargas del NOC para que validara que el servicio estuviera funcionando correctamente

Datos de la tarjeta de red gestionada

SERIE-2550AV0AC899003498 MAC-00:06:67:27:C8:09

IP- 10.10.99.11 MASCARA-255.255.255.0 PUERTA DE ENLACE: 10.10.99.254

valida en sitio : AFM Kytzia Villela. Valida por parte del noc: Alonso Vargas

ticket de validación: NCI32549

Hora de salida de sitio 17:20

OBSERVACIONES Los aparatos del sitio se quedaron conectados al

<u>UPS SU300RTXL3U</u> que se migro, funcionando todo correctamente

REPRESENTANTES:

TELMEX

INAMI

ADRIAN GUEREQUE

Head Covere

TZIAVILLELA

Nombre Y Firma

Nombre v Firma







REPORTE DE SERVICIO

REFERENCIAS: NCI32549

Lugar y Fecha: PUENTE INTERNACIONAL PASO DEL NORTE Y SANTA

FE, ZONA CENTRO, C. P. 32000, CD.JUAREZ, CHIH.23-enero-2018

Cliente: INAMI

SITIO: INAMI CHH2 SUBDELEGACION LOCAL EN GARITA LIBERTAD

RESPONSABLE: AFDM: KITZIA VILLADAS-ENCARGADA EN ELSITIO

ACTIVIDADES:

Se llego a sitio a las 10:00, avisan a la encargada KITZIA VILLADAS quien a las 10:20 me dio acceso al site, se reviso el ups 2200RTXL2UA con N/S 2117LD0PS610400074, el cual se encontraba con la alarma encendida y el foco de remplace batería. Se contacto a OMAR SALINAS del NOC quien pidió que se revisaran conexiones y se reiniciara ups para validar la alarma de batería low. al reiniciar ups la alarma se volvió a activar y personal del NOC Omar Salinas, solicita remplazo de las baterías se notifica a la coordinación para gestión de remplazo de banco de baterias

modelo: BP48V24-2U ns: 9731AY0BP606300131

valida en sitio : AFM Kritzi Villadas. Valida por parte del noc: Omar Salinas

ticket de validación: NCI32549 Hora de salida de sitio 11:20

OBSERVACIONES OMAR SALINAS del NOC pidió que se

dejara desconectado el UPS de la corriente para evitar que siga sondando la

alarma de remplace batería banco de baterias

REPRESENTANTES:

TELMEX

INAM

ADRIAN GUERENQUE

Nombre y Firma

Nombre Y Firma