





REPORTE DE SERVICIO

REFERENCIAS: NCR 9371

Lugar y Fecha: Aguascalientes s/n Manzana 45 sector uno Janos,

Chihuahua

Cliente	INAMI
SITIO:	SUBDELEGACION LOCAL Y ESTACION MIGRATORIA EN JANOS
RESPON	SABLE: LIC MIRIAM HERRERA
Lorenzo Hubo fall marca Tr prendido se pide v conectad se reaco la encarg	ADES: se llega a sitio a las 9:30 nos reportamos con Andrés del NOC nos indica la encargada Lic. Miriam Herrera que el viernes la de energía y se apagaron todos los equipos. Se valida que ups ripplite modelo su5000rt4uhv y no de serie 2626blcpw87a800133 este y linkeando, se checa en el menú del ups y marca 100% de batería rentana al noc para hacer pruebas, una barra de contactos estaba la directa a pared y el transformador también estaba directo a pared modan los cables y se conectan de manera correcta en presencia de gada quedando funcionando correctamente valida Fernando Nieto e del NOC con ncr9371
OBSERV	ACIONES
	in the second se

REPRESENTANTES:

LIC MIRIAM HERRERA

Nombre Y Firma

TELMEX

DAVID DIAZ

Nombre y Firma



IDMEX1725777286<<0771045818025
7504091H2812313MEX<01<<11297<7
DIAZ<CORRAL<<DAVID<ARIEL<<<<<

WAR &