AVAYA

Av. Presidente Masaryk No.111 6to Piso Col. Chapultepec Morales 11570 Mexico D.F.

REPORTE DE INTERVENCION EN SITIO.

No. DE CASO: 1-1256817 STATUS: CLAVE DE CIERRE:	INICIO DE ACTIV. REQ. DE PAR RECEP. DE PA FIN DE ACTIV. ACEPTACION	I SITIO: IDAD: RTES: ARTES: VIDAD D20117 0940
DATOS DEL CLIENTE RAZON SOCIAL: IN AMI - CHIHUAHUA - REFORMA DOMICILIO: General Rivas Guillen No 950, Col Centro, CP 32000 CONTACTO: TELEFONO:		
TECNOLOGIA: 58300/6450 DESCRIPCION DE LA FALLA: El equino se puede alconzer por red descenere status actual, si servicio de telefonia.	CODIGO:	PARTE DAÑANA N/S: N/S: PARTE SUSTITUTA N/S: N/S:
- Se reviso equipo en el cual no huha problema para - Se reviso equipo en el cual no huha problema para - Se detecto que no habra link entre el gotenay Aurya y la ved del cliente. - Se realizo la prueba de conertar el gotenay Avaya back-to-back		
Problema en laved del clientes de problema de proble	e datos quienes e datos quienes ente de inmediata do, se realizaron do todo operando	CARGOS POR LA INTERVENCION (Peso o USD) SOP. REMOTO: PARTES: VISITA: MANO DE OBRA: OTROS: TOTAL: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Carros Gomez NOMBREY FIRMA	REPORTE DE INCIDENTES 5278- 7878 01800-0028292	/