


Laudo técnico descritivo execução de elétrica

Laudo técnico elaborado pelo Eletricista Rafael Angelo Sammarco. na data 29/08/2023.

1- Solicitante:

Lais Oliveira Cardoso, RG: 113.702-92, referente ao imóvel situado no Bairro-Itararé, São Vicente /SP, na Rua: Leopoldo Mota e Silva nº40, CEP: 11320-240, apartamento 81.

Segue a baixo a localização do imóvel.



R. Leopoldo Mota e Silva, 40 - Itararé

2- Objetivo:

Comprovação e atestamento de reparo de rede elétrica

3-Metodologia do reparo.

No momento de avaliação para execução do serviço **REFERENTE AO APARTAMENO 81** foi constatada uma emenda, o qual é totalmente errado de acordo com as normas vigentes na **NR 10 e NBR5410**. Ao constatar essa anomalia foi feita a remoção da instalação e refeito o sistema elétrico, saindo do quadro de distribuição até a caixa intermediaria do corretor (a qual se torna uma caixa de passagem tendo utilidade para distribuição da infraestrutura elétrica para os apartamentos).

Embasamento técnico:

NR10 – instalações em serviços de eletricidade Nbr5410- instalações elétricas de baixa tensão

4- segue abaixo imagens relacionadas e descriminadas referente ao serviço executado.



Imagem 1

Imagem 1 : referente ao serviço concluido no quadro de djuntor do imóvel.




Imagem 2

Imagem 2 : representação da ementa executada com o conector esplit bolt.



Imagem: 3

Imagem 3: apresentando o cabeamento passado sem emenda.




Imagem 4

Imagem 4: Foto apresenta as emendas isoladas

Praia Grande, 29 de agosto de 2.023

Sindica: Lais Oliveira Cardoso

Elétrica & ART.

RG: RG: 113.702-92 CNPJ: 32.858.892/0001-52