

Serie MX-PRO Regulador de presión proporcional y válvula de caudal proporcional

Regulador y puertos de válvula (estándar y Manifold): G1/2 Regulador: con manómetro incorporado o puertos roscados G1/8

Válvula: sin manómetro









El regulador de presión proporcional electrónico Serie MX-PRO es el resultado de combinar tecnología avanzada de los micro reguladores proporcionales electrónicos K8P, con la confiabilidad y alto rendimiento de los reguladores modulares MX2. Estos nuevos reguladores aseguran alta precisión en la regulación de presión, altos rangos de caudal y bajo consumo eléctrico. Lo que es más, integra la facilidad de ensamble de la Serie MX para proporcionar particularmente manifolds compactos.

- » Alta precisión
- » Bajo consumo eléctrico
- » Gran salida de caudal
- » Modular con Serie MX
- » Disponible también en las versiones MANIFOLD y de suministro externo al servopilotaje
- » Apto para usar con oxígeno



CARACTERÍSTICAS GENERALES

	REGULADOR DE PRESIÓN PROPORCIONAL	VÁLVULA DE CAUDAL PROPORCIONAL
Construcción	modular, compacto, tipo diafragma	modular, tipo pistón
Materiales	ver tablas de materiales en las siguientes páginas	ver tablas de materiales en las siguientes páginas
Puertos	G1/2	G1/2
Montaje	vertical en línea, montaje en pared (mediante abrazaderas)	vertical en línea, montaje en pared (mediante abrazaderas)
Presión de trabajo	0°C ÷ 50°C	0°C ÷ 50°C
Presión máxima de entrada	11 bar (10 bar), 4 bar (3 bar), 1,5 bar (1 bar), 8 bar (7 bar)	6 bar
Presión regulada	0,5 a 10 bar, 0,15 a 3 bar, 0,05 a 1 bar, 0,35 a 7	-
Max servo-pilot pressure	4 bar (3 bar), 11 bar (10 bar), 1,5 bar (1 bar), 8 bar (7 bar)	4 bar (esencial para el correcto funcionamiento)
Escape de sobrepresión	con Alivio (estándar) o sin alivio	NO
Caudal nominal	ver diagramas de caudal en las siguientes páginas	ver diagramas de caudal en las siguientes páginas
Especificaciones del aire	Aire comprimido filtrado, no lubricado, clase 7.4.4 según la norma ISO 8573.1. Si la lubricación es necesaria, utilice únicamente aceites con una viscosidad máxima de 32 Cst y la versión con suministro servopilotoexterno. La clase de calidad del aire de suministro del servopiloto debe ser 7.4.4 de acuerdo con la norma ISO 8573.1.	. Aire comprimido filtrado, no lubricado, clase 7.4.4 según la norma ISO 8573.1. Si la lubricación es necesaria, utilice únicamente aceites con una viscosidad máxima de 32 Cst y la versión con suministro servopilotoexterno. La clase de calidad del aire de suministro del servopiloto debe ser 7.4.4 de acuerdo con la norma ISO 8573.1.
Manómetro	con manómetro incorporado (estándar) con puerto G1/8	sin manómetro
Aportación analógica	0-10 V Ph Ondulación ≤ 0,2%; 4 – 20 mA	0-10 V Ph Ondulación ≤ 0,2%; 4 – 20 mA
Producción analógica	0.5 - 9.5 V DC [feedback]	no relevante
Suministro eléctrico	24 V CC a 10%	24 V CC a 10%
Conexión eléctrica	M8 4 Pines (macho)	M8 4 Pines (macho)
Linealidad	≤ ± 1% FS	±4% FS
Histéresis	±0.5% FS	±8% FS
Repetibilidad	±0.5% FS	±0.35% FS
Sensibilidad	0.3% FS	5% FS
Clase de protección	IP51	IP51

EJEMPLO DE CODIFICACIÓN


MX	2	-	1/2	-	R	CV	2	0	4	-	LH	
MX	SERIE											
2	TAMAÑO: 2 = G1/2											
1/2	Conexiones: 1/2 = G1/2											
R	TIPO DE REGULADOR: R = regulador de presión M = regulador de presión Manifold W = válvula de caudal M = válvula de caudal Manifold											
CV	COMANDO: CV = comando eléctrico 0-10 V DC (solo regulador) CA = comando eléctrico 4-20 mA (solo regulador) EV = comando eléctrico 4-20 mA (solo regulador) EA = comando eléctrico 4-20 mA con suministro externo de servo piloto											
2	Rango de ajuste del regulador: 1 = presión de trabajo 0 ÷ 3 bar 2 = presión de trabajo 0 ÷ 10 bar 3 = presión de trabajo 0 ÷ 1 bar 4 = presión de trabajo 0 ÷ 7 bar						Rango de ajuste de la válvula: 8 = caudal bajo 9 = caudal alto					
0	TIPO DE DIS 0 = con des 1 = sin desc	carga (solo par	a el regulador)									
4	MANÓMETRO DE PRESIÓN: 0 = sin manómetro, con puerto roscado para manómetros 2 = con manómetro incorporado 0-6 bar (solo regulador) 4 = con manómetro incorporado 0-12 bar (solo regulador)											
LH	DIRECCIÓN DEL CAUDAL: = de izquierda a derecha (estándar) LH = de derecha a izquierda											
OX1	VERSIONES = estándar OX1 = para	uso con oxíger	o (de conformidad co	n ASTM G93-0	3 Nivel E), sello	s FKM						

Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas o montaje en pared, ver la sección ensamble de FRL Serie MX.




Regulador proporcional electrónico Serie MX-PRO - materiales

R = regulador de presión M = regulador de presión Manifold



PARTES	MATERIALES	
1 = Cuerpo	Aluminio	
2 = Cubierta	Poliacetal	
3 = Soporte conexión de válvula	Poliacetal	
4 = Base superior	Poliamida	
5 = Resorte inferior	Acero galvanizado	
6 = Diafragma	NBR	
Juntas	NBR	



PARTES	MATERIALES	
1 = Cuerpo	Aluminio	
2 = Cubierta	Poliacetal	
3 = Soporte conexión de válvula	Poliacetal	
4 = Base superior	Poliamida	
5 = Resorte inferior	Acero galvanizado	
Juntas	NBR	



Regulador proporcional electrónico Serie MX-PRO




Conector macho M8 4 polos Pin 1: +24 V DC (Suministro de energía) Pin 2: Comando de señal análogica 0-10 V DC o 4-20 mA Pin 3: 0 V (Tierra) común también para la señal de comando Pin 4: Señal análogica de salida (de acuerdo a la presión regulada) 5 LED rojo

NOTA DE DIBUJO:

6 LED verde

** = en las versiones con servo piloto externo solo suministro (MX2-1 / 2-REV ... y MX2-1 /



Mod.	Comando eléctrico	Rango de ajuste	Manómetro
MX2-1/2-R*V1**0	0-10 V DC	0 ÷ 3 bar	sin manómetro
MX2-1/2-R*V1**2	0-10 V DC	0 ÷ 3 bar	con manómetro de presión integrado 0-6
MX2-1/2-R*V1**4	0-10 V DC	0 ÷ 3 bar	con manómetro de presión integrado 0-12
MX2-1/2-R*V2**0	0-10 V DC	0 ÷ 10 bar	sin manómetro
MX2-1/2-R*V2**2	0-10 V DC	0 ÷ 10 bar	con manómetro de presión integrado 0-6
MX2-1/2-R*V2**4	0-10 V DC	0 ÷ 10 bar	con manómetro de presión integrado 0-12
MX2-1/2-R*V3**0	0-10 V DC	0 ÷ 1 bar	sin manómetro
MX2-1/2-R*V3**2	0-10 V DC	0 ÷ 1 bar	con manómetro de presión integrado 0-6
MX2-1/2-R*V3**4	0-10 V DC	0 ÷ 1 bar	con manómetro de presión integrado 0-12
MX2-1/2-R*V4**0	0-10 V DC	0 ÷ 7 bar	sin manómetro
MX2-1/2-R*V4**2	0-10 V DC	0 ÷ 7 bar	con manómetro de presión integrado 0-6
MX2-1/2-R*V4**4	0-10 V DC	0 ÷ 7 bar	con manómetro de presión integrado 0-12
MX2-1/2-R*A1**0	4-20 mA	0 ÷ 3 bar	sin manómetro
MX2-1/2-R*A1**2	4-20 mA	0 ÷ 3 bar	con manómetro de presión integrado 0-6
MX2-1/2-R*A1**4	4-20 mA	0 ÷ 3 bar	con manómetro de presión integrado 0-12
MX2-1/2-R*A2**0	4-20 mA	0 ÷ 10 bar	sin manómetro
MX2-1/2-R*A2**2	4-20 mA	0 ÷ 10 bar	con manómetro de presión integrado 0-6
MX2-1/2-R*A2**4	4-20 mA	0 ÷ 10 bar	con manómetro de presión integrado 0-12
MX2-1/2-R*A3**0	4-20 mA	0 ÷ 1 bar	sin manómetro
MX2-1/2-R*A3**2	4-20 mA	0 ÷ 1 bar	con manómetro de presión integrado 0-6
MX2-1/2-R*A3**4	4-20 mA	0 ÷ 1 bar	con manómetro de presión integrado 0-12
MX2-1/2-R*A4**0	4-20 mA	0 ÷ 7 bar	sin manómetro
MX2-1/2-R*A4**2	4-20 mA	0 ÷ 7 bar	con manómetro de presión integrado 0-6
MX2-1/2-R*A4**4	4-20 mA	0 ÷ 7 bar	con manómetro de presión integrado 0-12
MX2-1/2-R*V1**0-0X1	0-10 V DC	0 ÷ 3 bar	sin manómetro
MX2-1/2-R*V1**2-0X1	0-10 V DC	0 ÷ 3 bar	con manómetro de presión integrado 0-6
MX2-1/2-R*V1**4-0X1	0-10 V DC	0 ÷ 3 bar	con manómetro de presión integrado 0-12
MX2-1/2-R*V3**0-0X1	0-10 V DC	0 ÷ 1 bar	sin manómetro
MX2-1/2-R*V3**2-0X1	0-10 V DC	0 ÷ 1 bar	con manómetro de presión integrado 0-6
MX2-1/2-R*V3**4-0X1	0-10 V DC	0 ÷ 1 bar	con manómetro de presión integrado 0-12
MX2-1/2-R*V4**0-0X1	0-10 V DC	0 ÷ 7 bar	sin manómetro
MX2-1/2-R*V4**2-0X1	0-10 V DC	0 ÷ 7 bar	con manómetro de presión integrado 0-6
MX2-1/2-R*V4**4-0X1	0-10 V DC	0 ÷ 7 bar	con manómetro de presión integrado 0-12
MX2-1/2-R*A1**0-OX1	4-20 mA	0 ÷ 3 bar	sin manómetro
MX2-1/2-R*A1**2-OX1	4-20 mA	0 ÷ 3 bar	con manómetro de presión integrado 0-6
MX2-1/2-R*A1**4-0X1	4-20 mA	0 ÷ 3 bar	con manómetro de presión integrado 0-12
MX2-1/2-R*A3**0-OX1	4-20 mA	0 ÷ 1 bar	sin manómetro
MX2-1/2-R*A3**2-OX1	4-20 mA	0 ÷ 1 bar	con manómetro de presión integrado 0-6
MX2-1/2-R*A3**4-0X1	4-20 mA	0 ÷ 1 bar	con manómetro de presión integrado 0-12
MX2-1/2-R*A4**0-0X1	4-20 mA	0 ÷ 7 bar	sin manómetro
MX2-1/2-R*A4**2-0X1	4-20 mA	0 ÷ 7 bar	con manómetro de presión integrado 0-6
MX2-1/2-R*A4**4-0X1	4-20 mA	0 ÷ 7 bar	con manómetro de presión integrado 0-12

TABLA DE NOTAS:


^{*=} versiones con o sin suministro de piloto externo


** = versiones con nuestro sin alivio

LH = agregue LH al final del código para la entrada de aire de derecha a izquierda

€ CAMOZZI

DIAGRAMAS DE CAUDAL - VERSION ESTANDAR






Pr = Presión regulada Q = Caudal


Pa = Presión de entrada

Pr = Presión regulada Q = Caudal

Pa = Presión de entrada

DIAGRAMA DE CAUDAL Y SIMBOLOS NEUMATICOS - VERSION ESTANDAR








Diagrama de caudal de la descarga

Pr = Presión regulada Q = Caudal

Pa = Presión de entrada

K801 = descarga con comando eléctrico K802 = Sin descarga con comando eléctrico

K803 = descarga con comando eléctrico y manómetro integrado

K804 = Sin descarga con comando eléctrico

y manómetro integrado



Regulador proporcional electrónico Serie MX-PRO




Conector macho M8 4 polos Pin 1: +24 V DC (Suministro de energía) Pin 2: Comando de señal análogica 0-10 V DC o 4-20 mA Pin 3: 0 V (Tierra) común también para la señal de comando Pin 4: Señal análogica de salida (de acuerdo a la presión regulada)

5 LED rojo 6 LED verde

NOTA DE DIBUJO:

** = en las versiones con servo piloto externo solo suministro (MX2-1 / 2-REV ... y MX2-1 /



Mod.	Comando eléctrico	Rango de ajuste	Manómetro
MX2-1/2-M*V1**0	0-10 V DC	0 ÷ 3 bar	sin manómetro
MX2-1/2-M*V1**2	0-10 V DC	0 ÷ 3 bar	con manómetro de presión integrado 0-6
MX2-1/2-M*V1**4	0-10 V DC	0 ÷ 3 bar	con manómetro de presión integrado 0-12
MX2-1/2-M*V2**0	0-10 V DC	0 ÷ 10 bar	sin manómetro
MX2-1/2-M*V2**2	0-10 V DC	0 ÷ 10 bar	con manómetro de presión integrado 0-6
MX2-1/2-M*V2**4	0-10 V DC	0 ÷ 10 bar	con manómetro de presión integrado 0-12
MX2-1/2-M*V3**0	0-10 V DC	0 ÷ 1 bar	sin manómetro
MX2-1/2-M*V3**2	0-10 V DC	0 ÷ 1 bar	con manómetro de presión integrado 0-6
MX2-1/2-M*V3**4	0-10 V DC	0 ÷ 1 bar	con manómetro de presión integrado 0-12
MX2-1/2-M*V4**0	0-10 V DC	0 ÷ 7 bar	sin manómetro
MX2-1/2-M*V4**2	0-10 V DC	0 ÷ 7 bar	con manómetro de presión integrado 0-6
MX2-1/2-M*V4**4	0-10 V DC	0 ÷ 7 bar	con manómetro de presión integrado 0-12
MX2-1/2-M*A1**0	4-20 mA	0 ÷ 3 bar	sin manómetro
MX2-1/2-M*A1**2	4-20 mA	0 ÷ 3 bar	con manómetro de presión integrado 0-6
MX2-1/2-M*A1**4	4-20 mA	0 ÷ 3 bar	con manómetro de presión integrado 0-12
MX2-1/2-M*A2**0	4-20 mA	0 ÷ 10 bar	sin manómetro
MX2-1/2-M*A2**2	4-20 mA	0 ÷ 10 bar	con manómetro de presión integrado 0-6
MX2-1/2-M*A2**4	4-20 mA	0 ÷ 10 bar	con manómetro de presión integrado 0-12
MX2-1/2-M*A3**0	4-20 mA	0 ÷ 1 bar	sin manómetro
MX2-1/2-M*A3**2	4-20 mA	0 ÷ 1 bar	con manómetro de presión integrado 0-6
MX2-1/2-M*A3**4	4-20 mA	0 ÷ 1 bar	con manómetro de presión integrado 0-12
MX2-1/2-M*A4**0	4-20 mA	0 ÷ 7 bar	sin manómetro
MX2-1/2-M*A4**2	4-20 mA	0 ÷ 7 bar	con manómetro de presión integrado 0-6
MX2-1/2-M*A4**4	4-20 mA	0 ÷ 7 bar	con manómetro de presión integrado 0-12
MX2-1/2-M*V1**0-0X1	0-10 V DC	0 ÷ 3 bar	sin manómetro
MX2-1/2-M*V1**2-0X1	0-10 V DC	0 ÷ 3 bar	con manómetro de presión integrado 0-6
MX2-1/2-M*V1**4-0X1	0-10 V DC	0 ÷ 3 bar	con manómetro de presión integrado 0-12
MX2-1/2-M*V3**0-0X1	0-10 V DC	0 ÷ 1 bar	sin manómetro
MX2-1/2-M*V3**2-0X1	0-10 V DC	0 ÷ 1 bar	con manómetro de presión integrado 0-6
MX2-1/2-M*V3**4-0X1	0-10 V DC	0.÷ 1 bar	con manómetro de presión integrado 0-12
MX2-1/2-M*V4**0-0X1	0-10 V DC	0 ÷ 7 bar	sin manómetro
MX2-1/2-M*V4**2-0X1	0-10 V DC	0 ÷ 7 bar	con manómetro de presión integrado 0-6
MX2-1/2-M*V4**4-0X1	0-10 V DC	0 ÷ 7 bar	con manómetro de presión integrado 0-12
MX2-1/2-M*A1**0-0X1	4-20 mA	0 ÷ 3 bar	sin manómetro
MX2-1/2-M*A1**2-0X1	4-20 mA	0 ÷ 3 bar	con manómetro de presión integrado 0-6
MX2-1/2-M*A1**4-0X1	4-20 mA	0 ÷ 3 bar	con manómetro de presión integrado 0-12
MX2-1/2-M*A3**0-0X1	4-20 mA	0 ÷ 1 bar	sin manómetro
MX2-1/2-M*A3**2-0X1	4-20 mA	0 ÷ 1 bar	con manómetro de presión integrado 0-6
MX2-1/2-M*A3**4-0X1	4-20 mA	0 ÷ 1 bar	con manómetro de presión integrado 0-12
MX2-1/2-M*A4**0-0X1	4-20 mA	0 ÷ 7 bar	sin manómetro
MX2-1/2-M*A4**2-0X1	4-20 mA	0 ÷ 7 bar	con manómetro de presión integrado 0-6
MX2-1/2-M*A4**4-0X1	4-20 mA	0 ÷ 7 bar	con manómetro de presión integrado 0-12
	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

TABLA DE NOTAS:


^{*=} versiones con o sin suministro de piloto externo


** = versiones con nuestro sin alivio

LH = agregue LH al final del código para la entrada de aire de derecha a izquierda

CAMOZZI Automation

DIAGRAMAS DE CAUDAL Y SIMBOLOS NEUMATICOS - VERSION MANIFOLD





Pr = Presión regulada

Q = Caudal

Pa = Presión de entrada

Pr = Presión regulada Q = Caudal

Pa = Presión de entrada

DIAGRAMA DE CAUDAL Y SIMBOLOS NEUMATICOS - VERSION ESTANDAR




Diagrama de caudal de la descarga

Pr = Presión regulada


Q = Caudal

Pa = Presión de entrada

K814



DIAGRAMAS DE CAUDAL Y SIMBOLOS NEUMATICOS - VERSION MANIFOLD



K805 = Reg. MANIFOLD, descarga con comando eléctrico K806 = Reg. MANIFOLD, sin descarga con comando eléctrico K807 = Reg. MANIFOLD, descarga con comando eléctrico y manómetro integrado K808 = Reg. MANIFOLD, Sin descarga con comando eléctrico

y manómetro integrado

K813 = Manifold reg., Alivio, comando eléctrico,
y suministro de servo piloto externo
K814 = Manifold reg., SIN alivio, comando eléctrico,
y suministro de servo piloto externo
K815 = Manifold reg., alivio, comando eléctrico, manómetro
incorporado y suministro externo de servo piloto
K816 = Manifold reg., SIN alivio, comando eléctrico, manómetro
incorporado y suministro externo de servo piloto

K813








Conector macho M8 4 polos
Pin 1: +24 V DC
(Suministro de energía)
Pin 2: Comando de señal análogica
0-10 V DC o 4-20 mA
Pin 3: 0 V (Tierra) común también
para la señal de comando
Pin 4: Señal análogica de salida
(de acuerdo a la presión
regulada)
5 LED rojo



6 LED verde











Mod.	Comando eléctrico	Rango de ajuste
MX2-1/2-VEV810	0-10 V DC	bajo caudal
MX2-1/2-VEA810	4-20 mA	bajo caudal
MX2-1/2-VEV910	0-10 V DC	alto caudal
MX2-1/2-VEA910	4-20 mA	alto caudal
MX2-1/2-VEV810-LH	0-10 V DC	bajo caudal
MX2-1/2-VEA810-LH	4-20 mA	bajo caudal
MX2-1/2-VEV910-LH	0-10 V DC	alto caudal
MX2-1/2-VEA910-LH	4-20 mA	alto caudal
MX2-1/2-VEV8100X1	0-10 V DC	bajo caudal
MX2-1/2-VEA8100X1	4-20 mA	bajo caudal
MX2-1/2-VEV9100X1	0-10 V DC	alto caudal
MX2-1/2-VEA9100X1	4-20 mA	alto caudal
MX2-1/2-VEV810-LHOX1	0-10 V DC	bajo caudal
MX2-1/2-VEA810-LHOX1	4-20 mA	bajo caudal
MX2-1/2-VEV910-LHOX1	0-10 V DC	alto caudal
MX2-1/2-VEA910-LHOX1	4-20 mA	



DIAGRAMAS DE CAUDAL DE VÁLVULAS





Versión de bajo caudal

Q (Nl / min) = caudal FS% = señal de comando de escala completa


Alto caudal

Q (Nl / min) = caudal FS% = señal de comando de escala completa






Conector macho M8 4 polos
Pin 1: +24 V DC
(Suministro de energía)
Pin 2: Comando de señal análogica
0-10 V DC o 4-20 mA
Pin 3: 0 V (Tierra) común también
para la señal de comando
Pin 4: Señal análogica de salida
(de acuerdo a la presión
regulada)
5 LED rojo




6 LED verde



Mod.	Comando eléctrico	Rango de ajuste
MX2-1/2-WEV810	0-10 V DC	bajo caudal
MX2-1/2-WEA810	4-20 mA	bajo caudal
MX2-1/2-WEV910	0-10 V DC	alto caudal
MX2-1/2-WEA910	4-20 mA	alto caudal
MX2-1/2-WEV810-LH	0-10 V DC	bajo caudal
MX2-1/2-WEA810-LH	4-20 mA	bajo caudal
MX2-1/2-WEV910-LH	0-10 V DC	alto caudal
MX2-1/2-WEA910-LH	4-20 mA	alto caudal
MX2-1/2-WEV8100X1	0-10 V DC	bajo caudal
MX2-1/2-WEA8100X1	4-20 mA	bajo caudal
MX2-1/2-WEV9100X1	0-10 V DC	alto caudal
MX2-1/2-WEA9100X1	4-20 mA	alto caudal
MX2-1/2-WEV810-LHOX1	0-10 V DC	bajo caudal
MX2-1/2-WEA810-LHOX1	4-20 mA	bajo caudal
MX2-1/2-WEV910-LHOX1	0-10 V DC	alto caudal
MX2-1/2-WEA910-LHOX1	4-20 mA	



DIAGRAMAS DE FLUJO DE VÁLVULAS - VERSIÓN MANIFOLD




Versión de bajo caudal

Q (Nl / min) = caudal FS% = señal de comando de escala completa Versión de alto caudal

Q (Nl / min) = caudal FS% = señal de comando de escala completa

Curva característica de caudal de una válvula proporcional

Q% = caudal FS% = señal de comando de escala completa






Caudal máximo de la válvula y tiempos de respuesta

Caudal máximo según la presión de entrada

Q = caudal (Nl / min) P = presión de entrada (bar)



Pin	Tipo		Flujo a velocidad constante [Nl/min]	Comando [V]	ando [V] tiempo de respuesta de carga (ms)				Tiempo de respuesta de escape (ms)					
					0-10%	0-50%	0-90%	0-99%	0-10%	0-50%	0-90%	0-99%		
2 bar	Caudal bajo	Estándar	915	6	351	452.4	967.2	6240	171.6	284.7	487.5	624		
		Manifold	1000	6.3	327.6	421.2	951.6	6162	249.6	366.6	577.2	780		
	Alto caudal	Estándar	960	4.7	331.5	444.6	1279.2	6942	245.7	329.16	526.5	702		
		Manifold	960	4.2	313	420	1156	9700	200	340	540	800		
4 bar	Caudal bajo	Estándar	952	5.4	319.8	436.8	1029.6	7410	187.2	304.2	491.4	624		
		Manifold	925	5.3	284.7	408.72	1474.2	6240	237.9	370.5	557.7	897		
	Alto caudal	Estándar	970	4.4	279.24	429	1177.8	7878	225	351	526.5	741		
		Manifold	940	3.8	230	400	1680	8500	175	360	580	900		

Ajuste del caudal: alrededor de 1000 Nl/min

Productos para aplicaciones industriales. Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.




Juego de abrazaderas rápidas



El suministro MX2-X incluye: 1 abrazadera rápida, 1 0-ring OR 3125 *, 2 tuercas hexagonales M5, 2 tornillos M5x69. El suministro MX2-Z incluye: 1 abrazadera rápida, 1 0-ring OR 3125 *, 1 tuerca hexagonal M5, 1 tornillo M5x69, 1 tornillo M5x85 para fijación en

* pedir además por separado (cod. 160-39-11/19)

Materiales: abrazadera de tecnopolímero, O-ring de NBR, tuercas y tornillos de acero galvanizado.



DIMENSIO	ONES										
Mod.	Α	В	С	D	E	F	G	Н	L	M	Notas
MX2-X	5.2	12	46	14	73.5	37.5	70.5	37	-	-	
MX2-Z	5.2	12	46	14	73.5	37.5	70.5	37	14	M5	juego con tornillo para fijación a pared


Juego abrazaderas rápidas y soportes de fijación a pared




El suministro MX2-Y incluye: 1 abrazadera rápida a pared, 1 O-ring OR 3125 **, 2 tuercas hexagonales M5, 2 tornillos M5x69.

** pedir además por separado (cod. 160-39-11/19)

Materiales: abrazadera de tecnopolímero, O-ring de NBR, tuercas y tornillos de acero galvanizado.





Mod.	Α	В	C	D	Ε	F	G	Н	- 1	L	М	N	0	Р	R
MX2-Y	5,2	12	46	14	73,5	32,5	70,5	37	70,5	103	12	6,5	42	152	4


C⊀ CAMOZZI

Bridas terminales (IN/OUT)



- El suministro incluye: 1 brida para el lado de la ENTRADA (IN)
- 1 brida para el lado de SALIDA (OUT)

Materiales: bridas de aluminio pintado.



Mod.	Α	В	С	D	E	G
MX2-1/2-FL	G1/2	50	26,5	63,5	17	11

Juego de abrazaderas rápidas + bridas



Mod.	El suministro incluye:	
MX2-1/2-HH	1x MX2-1/2-FL + 2x MX2-X	
MX2-1/2-JJ	1x MX2-1/2-FL + 2x MX2-Z	

Juego de abrazaderas rápidas y soportes fijos a la pared + bridas




Mod.	El suministro incluye:	
MX2-1/2-KK	1x MX2-1/2-FL + 2x MX2-Y	




Bloque para montaje manómetro



- El suministro incluye: 1 bloque
- 1 grano
- 2 tornillos
- 1 junta






DIMENSIONES							
Mod.	Α	В	L	М	Р	U	SW
MX2-R26/1-P	28	28	16.5	5	M3X7	1/8	5

O-ring para ensamblaje








Mod.	0-ring	Para ensamblaje	
160-39-11/19	OR 3125	MX2	

Conectores circulares M8, 4 polos hembra



Con revestimiento PU, cable sin blindaje. Clase de protección: IP65



4	6	0	2
3	(0	0)	1

Mod.	Tipo de conector	Longitud del cable (m)
CS-DF04EG-E200	derecho	2
CS-DF04EG-E500	derecho	5
CS-DR04EG-E200	angular a 90°	2
CS-DR04EG-E500	angular a 90°	5