



Minderung der Oberflächen-Qualität

durch wischendes Reinigen

Riefen und Kratzerbildung auf funktionalen Oberflächen:

- Optische Gläser und Kamera-Objektive
- Sensoren von Digitalkameras
- Spiegel-Elemente von Laser-Systemen

I – Einführung

Reinraum-Tücher - Entstehungs-Prozess Gestricke-Rollen, Laser-Formatierung, Dekontaminierung im mehrstufigen Waschprozess, Trocknung

II – Riefen und Kratzer am Beispiel von Brillengläsern Das AFM-Mikroskop, Kunststoff-Gläser, Riefenbildung durch Materialteilchen im Tuch, Silikatgläser, Lotus-Beschichtung

III - Industrielle Reinigungstücher, Kanten und Oberflächen Reinraum-Tücher, Struktur, Partikel, Kanten bei Laser und Ultraschall-Formatierung. Unterschiedliche Riefenbildung

IV - Vermeidung von Riefen und Kratzern durch spezielle Tücher-Faltmethoden - durch zweckmäßige Tücherauswahl

Rollenlager



Laser-Formatierung von der Rolle



Reinraumtücher-Formatierung Saal 2



Dekontaminierung durch mehrstufigen Waschprozess (DI-Wasser-Aufbereitung hinten rechts)



Tumbler-Trocknung in Reinstluft



I – Einführung

Reinraum-Tücher - Entstehungs-Prozess Gestricke-Rollen, Laser-Formatierung, Dekontaminierung im mehrstufigen Waschprozess, Trocknung


II – Riefen und Kratzer am Beispiel von Brillengläsern Das AFM-Mikroskop, Kunststoff-Gläser, Riefenbildung durch Materialteilchen im Tuch, Silikatgläser, Lotus-Beschichtung

III - Industrielle Reinigungstücher, Kanten und Oberflächen Reinraum-Tücher, Struktur, Partikel, Kanten bei Laser und Ultraschall-Formatierung. Unterschiedliche Riefenbildung


IV - Vermeidung von Riefen und Kratzern durch spezielle Tücher-Faltmethoden - durch zweckmäßige Tücherauswahl


NanoSurf AFM - Atomic Force Microscope Abbilden und Messen bis < 10 nm





AFM - Atomic Force Microscope Cantilever-Spitze und Funktion






Cantilever-Spitze

Funktion des AFM


Brillengläser Riefen und Kratzer am Beispiel von Brillengläsern



Kunststoff-Brillenglas neu - keine Riefen, keine Kratzer




Kunststoff-Brillenglas neu, nach Reinigung mit Partikel-verunreinigtem Tuch




Kunststoff-Brillenglas


neu, nach Reinigung mit Partikel-verunreinigtem Tuch, Diagramm




Kunststoff-Brillenglas bereits lange im Gebrauch




Kunststoff-Brillenglas bereits lange im Gebrauch – 3D-Ansicht



Silikat-Brillenglas bereits lange im Gebrauch - kaum Riefenbildung



Silikat-Brillenglas Lotus-Beschichtung (wirkt schmutzabweisend)



I – Einführung

Reinraum-Tücher - Entstehungs-Prozess Gestricke-Rollen, Laser-Formatierung, Dekontaminierung im mehrstufigen Waschprozess, Trocknung

II – Riefen und Kratzer am Beispiel von Brillengläsern Das AFM-Mikroskop, Kunststoff-Gläser, Riefenbildung durch Materialteilchen im Tuch, Silikatgläser, Lotus-Beschichtung


III - Industrielle Reinigungstücher, Kanten und Oberflächen Reinraum-Tücher, Struktur, Partikel, Kanten bei Laser und Ultraschall-Formatierung. Unterschiedliche Riefenbildung

IV - Vermeidung von Riefen und Kratzern durch spezielle Tücher-Faltmethoden - durch zweckmäßige Tücherauswahl


Präzisions-Reinungs-Tuch: Polyester-Gestrick




Polyester-Gestrick, Struktur




Polyester-Gestrick, Oberfläche Partikelablagerung nach dem ersten Reinigungs-Vorgang




Präzisions-Reinigungs-Tuch Laser-Formatierung, Kante 0,15 mm




Präzisions-Reinigungs-Tuch Ultraschall-Formatierung, Kante 0,22 mm



Feinreinigungs-Tuch Ultraschall-Formatierung, Kante 4,5 mm




Feinreinigungs-Tuch Ultraschall-Formatierung (Ausschnitt), sauber aber hart




Reinraum-Gestrick


Oberflächen-Zerstörung beim nachfolgenden Reinigungs-Vorgang durch Kanten-Berührung




Reinraum-Gestrick Oberflächen-Zerstörung, Diagramm



Beschädigung einer DVD-Oberfläche durch Kanten-Berührung




Acrylglas-Reinigung Riefenbildung durch mehrfach benutztes Polyestertuch




Acrylglas-Reinigung


Riefenbildung durch mehrfach benutztes Polyestertuch, Diagramm



Acrylglas-Feucht-Reinigung scheinbar entstehen bei Feucht-Reinigung sehr tiefe Riefen



Acrylglas-Feucht-Reinigung bei Feucht-Reinigung tiefere Riefen? Diagramm



I – Einführung

Reinraum-Tücher - Entstehungs-Prozess Gestricke-Rollen, Laser-Formatierung, Dekontaminierung im mehrstufigen Waschprozess, Trocknung


II – Riefen und Kratzer am Beispiel von Brillengläsern Das AFM-Mikroskop, Kunststoff-Gläser, Riefenbildung durch Materialteilchen im Tuch, Silikatgläser, Lotus-Beschichtung

III - Industrielle Reinigungstücher, Kanten und Oberflächen Reinraum-Tücher, Struktur, Partikel, Kanten bei Laser und Ultraschall-Formatierung. Unterschiedliche Riefenbildung

IV - Vermeidung von Riefen und Kratzern durch spezielle Tücher-Faltmethoden - durch zweckmäßige Tücherauswahl

Vermeidung von Riefen und Kratzern

Tuch-Faltmethode: "vierfach oben"



Die Tuchkanten berühren die Oberfläche nicht


Vermeidung von Riefen und Kratzern

Tuch-Faltmethode: "vierfach seitlich"




Die Tuchkanten berühren die Oberfläche nicht

Vermeidung von Riefen und Kratzern geringere Maschenzahl = weniger Riefen aber auch geringere Reinigungs-Effizienz



Reinraum-Tuch Maschenzahl 1056



Reinraum-Tuch Maschenzahl 400



Wir danken

- Herrn George Gavaliatsis vom Brillenhaus Timmendorfer Strand, für den mikroskopgerechten Zuschliff der Brillengläser.
- Herrn Martin Gerstmann für die Realisierung der AFM-Aufnahmen.
- Frau Yuko Labuda für die Erstellung der REM-Bilder.
- Frau Cora Ipsen für die Gestaltung der Folien.