MCU HC12 - PINOUT TEST DATASHEET

Pino	Sinal	Função	Descrição
1	VDD	Alimentação	+5 V digital
2	VSS	GND	Terra do circuito
3	RESET	Reset	Entrada de reset
4	XIRQ	Interrupção	Interrupção externa
5	IRQ	Interrupção	Entrada IRQ
6	PA0	PORTA	Entrada/saída digital
7	PA1	PORTA	Entrada/saída digital
8	PB0	PORTB	Entrada/saída digital
9	PB1	PORTB	Entrada/saída digital
10	PWM0	PWM	Saída PWM canal 0
11	RXD	SCI	Recepção serial
12	TXD	SCI	Transmissão serial
13	CANH	CAN	CAN High
14	CANL	CAN	CAN Low