01 - POTENCIA / CIRCUITO DE FORCA

REDE 220 V FASE-FASE (SEM NEUTRO)



-QF1 | PROTECAO BIPOLAR: dimensionar

-QS1 | SECCIONAMENTO BIPOLAR: dimensionar

VALIDACOES NECESSARIAS

Confirmar modelo exato do inversor e placa do motor.

Calcular protecao, bitola e aterramento.

Conferir U/V/W e PE conforme manual.

Diagrama preliminar; nao energizar.

02 - COMANDO / INTERFACE PLC E INVERSOR

-PLC1 SIEMENS S7-1200

CPU 1214C DC/DC/Rly

Alimentacao: L+ / M, 24 Vcc

Saida digital: Qx.x A DEFINIR

Saida analogica SM1232: AQx

Entrada de status: Ix.x

-INV1 METALTEX IF10

FWD: comando, validar funcao

RC/RA: confirmar eletrica

AVI: faixa de entrada a validar

GND: referencia a validar

RS+/RS-: opcao Modbus

INTERLIGACOES DE COMANDO NAO DEFINIDAS: verificar manual e projeto TIA V18.

Os segmentos de terminal nao sao fios instalaveis. Confirmar I/O e niveis eletricos.

03 - SEGURANCA E BORNES

SEGURANCA FUNCIONAL

Parada de emergencia independente do PLC.

Avaliar riscos conforme NR-12.

Definir funcao de parada segura do drive.

Validar arquitetura por responsavel tecnico.

-X1 | REGUA DE BORNES

X1:1 - L1

X1:2 - L2

X1:3 - PE

X1:4/5/6 - U/V/W para motor

PENDENCIAS PARA PROJETO EXECUTIVO

Placas do inversor e motor; parametros do IF10; mapeamento de I/O do PLC.

Dimensionamento de cabos, disjuntores e protecoes; detalhes de aterramento.

Projeto de seguranca, lista de bornes, numeracao de fios e validacao de campo.