

Arbeitsanweisung	AA - Nr. 13 / 15
Kennzeichnung der getemed-Produkte	Seite 1 / 2

1 Zielstellung

Die mit dieser Arbeitsanweisung festgelegten Regelungen und Festlegungen haben das Ziel, durch Kennzeichnung der getemed - Produkte die Rückverfolgbarkeit dieser zu reglementieren.

2 Geltungsbereich

Die vorliegende AA gilt für die Bereiche F, TF, und Q der MEBATRON Elektronik GmbH.

3 Regelungen und Festlegungen

3.1 Kennzeichnung der getemed-Produkte

Geprüfte Baugruppen werden gemäß AA-Nr.08 und getemed OA-Nr. 16 / 13 Anlage 1 vom 28.04.2015 gekennzeichnet. Die Kennzeichnung der geprüften getemed-Produkte erfolgt.

3.2 Erstellung des Batch - Zertifikates

Das nach der getemed OA-Nr.16/13 Anlage 1 zu erstellende Batch-Zertifikat für **VitaGuard Hauptplatinen** wird gemäß der Vorlage von getemed „Batch-Zertifikat_PB_e_Mebatron.doc“ **bei der Hauptplatinenbestellung** (Produktionsauftragserstellung der Hauptplatine) von TF erstellt und an den Produktionsauftrag der Hauptplatine geheftet.

Bei **Teilung eines Produktionsauftrages** auf Grund mehrerer Stücklistenversionen bzw. Alternativbestückungen sind demzufolge **mehrere Batch - Zertifikate** zu erstellen.


Die Angaben „**Fertigungsdatum ab**“ und „**Auslieferungsdatum Kompletgerät ab Kennnummer / Lieferdatum / Rechnungsnummer**“ werden erst direkt vor Auslieferung des ersten Gerätes mit der neuen Batch - Nummer ergänzt. **Diese Angaben werden von FP vor Lieferung eigenständig TF mitgeteilt.** Das nun vollständige Batch - Zertifikat wird als Original mit dem ersten Gerät mit neuer Batch - Nummer an getemed geliefert. Des weiteren wird ein **von FP ausgefüllter Info - Zettel** „Info neue Batch-Nr.“ dem ersten **Gerät beigelegt**.

3.3 Kennzeichnung der Platinen / Kleben der Batch - Nummer

Die Batch - Nummer, bezogen auf den Produktionsauftrag der VitaGuard Hauptplatine, sowie eventuelle Gründe für weitere Batch - Nummern sind **den Maschinenführern der Bestück-automaten** unter zuhilfenahme des „Batch Zettels für die Maschinenbestückung“ durch einheften in den Produktionsauftrag **mitzuteilen**, so dass eine Trennung und **korrekte Kennzeichnung** der **bestückten Leiterplatten** mit den Batch-Nummern erfolgen kann.

Das Kleben der Batch - Nummer auf die Platine erfolgt dann am AOI - Maschinensichtplatz durch den Maschinenführer.

Verteiler: Server: F, FP, TF, AOI, SMD06, SMD11 / Dokumentationsmappen: Fgtn

	Name	Bereich	Datum	Unterschrift
Erstellt :	Henschel	Q	28.03.2018	
Genehmigt :	Herfurth	T	28.03.2018	

MEBATRON Excellence for PCB	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 13 / 15
Kennzeichnung der getemed-Produkte	Seite 2 / 2

3.4 Benennung und Ablage der Zertifikate

Batch – Zertifikate sind nach folgender Matrix zu benennen

Batch-Zertifikat_PB_e_Mebatron_XX.X_VGXXXX_M-X-XX-XX-XX.doc



und unter

SERVER LW Texte\Fertigungsunterlagen\GTM\VG3100,2100,310\Batch-Zertifikate aktuell

als Datei abzulegen. Des weiteren ist eine Kopie des an getemed gelieferten Original Zertifikates im Ordner „Korrekturmaßnahmen – GeTeMed – Batch-Zertifikate“ (TF) abzulegen.

4 Mitgeltende Dokumente

- **Batch-Zertifikat_PB_e_Mebatron** (Word – Dokument)
- **Batch Zettel für die Maschinenbestückung** (Excel – Liste)
- **Info neue Batch-Nr.** (Excel – Liste)
- **Getemed – OA 16/13**

Ausgabe	Geändert	Bereich	Am	Änderungsgrund	Inhalt der Änderung
14	Henschel	Q	05.04.15	Änderung	Abschnitt 3.1 – Neuer Ausgabestand OA-Nr. 16/13
15	Henschel	Q	28.03.18	Überarbeitung	Allgemeine Aktualisierung ISO9001:2015, Dokumentenverknüpfung