

Arbeitsanweisung

 AA - Nr.
 36 / 03

Stichprobenprüfungen

Seite 1 / 2

1 Zielstellung - Geltungsbereich

Die vorliegende Arbeitsanweisung regelt die Durchführung von Einfach - Stichprobenprüfungen (Attribut - Prüfungen) auf Grundlage der DIN ISO 2859 Teil 1, auszugsweise für Losgrößen ab N = 281 Einheiten und für AQL = 0,25 / 0,40 / 0,65 / 1,00 (AQL - Annehmbare Qualitätslage).

Die vorliegende AA gilt für die Bereiche T, F, K und Q.

2 Arbeitsschritte

Stichprobenprüfungen sind zum **Nachweis** der **Qualitätslage** von Losen bei **End-** bzw. **Ausgangsprüfungen** ab N=281 Einheiten anzuwenden, sofern keine 100% Prüfung möglich ist.

Angewandte Stichprobenprüfungen sind auf dem Lohnschein unter „Bemerkungen“ mit dem Stichwort „Stichprobenprüfung“, dem angewandten AQL und dem gesichteten Stichprobenumfang zu kennzeichnen.

1. Der **Stichprobenumfang** (n) ist in Abhängigkeit der Losgröße der Lieferung oder des betrachteten Loses (N) nach Tabelle 1 **festzulegen**.
2. Die Anzahl der im Los zulässigen fehlerhaften Teile (Annahmezahl c) ist für die AQL - Werte 0,25; 0,40; 0,65 oder 1,0 ebenfalls der Tabelle zu entnehmen. Sofern mit dem Kunden kein AQL vereinbart wurde, ist ein **AQL von 0,40** zu Grunde zu legen.
3. **Prüfen** der Stichprobe auf Einhaltung der vorgegeben Parameter / Fehlermerkmale.
4. **Wenn** die **Anzahl** der in der **Stichprobe** festgestellten **fehlerhaften Einheiten** $\leq$ der **Annahmezahl c** (Einheiten) beträgt ist davon auszugehen, dass in sich **im** betrachteten **Los weniger als AQL (%)** (z.B. 0,25 % für AQL = 0,25) fehlerhaften Einheiten **befinden**.
Ist die Zahl der **Fehlerhaften Einheiten größer als die Annahmezahl**, muss eine **100% Prüfung** durchgeführt werden.

Leittabelle für Einfach-Stichprobenprüfung (Attributprüfung)

Auszug aus DIN ISO 2859 Teil 1 (Prüfniveau II, normale Prüfung)

Tabelle 1

Losgröße N	Stichproben Umfang n	AQL 0,25 Annahmezahl c	AQL 0,40 Annahmezahl c	AQL 0,65 Annahmezahl c	AQL 1,0 Annahmezahl c
281 - 500	50	0	0	0	1
501 - 1200	80	0	0	1	2
1.201 - 3.200	125	0	1	2	3
3.201 - 10.000	200	1	2	3	5
10.001 - 35000	315	2	3	5	7
35001 - 150000	500	3	5	7	10
150001 - 500000	800	5	7	10	14
500001 und darüber	1250	7	10	14	21

Verteiler: Server: F, KL / Dokumentationsmappen: QP

	Name	Bereich	Datum	Unterschrift
Erstellt :	Henschel	Q	28.03.2018	
Genehmigt :	Herfurth	T	28.03.2018	

MEBATRON Excellence for PCB	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 36 / 03
Stichprobenprüfungen	Seite 2 / 2

Revisionsstand

Ausgabe	Geändert	Bereich	Am	Änderungsgrund	Inhalt der Änderung
03	Henschel	Q	28.03.18	Überarbeitung	Allgemeine Aktualisierung ISO9001:2015, Dokumentenverknüpfung