

Arbeitsanweisung

**AA - Nr.
25.06 / 07**

Wartungsplan – Temperaturprüfschrank VT 3050

Seite 1 / 1

1 Zielstellung

Die mit dieser Arbeitsanweisung festgelegten Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sichern, dass die technologischen Einrichtungen und Anlagen störungsfrei und anforderungsgerecht arbeiten und der Fertigungsprozess unter beherrschten Bedingungen verläuft.

2 Geltungsbereich

Die vorliegende AA gilt für den Bereich F, der Firma MEBATRON Elektronik GmbH.

3 Regelungen und Festlegungen

Die Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind im zugehörigen und auf die Maschine bezogenen Formblatt FB89 – Messtagebuch zu dokumentieren.

#	Zyklus	zu wartende Maschinengruppe	durchzuführende Wartungsarbeiten
1	Monatlich <i>Qualitätsbeauftragter</i>	Prüfraum	Temperatur überprüfen: -5°C / +55° C Abweichtoleranz: +/- 2° C Zur Kontrolle sind nur kalibrierte Messmittel zugelassen!
2	Jährlich <i>Qualitätsbeauftragter</i>	Homematic IP Geräte	Überprüfung der Sensoren bezüglich Ihrer Abweichung

Revisionsstand

Ausgabe	Geändert	Bereich	Am	Änderungsgrund	Inhalt der Änderung
04	Henschel	Q	11.11.14	Anpassung	Punkt 3 – Wartungsdurchführung und -arbeiten überarbeitet
05	Heinicke	F	16.04.18	Überarbeitung	Allgemeine Aktualisierung ISO9001:2015, Dokumentenverknüpfung
06	Henschel	Q	04.05.2020	Überarbeitung	Punkt 3 – Konkretisierung der Dokumentation (FB88) Änderung der Prüftemperatur auf aktuelle Testwerte -> Schulungsbewertung: keine Schulung notwendig
07	Kaehler	Q	17.01.2024	Überarbeitung	Überprüfung der Homematic Sensoren ergänzt, Punkt 3

Verteiler: siehe Dokumentenmatrix

	Name	Bereich	Datum	Unterschrift
Erstellt :	Kaehler	Q	17.01.2024	
Genehmigt :	Henschel	Q	17.01.2024	