

Arbeitsanweisung

**AA - Nr.
25.31 / 06**

Wartungsplan – Siebdrucker DEK Horizon 03i

Seite 1 / 1

1 Zielstellung

Die mit dieser Arbeitsanweisung festgelegten Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sichern, dass die technologischen Einrichtungen und Anlagen störungsfrei und anforderungsgerecht arbeiten und der Fertigungsprozess unter beherrschten Bedingungen verläuft.

2 Geltungsbereich

Die vorliegende AA gilt für den Bereich F, der Firma MEBATRON Elektronik GmbH.

3 Regelungen und Festlegungen

Die Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind im zugehörigen und auf die Maschine bezogenen Formblatt FB88 – Wartungsnachweis - Maschinentagebuch zu dokumentieren.

#	Zyklus	zu wartende Maschinengruppe	durchzuführende Wartungsarbeiten
1	<u>18 Monate</u> <i>Extern</i>	Komplettwartung: - Hebetischbremse - Kameralinear, Druckschlittenlager und Spindel der Breitenverstellung - Auflagefläche Schablonen Einzug, Anlaufplatten der Aktuatoren - Kamera Optik, Rakel-mechanismus - Lüfter der Einschübe	Prüfen reinigen und ölen mit öligem Tuch reinigen reinigen Funktion prüfen

Revisionsstand

Ausgabe	Geändert	Bereic	Am	Änderungsgrun	Inhalt der Änderung
03	Henschel	Q	11.11.14	Anpassung	Punkt 3 – Wartungsdurchführung und -arbeiten überarbeitet
04	Heinicke	F	16.04.18	Überarbeitung	Allgemeine Aktualisierung ISO9001:2015, Dokumentenverknüpfung
05	Henschel	Q	04.05.2020	Überarbeitung	Punkt 3 – Konkretisierung der Dokumentation (FB88)
06	Schmidtke	Q	06.06.2024	Überarbeitung	Wartungszyklus 18 Monate da 2-Schichtsystem ->Schulungsbewertung: keine Schulung notwendig

Verteiler: siehe Dokumentenmatrix

	Name	Bereich	Datum	Unterschrift
Erstellt :	Schmidtke	Q	06.06.2024	Digital unterschrieben von René Schmidtke Datum: 2024.06.07 07:14:04 +02:00 René Schmidtke
Genehmigt :	Henschel	Q	06.06.2024	Digital unterschrieben von Andreas Henschel Datum: 2024.06.07 10:39:01 +02:00 Andreas Henschel