

	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 25.48 / 01
Wartungsplan – Siebdrucker DEK NeoHorizon 03iX	Seite 1 / 1

1 Zielstellung

Die mit dieser Arbeitsanweisung festgelegten Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sichern, dass die technologischen Einrichtungen und Anlagen störungsfrei und anforderungsgerecht arbeiten und der Fertigungsprozess unter beherrschten Bedingungen verläuft.

2 Geltungsbereich

Die vorliegende AA gilt für den Bereich F, der Firma MEBATRON Elektronik GmbH.

3 Regelungen und Festlegungen

Die Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind im zugehörigen und auf die Maschine bezogenen Formblatt FB88 – Wartungsnachweis - Maschinentagebuch zu dokumentieren.

#	Zyklus	zu wartende Maschinengruppe	durchzuführende Wartungsarbeiten
1	<u>18 Monate</u> <i>Extern</i>	Komplettwartung: - Hebetischbremse - Kameralinear, Druckschlittenlager und Spindel der Breitenverstellung - Auflagefläche Schablonen Einzug, Anlaufplatten der Aktuatoren - Kamera Optik, Rakel-mechanismus - Lüfter der Einschübe	Prüfen reinigen und ölen mit öligem Tuch reinigen reinigen Funktion prüfen

Revisionsstand

Ausgabe	Geändert	Bereich	Am	Änderungsgrun	Inhalt der Änderung
01	Henschel	Q	06.06.2024	Erstausgabe	---initial---

Verteiler: siehe Dokumentenmatrix

	Name	Bereich	Datum	Unterschrift
Erstellt :	Henschel	Q	06.06.2024	
Genehmigt :	Schmidtke	Q	06.06.2024	