

Arbeitsanweisung	AA - Nr. 25.46 / 01
Wartungsplan – Dampfphasen-Lötanlage Asscon VP 1000-66	Seite 1 / 1

1 Zielstellung

Die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sollen sichern, dass die technologischen Einrichtungen und Anlagen störungsfrei und anforderungsgerecht arbeiten und der Fertigungsprozess unter beherrschten Bedingungen verläuft.

2 Geltungsbereich

Die vorliegende AA gilt für den Bereich F, der Firma MEBATRON Elektronik GmbH.

3 Regelungen und Festlegungen

Die Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind im zugehörigen und auf die Maschine bezogenen Formblatt FB88 – Wartungsnachweis - Maschinentagebuch zu dokumentieren.

#	Zyklus	zu wartende Maschinengruppe	durchzuführende Wartungsarbeiten
1	Monatlich <i>Maschinenführer</i>	- Dampfkammer und Kühlzone inkl. Hubstangen u. Endlagen - Dampfkammerboden gründlich reinigen, anschließend Medium filtern - Kondensatsammler der Wartungseinheit leeren	Reinigen Reinigen und filtern
	2-monatlich		
2	Halbjährlich <i>Wartungs- mechaniker</i>	- Wärmetauscher reinigen - Permanentfilter reinigen bzw. wechseln - Kettenglieder warten / reinigen	Wärmetauscher von Staub befreien Filterpatrone des Prozessmediumfilterkreises

Revisionsstand

Ausgabe	Geändert	Bereich	Am	Änderungsgrun	Inhalt der Änderung
01	Henschel	Q	24.06.22	initial	Neuerstellung an Hand der Herstellervorgaben

Verteiler: siehe Dokumentenmatrix

	Name	Bereich	Datum	Unterschrift
Erstellt :	Henschel	Q	24.06.2022	
Genehmigt :	Meder	F	24.06.2022	