

Relatório

Relatório Número

REL-0001

Dados gerais

Empresa	Obra	Endereço
José Leopoldo Pugliese	Mirant Ibirapuera	Rua Pedro de Toledo 388

Itens observados

..
Vide fotos.

Foto não disponível

Foto não disponível

Foto 1 - Foto 1 - Necessário retirada de madeiras
encrustadas no concreto

Foto 2 - Foto 2 - Emboço bem-acabado



ELP Consultoria

Rua Jaboticabal, 530 apto. 31 - São Paulo - SP - CEP:

03188-000

leopoldo@elpconsultoria.eng.br

www.elpconsultoria.com

Telefone: (11) 99138-4517



Foto 3 - Foto 3 - Friso torto



Foto 4 - Foto 4 - Emboço bem-acabado



Foto 5 - Foto 5 - Emboço bem-acabado



Foto 6 - Foto 6 - Emboço bem-acabado



ELP Consultoria

Rua Jaboticabal, 530 apto. 31 - São Paulo - SP - CEP:
03188-000

leopoldo@elpconsultoria.eng.br
www.elpconsultoria.com

Telefone: (11) 99138-4517

Assinaturas		
Preenchido por:	Liberado por:	Responsável pelo acompanhamento
Administrador do Sistema	Eng. José Leopoldo Pugliese	José Leopoldo Pugliese

 **ELP Consultoria**
 Rua Jaboticabal, 530 apto. 31 - São Paulo - SP - CEP:
 03188-000
leopoldo@elpconsultoria.eng.br
www.elpconsultoria.com
 Telefone: (11) 99138-4517