

En Montevideo, siendo el día 08 de septiembre de 2026 a la hora 14:00 comparece ante mí teniente de Navío (CP) Adrián Molesini una persona del sexo masculino, Sr. Ivanov YURI que es interrogada en el siguiente tenor, referente al sumario del buque "Alpha Crux", bandera rusa, N° OMI 9024621, referente a lo sucedido el día 25 de agosto del 2026.

el mismo es acompañado por el Sr Nicolai GOLUBEI FORTUNA C.I 4.480.389-4 F/N 19/09/1966, nacionalidad Moldavia quien cumple función de traductor del interrogado.

PREGUNTA 1: Por su nombre, nacionalidad, edad, documento de identidad, profesión u ocupación. -----

RESPUESTA: Ivanov YURI RUSO, 59 años, 668786494, primer oficial de máquina del buque ALPHA CRUX-----

PREGUNTA 2: Para que indique a quien está subordinado directamente como jefe de máquinas del buque. -----

RESPUESTA: Estoy subordinado al Capitan Ruso, a mí solo el que me da las ordenes es el capitán Ruso Sr Andre BELIKOV. -----

PREGUNTA 3: Para que indique si estaba al tanto de la sustitución del caño de refrigeración del motor principal y de la caja reductora. -----

RESPUESTA: Si estaba al tanto de esa sustitución, sabia que ese caño estaba podrido y el jefe de maquina coreano fue quine realizo la reparación, nadie me puso al tanto que lo iban hacer, me entere un día que baje a la sala de maquina y lo estaban haciendo esto fue al segundo día que llegamos a puerto. Este dia cuando bajé a la sala de maquina vi que no estaba el caño y que las válvulas estaban cerradas y que no entraban agua. En ese momento en la sala de maquina no había nadie, al subir a cubierta me encuentro el segundo y tercero de maquina y les pregunto quien saco el caño, a lo que ellos contestaron que fue el jefe de maquina Coreano Sr Par KWANG, al otro dia baje a la sala de maquina y ya estaba colocado. -----

PREGUNTA 4: Para que diga si esa refrigeración salía de una toma de fondo del buque.

RESPUESTA: Si correcto salía de una toma de fondo del buque con un caño al llegar al motor principal, luego se divide en 2 que es que sale un caño más chico para la caja reductora del eje. -----

PREGUNTA 6: Para que indique si estaba dentro del plan de mantenimiento del buque esta reparación. -----

RESPUESTA: No había ni un plan en caso de que hubiera un plan lo tenia que haber preparado el Sr Par KWANG

PREGUNTA 7: Para que diga si usted estaba en sala de maquina cuando hicieron la reparación de este. -----

RESPUESTA: No, no estaba en la sala de maquina pero si estaba a bordo del buque.

PREGUNTA 8: Para que diga quien superviso la prueba del cambio de la cañería ----

RESPUESTA: No lo sé pienso que estaba el Sr Par KWANG, tampoco me informaron de que hayan hecho alguna prueba alguna. -----

PREGUNTA 9: Para que indique si tiene algo más que agregar. -----

RESPUESTA: Yo pienso y lo sé perfectamente que cuando bajé a la sala de maquina vi las válvulas que estaban abiertas y no entraban agua, que la causa del hundimiento no fue esto. -----

**MONTEVIDEO, 08 DE SETIMBRE DEL 2026, 14:35 HORAS Y DE LA
DECLARACION EFECTUADA ANTE FIRMA DE CONFORMIDAD DEL
DECLARANTE. CONSTE. -**

Jefe de Maquinas _____

Ivanov YURI RUSO

Oficial Actuante _____

TN (CP) Adrian MOLESINI

Interprete _____

Nicolai GOLUBEI FORTUNA