

En Montevideo, siendo el día 08 de septiembre de 2026 a la hora 15:00 comparece ante mí teniente de Navío (CP) Adrián Molesini una persona del sexo masculino, Sr. Tokmin KOHCTANTIEN que es interrogada en el siguiente tenor, referente al sumario del buque "Alpha Crux", bandera rusa, N° OMI 9024621, referente a lo sucedido el día 25 de agosto del 2026.

el mismo es acompañado por el Sr Nicolai GOLUBEI FORTUNA C.I 4.480.389-4 F/N 19/09/1966, nacionalidad Moldavia quien cumple función de traductor del interrogado.

PREGUNTA 1: Por su nombre, nacionalidad, edad, documento de identidad, profesión u ocupación. -----

RESPUESTA: Sr. Tokmin KOHCTANTIEN, Rusos , 59 años N° 757415226, patrona de pesca .-----

PREGUNTA 2: Para que indique donde trabaja des cuando y a quien está subordinado en el buque. -----

RESPUESTA. Desde el 01/04/ 2026 me encuentro embarcado en el buque Alpha como patrón de pesca y estoy subordino al capitán Sr Andrei BELIKOV .-----

PREGUNTA 3: Para que indique los hechos sucedidos el día 25 de agostos de los corrientes. -----

RESPUESTA: Yo estaba en el puente con el 1° oficial Ruso, charlando cuando empezó a escorar el barco, cuando llego a los 10° de escora el 1° primer oficial ruso fue a la sala de máquina para averiguar qué pasaba, yo quedándome en el puente, a los 5 minutos volvió el 1° oficial y me comento que estaba el 2° de maquina ruso trasvasando combustible babor a estribor, pasando el tiempo nos dimos cuenta que la inclinación del buque continuaba es que por eso el 1° oficial ruso me manda a verificar a la sala de máquina para hablar con el 2° de máquina para corroborar bien la maniobra Pero en el camino me encuentro con el 2 de maquina en la puerta del camarote del 3 oficial de maquina ruso, y el 2° de maquina le dice al 3° de máquina que baje a la sala de máquina para corroborar si se estaba haciendo bien la maniobra, cuando yo ya vi que los 2 oficiales de maquina hablaron me retire al puente nuevamente y veo que el 1° oficial había bajado al muelle para ver los cabos del buque. Pasado los 15 minutos el buque quedo sin energía más o menos a esa altura había unos 30° grados de escora y el jefe de maquina digo que estaba entrando agua por el ojo de buey. -----

PREGUNTA 4: Para que diga si sabe las causa por la cual el buque se escora. -----

RESPUESTA: Yo pienso que el 2° de maquina vio que el buque estaba un poquito escorado y quiso a drizarlo y es que por eso el se equivoca en la maniobra de trasvaso de combustible. -----

PREGUNTA 6: Para que indique si sabe de alguna reparación en la sala de máquina que se realizó. -----

RESPUESTA: No, no lo se. -----

PREGUNTA 7: Para que diga si durante la maniobra de trasvaso de combustible el bajo a sala de máquina. -----

RESPUESTA: No, no baje a sala de máquina. -----

PREGUNTA 8: Para que diga quien estaba en la sala de maquina cuando el estaba en el puente. -----

RESPUESTA: Estaba el 2° de máquina de guarida. -----

PREGUNTA 9: Para que diga si escucho por parte del 1° oficial darle alguna orden de realizar trasvaso de combustible al 2° de máquina. -----

RESPUESTA: No, no escuche nada. -----

PREGUNTA 10: Para que indique si tiene algo más que agregar. -----

RESPUESTA: No-----

MONTEVIDEO, 08 DE SETIMPBRE DEL 2026, 15:22 HORAS Y DE LA DECLARACION EFECTUADA ANTE FIRMA DE CONFORMIDAD DEL DECLARANTE. CONSTE. -

Jefe de Maquinas _____

Tokmin KOHCTANTIEN

Oficial Actuante _____

TN (CP) Adrian MOLESINI

Interprete _____

Nicolai GOLUBEI FORTUNA