

450

技术要求

- 1. 逐渐表面不能有缩孔, 砂眼等;
- 2. 去处毛刺。

进料口			材料	45	比例	1:5
			数量	1	图号	A2
制图	陈靖宇		沙川			
校核			他们子师			

其余 💆