海海海湾湾湾等湾

课程: 食品加工机械与设备

系(院): 海洋学院

专业: 食品科学与工程

班 级: 食品 102

姓 名: 杨双

目录

第一章 绪论

第二章 工艺流程和操作要点

第三章 设备选型 第四章 参数确定

日产10吨番茄酱打浆机

摘 要: 番茄打浆机适用于多种新鲜的果品和蔬菜打浆分离之用,随着人们生活水平的提高,西红柿打浆机在人们的生活中扮演的角色越来越重要。对于打浆机,在工程设计及使用中还存在一些的缺陷,如参数选择不合理等。目前,打浆机的设计仍是依靠经验公式计算,在经验公式中许多参数的选择是在一定范围内凭经验选取的,这使得打浆机的设计较落后,无法提高其设计水平和提高产品的性能。

关键词: 打浆机、经验公式、西红柿、设计

第1章 绪论

1.1 研究番茄打浆机目的和国内外现状概况

茄科草本植物番茄的果实。又称西红柿、番柿、洋柿子、六月柿。有苹果青、粉红甜肉、桔黄嘉辰等品种。我国大部分地区均有栽培。夏季采收,洗净鲜用。番茄是世界范围内广泛栽培的作物,也是营养价值极高的植物。据营养学家研究测定:每人每天食用 50 克一100 克鲜番茄,即可满足人体对几种维生素和矿物质的需要。番茄含的"番茄素",有抑制细菌的作用;含的苹果酸、柠檬酸和糖类,有助消化的功能。番茄含有丰富的营养,又有多种功用被称为神奇的菜中之果。它所富含的维生素 A 原,在人体内转化为维生素 A,能促进骨骼生长,防治佝偻病、眼干燥症、夜盲症及某些皮肤病的良好功效。现代医学研究表明,人体获得维生素 C 的量,是控制和提高肌体抗癌能力的决定因素。番茄内的苹果酸和柠檬酸等有机酸,还有增加胃液酸度,帮助消化,调整胃肠功能的作用。番茄中含有果酸,能降低胆固醇的含量,对高血脂症很有益处。番茄富含维生素 A、C、B1、B2 以及胡萝卜素和钙、磷、钾、镁、铁、锌、铜和碘等多种元素,还含有蛋白质、糖类、有机酸、纤维素。

目前,世界上有三大番茄主产区:美国、意大利和中国。美国所产的番茄酱主要提供美国国内食用,其出口量仅占全球贸易总量的 6%-7%;意大利和中国的出口量各占到全球贸易总量的 30%。近两年美国番茄大幅减产,欧盟番茄种植加工量急剧下降,中国番茄酱市场占用份额逐年加大。

近几十年来,世界范围内的番茄产量和制品贸易增长迅速,中国番茄及制品贸易在世界番茄贸易的地位也越来越重要,对世界番茄贸易产生了重要的影响。中国番茄加工产业的迅速崛起和发展,使中国已经跻身世界主要生产国家的行列。

作为新鲜番茄食用消费大国,据不完全统计,中国全国每年新鲜番茄的消費量达到二千六百万吨,与全球番茄加工数字相近。今后中国番茄制品消费将呈现每年增长百分之十五的发展趋势。

目前中国拥有麦当劳、肯德基快餐店三千余家,每天快餐消費超過三百万人次,油炸土豆條配有番茄沙司,成为中国消費者消費番茄制品的最佳方式。

中国番茄原料种植面积达一百万亩,主要分布在新疆、内蒙和甘肃,是全世界三大主要种植区域之一。其中新疆番茄种植面积八十万亩,是中国加工番茄种植最大的省区。中国番茄醬紅色素高,色差、粘稠度和霉菌均達到世界同类产品先进水平,而相对低廉的制造成本,构建了产品的竞争力。

番茄酱和番茄浆番茄酱罐头是世界上主要的蔬菜罐头之一,它由番茄经打浆、浓缩而成,是番茄的主要加工品。世界年贸易量100万 t 左右,主要作调料或汤料,同时是加工番茄沙司的主要原料,也是加工混合蔬菜、茄汁鱼、豆等屹头的辅料。番茄酱根据其浓缩程度不同有稀(24%—27.9%)、中(28%—31.9%)、浓(32%—39.3%)和超浓(大于39.3%)几种。还有低于24%的产品,称番茄浆或番茄泥,常见的为稀(8.0%—10.1%)、中等(10.2%—11.2%)和浓(15.0%—24.0%)几种。

番茄制品的主要产品有番茄红素、大包装番茄酱、小罐番茄调味酱、番茄沙司、以番茄汁等,但无论何种制品,都要对番茄进行打浆,打浆的方法主要有人工打浆,机械打浆,人工打浆效果低,加工条件质量不够好,产量低,显然不能满足番茄加工行业的需求,加工时番茄进入头道物料桶内,主轴带动叶轮高速旋转,物料被叶轮带动与筛网磨擦挤压,使得番茄的肉、汁与皮、籽分离,肉和汁通过筛网上的小孔从出料口排出,皮和籽则向轴端推进经过排渣口排出。

第2章 打浆机工艺流程和操作要点

2.1 工艺流程:

番茄酱的生产工艺为原料的清洗、分级、破碎、加热、打浆、浓缩、升温、装罐、密封、杀菌、冷却。

2.2 操作要点:

(1) 番茄浆原料

加工番茄酱的原料果要求果实鲜红、茄红素含量高,如可溶性固形物为 4%左右,茄红素含量最好在 6mg/100g 番茄以上;果实红熟一致,无青肩或青斑、黄晕等;胎座红色或粉红色,种子周围胶状物最好红色;出汁率和可溶性固形物高;抗裂性好,糖酸比适中,维生素 C 含量高;原料要求成熟。

我国曾有浙红1号、浙红2号、浦红2号、扬州红、佳丽矮红、扬州24、罗城1号、渝红1号、渝红2号、穗圆、满丝等品种。但世界范围内的番茄酱用种换代很快,特别是杂种的应用和无支架品种的应用非常迅速,应随时注意。

(2) 原料的处理

进厂的原料果实应严格剔除霉烂及成熟不足的果实,在流动水槽内浸泡预洗,除去杂质,再经鼓风洗涤机和喷淋高压水将表面彻底洗净。

洗净后的果实进行修整,在滚动工作输送台中专人将有疤的果、虫果和裂果等 部位用刀修割干净。再一次将烂果除去,并喷淋洗净其余果实。

(3)破碎、脱籽、预热

果实进入破碎机轧碎、有时破碎和脱籽联合进行,之后立即加热至85℃,以抑制果胶酶,保证稠度。

(4)打浆

送入打浆机进行打浆,筛孔直径分别是 1.0mm、0.5mm 和 0.4mm。果浆流入带搅拌器的贮槽。出汁率控制在手捏果渣不出汁为止。

(5)浓缩

将浆体及时泵入浓缩锅内,在真空条件下低温浓缩,番茄酱最好采用双效或多效逆流真空浓缩设备,最终浓度依要求而定。浓度测定时要注意由于温度而引起的误差。

(6)预热、装罐

浓缩后的番茄酱,经列管式加热器加热至90—97℃,立即趁热装罐。番茄酱在 我国常采用 539 号罐(净重 70g)、668 号罐(198g)、15267 号罐(5000g)等罐形 包装。在美国,为了便于运输和再加工,常用55 加仑大桶无菌装运,欧洲地区也大 量推广 200kg 铝箔复合无菌包装。

(7) 杀菌、冷却

装罐后的番茄酱应立即杀菌,一般沸水杀菌25—35分钟。之后及时冷却。

2...3 流程图

原料——受料——提升——洗果——检果——破碎——预热灭菌——打浆,去皮,精制——真空浓缩——杀菌——罐装,分口——后巴氏杀菌——吹干,贴标,打码,输送

3.1 原料计算(一天八小时计)

时产量: 10÷8=1.25t/h

原料计算: W(1-5%)(1-20%)(1+10%)(1-40%)(1-0.05%)=10

 $W\approx19.92t$

时产量如洗、检果后物料:5%

拣果后物料 19.92× (1-5%) =18.92

三去(去蒂、去皮、去籽)损失率: 20%

三去后物料: 18.92× (1-20%) =15.14

添加物料: 10%

添加物料后物料 15.14× (1+10%) =16.65

浓缩损失率: 40%

浓缩后物料: 16.65× (1-40%) =9.99

杀菌灌装损失率: 0.05%

杀菌灌装后物料:9.99×(1

-0.05%) $\approx 9.99 \approx 10$

3.2 物料衡算图

第3章 设备选型

3设备选型

3.1 刮板式提升机

型号	尺寸大小/mm	功率/KW	处理量 t/h
JPTS-5	3500*800*7000*3800	1	5

出产公司:上海加派机械科技有限公司

网址: http://www.sinojump.com/sh_product.php?id=213

3.2 浮洗机

型号	尺寸大小/mm	功率/KW	处理量 t/h
JPXG-5	4300*1000*2000	2.2	5

出产公司:上海加派机械科技有限公司

网址: http://www.sinojump.com/sh_product.php?id=215

3.3 检果机

型号	尺寸大小/mm	功率/KW	处理量 t/h
----	---------	-------	---------

JP-JG5	3500*1080*1400	1.5	5
--------	----------------	-----	---

出产公司:上海加派机械科技有限公司

网址: http://www.sinojump.com/sh_product.php?id=216

3.3 破碎机

型号	尺寸大小/mm	功率/KW	处理量 t/h
JP-PS5	1500*830*1840	4	5

出产公司:上海加派机械科技有限公司

网址: http://www.sinojump.com/sh_product.php?id=219

3.4 预热器

型号	尺寸大小/mm	功率/KW	处理量 t/h
JP-YR5	1680*500*1350	1.5	5

出产公司:上海加派机械科技有限公司

网址: http://www.sinojump.com/sh_product.php?id=224

3.5 卧式双道打浆机

型号	尺寸大小/mm	功率/KW	处理量 t/h
WDJ-450	1270*1130*1800	7.5	2

出产公司:中国北方饮料食品机械成套设备集团

3.5 刮板式浓缩机

型号	设备高度/mm	功率/KW	处理量 t/h
LG8	6990	7.5	1.2

出产公司: 江苏省常州嘉强机械制造有限公司

网址: http://detail.china.alibaba.com/offer/1023437632.html

3.6 套管式杀菌机

型号	尺寸大小/mm	功率/KW	处理量 t/h
JP-SJ15	8000*1200*1200	33	3

出产公司:上海加派机械科技有限公司

网址: http://www.sinojump.com/sh_product.php?id=228

3.7 灌装机

型号	尺寸大小/mm	处理量 t/min
----	---------	-----------

FM-SMT/1000 | 1250*260*850 | 0.002—0.035

出产公司:上海越甲自动化设备有限公司

第四章 水电计算

第5章 打浆机设计参数的确定

1. 生产能力 打浆机的生产能力取决于筛筒的长度,直径,打浆板的转速,导程角的大小和开孔率等因素,其经验公式为:

式中

G----打浆机生产能力(公斤/时)

D-----筛筒内径(米)

L-----筛筒长度(米)

n-----刮板转速(转/分)

α -----导程角 (度)

必须着重说明,以上公式计算出的生产能力,是指通过筛孔的产品量,而非处理原料的量。因为若不考虑出浆率,供应再多原料也不能视为打浆机的真正生产能力,进料再多,若来不及打浆的话,只能是从一头进去从另一头出来,没有计算的实际意义。

2 物料在滚筒内的时间

物料在筛筒内沿棍棒运动的时间为:

$$\tau = \frac{L}{V_1} = \frac{60 L}{\pi D n \tan \alpha} = \frac{60 \cdot 2.4}{3.14 \cdot 0.8 \cdot 970 \cdot \tan 1.8} = 1.88s$$

式中 V_1 ————物料沿棍棒运动线速度(米/秒)

3 棍棒与筛筒之间的间隙

中心截面与筛筒壁间隙最大为 h=6mm。 两端处至筛筒壁间隙最小:

$$h' = \frac{2R - \sqrt{L^2 \sin^2 \alpha + 4(R - h)^2}}{2}$$

$$= \frac{0.8 - \sqrt{2.4^2 \times \sin^2 1.8^\circ + 4(0.394)^2}}{2}$$

$$= \frac{0.0042}{2}$$

由于有导程角的存在,间隙之差为:

.4 圆筒筛消耗功率的计算

由于是单机工作,所以取 W=4000 (牛•米/公斤) 传动效率^η =0.75

$$N = \frac{GW}{3600 \,\eta} = \frac{2500 \times 4000}{3600 \times 0.75} = 3703.7 \ \ w \approx 3.7 \ \ kw$$

式中 G----生产能力(公斤/时)

W----打浆机操作的能量消耗比率(牛 x 米/公斤)其值决定于原料的种类、温度、棍棒转速和筛筒的有效截面等。若概略计算,单机时可取平均值 W=3920-4410 (牛 x 米/公斤),联动时取 W=4900-5800 (牛 x 米/公斤)

4.2 电动机的选择

该电动打浆机的生产能力为 0.6T/h,每天两班制,每班八小时,工作寿命为 5年,轴转速为 970 转/分。

查阅机械设计手册和考虑实际生产条件,取带传动效率为0.7,,则所需电动机的功率为:

$$P = 3.7 / 0.7 = 5.28 \text{ kw}$$

考虑电动机的效率问题和意外情况,初选电动机为 Y132M-4

电动机的参数如下:

型号: Y2-160L-4

功率: 7.5KW

电流: 15.4A

转速: 1460r/min

效率: 87%

功率因数: 0.85

重量: 84

第5章 主要设备的结构设计与计算

5.1 计算皮带,设计皮带轮

由上述可知,电动机的额定转速为 1460r/min,额定功率为 15KW,传动比 τ =1.5,一台运转时间大于 10h。

(1). 设计功率

机器每天工作小时数 $^{\geq}$ 16h,载荷变动较大,查阅机械设计手册表 6-1-11 $^{K}{}_{A}$ 得=1. 4。

$$P_d = K_A . P = 1.4 \times 7.5 = 10.5$$

(2).选定带型

根据 $^{P}_{d}$ = 21kw 和 $^{n}_{1}$ = 1460r/min,查阅机械设计手册图 6-1-3 得: 选择 B 带型

(3) 传动比

$$i = \frac{n}{n} = \frac{d_{p2}}{d_{p1}} = \frac{1460}{970} = 1.5$$

其中: ${}^{n}_{2}$ 为大带轮的转速 ${}^{d}_{p1}$ 为小带轮节圆直径

d p2 为大带轮节圆直径

(4) 小带轮基准直径^d p1

为了提高 V 带的寿命在结构允许条件下, 宜选较大的基准直径。

由机械设计手册表 6-1-22 和表 6-1-23 选定 $d_{d1} \geq d_{min}$

$$d_{\min} = 125 \text{mm}$$
 所以取 $d_{d1} = 200 \text{mm}$

(5) 大带轮基准直径 $^{d}_{_{d2}}$

$$d_{d2} = i d_{d1} = 1.5 \times 200 = 300 \text{mm}$$

查机械设计手册表 6-1-22 得:

$$d_{d2} = 315 \text{mm}$$

(6) 带速 V

$$V = \frac{\pi d \times n}{60 \times 1000} = \frac{3.14 \times 200 \times 1460}{60 \times 100} = 15.3 \text{ m/s}$$

$$V_{\text{max}} = 25 \sim 30$$
 符合要求

说明:一般 V 不要低于 5m/s,为了充分发挥 V 带的传动能力,应使 V≈ 20m/s

(7) 初定轴间距 a_0

$$0.7 \left(\frac{d_{d1} + d_{d2}}{d_{1}} \right) \le \frac{a_{0}}{0} \le 2\left(\frac{d_{d1} + d_{d2}}{d_{1}} \right)$$

$$360.5 \le \frac{a_{0}}{0} \le 1030$$

初选轴间距=600 (视具体结构而定)

(8) 所需带的基准长度 L_{d0}

$$L_{d0} = 2a_0 + \frac{\pi}{2}(d_{d1} + d_{d2}) + \frac{(d_0 - d_0)^2}{4a_0}$$

$$= 2 \times 600 + \frac{\pi}{2}(200 + 315) + \frac{(315 - 200)}{4 \times 600}$$

$$= 2015$$

由表 6-1-19 选择带的基准长度 L_d =2000mm

(9) 实际轴间距 a

$$a \approx a_0 + \frac{L - L}{2} = 600 + \frac{2000 - 2015}{2} = 592.5$$

(10) 小带轮包角^α1

$$\alpha_{1} = 180 \, \circ - \frac{d - d}{a^{2}} \times 57.3 \, \circ = 169 \, \circ$$

一般 $\alpha_1 \geq 120$ °,最小不低于90°,如果 α_1 较小,应增大或用张紧轮

(11) 单根 V 带的基本额定功率 P_1

根据带的型号, $^{d}_{p1}$ 和 $^{n}_{1}$ 普通 V 带查表得

$$P_{1} = 5.14 \text{kw}$$

单根普通 V 带额定功率的增量 $^{\Delta P}$ 1=0.41

$$K_{\alpha} = 0.98$$
 $K_{L} = 0.98$
于是 $P_{r} = (P_{1} + \Delta P_{1}) \times K_{\alpha} \times K_{L}$
 $= (5.14 + 0.41) \times 0.98 \times 0.98 = 5.54 \text{ kw}$

(12) V 带的根数 Z

$$Z = \frac{P}{P} = \frac{21}{5.54} = 3.79 \approx 3.8$$

取 4 跟皮带

(13) 单根 V 带的预紧力 F_0

$$F_{0} = 500(\frac{2.5}{K_{\alpha}} - 1) \frac{P_{d}}{ZV} + mv^{2}$$

$$= 500(\frac{2.5}{0.98} - 1) \frac{21}{3.8 \times 0.17} + 0.17 \times 15.3^{2}$$

$$= 25250 N$$

(14) 作用在轴上的力(或称压轴力) $^{F}_{Q}$

$$F_{Q} = 2F_{0} \times Z \times \sin \frac{\alpha}{2}$$

(15) 带轮的结构和尺寸

设计V带轮时应满足的要求有:质量小,结构工艺性好,无过大的铸造内应力;质量分布均匀,轮槽工作面要精细加工(表面粗糙度一般应为 3.2),以减

少带的磨损; 各槽的尺寸和角度应保持一定的精度, 以使载荷分布较为均匀等。 带轮上带速 $N \leq 25 m/s$, 所以选用 HT150 材料制作。 查机械设计手册 6-1-22:

小带轮的直径为 207mm 带轮的直径为 322mm 查手册表 6-1-27 得:

选小带轮的孔径 $^{d}_{0}$ =50 则小带轮为实心轮 大带轮的孔径 $d_0'=55$

带轮宽度的选择:

查机械设计手册表 6-1-21 得,对于 B 槽型

基准宽度
$$b_d = 14.0$$

基准线上槽深 $h_{a \min} = 3.5$

$$\mathbb{R}$$
 $h_{a=4}$

基准线下槽深 $^{h}_{f \min} = 10.8$ 或 14.0

$$\mathfrak{R}^h f = 14$$

槽间距 e=19±0.4

槽边距 $f_{\min} = 11.5$

$$\mathbb{R}^{f_{\text{min}}} = 14$$

最小轮缘厚 $t_{min} = 7.5$

带轮宽 B= (Z-1) xe+2f=(4-1)x19.4+2x14=86.2

所以小带轮的直径为:
$$d_{a1} = d_{d1} + 2h_{a1} = 208$$
 大带轮的直径为: $d_{a2} = d_{d2} + 2h_{a1} = 323$

大带轮的直径为:
$$d_{a2} = d_{d2} + 2h_{a1} = 323$$

小带轮直接与电动机相连,无较大载荷 $d_0 = 50$ 的孔径可以安全工作 大带轮的的重量 $mg \le \pi r^2 h \rho = 3.14 \times 157.5 \times 0.0862 \times 7.8$

$$=52371N$$

5.2 传动主轴的结构设计计算

5.2.1 初步计算轴的直径

根据强度扭转发初步估算轴的直径

$$d = A_0 \sqrt{\frac{P}{N}}$$
 P=6. 24KW n=970r/min

式中 \mathbf{P} 为轴传递的功率,kw; n 为轴的转速,r/min; A 为由轴的材料和受载情况确定的系数。轴用45 号钢材料,A 取120。

计算得最小直径为
$$_{\text{m in}}$$
 =22mm 有一个键槽时,轴径增大 $_{\text{5}\%}$ ~ $_{\text{7}\%}$,于是 $_{\text{d}}$ =23.5

轴端接在大带轮上,考虑到轴上打有螺孔和上面查表得到的参考值取轴的最小值

$$_{\rm d}$$
 =55mm

5. 2. 2 轴的结构设计

轴的结构设计根据取定的最小值和各配件的安装,设计结构图见装配图轴的结果设计。根据滚筒的长度和其它零件的安装,初步计算得轴的长度有3米,这在实际中很难加工出来,不利于机器的大批量生产制造,故采用实心轴套空心轴的方式,这样不仅仅节省材料,减轻整机的重量,也易于制造安装,轴的两端装有圆锥滚子轴承。

5.2.3 根据定位要求确定轴的各段直径和长度

(1) 实心轴的设计

实心轴零件图从左至右起第1段端部装有大带轮,轴上开有键槽,考虑安装方便,此段长度取110mm,直径为轴最小直径55mm

第2段上安装有轴承,轴承安装在轴承座里面,通过毡圈密封,轴承座通过螺栓固定在机架上,此段周长去145mm,直径为60mm。

第3段上装有螺旋推进器和破碎物料用的破碎桨叶,此段轴大部分位于滚筒里面,考虑到夹持器的轴肩定位,此轴的长度取968mm,直径为74mm,在距离此段左端632mm处有凸台,用于破碎桨叶的定位。

第 4 段插入空心轴以便与之相连,轴上开有一个 10mm 的螺栓孔,用于连接实心轴和空心轴,此段的直径去为 40mm,全轴长度为 1426mm

(2) 空心轴的设计

空心轴开有 1662mm 的空心孔,这样能节省材料也减轻机身重量,如装配图空心轴所示

从左至右第一段的长度为 1498mm, 此段装有夹持器, 直径为 70mm, 空心部 分直径为 40mm 第二段上也装有夹持器,考虑到有轴肩定位,此段长度取 493,直径为 63mm 第三段装有轴承,有轴肩定位,此段长度取 82mm,直径为最小直径 55mm

5.3 轴上零件的定位

- (1)实心轴与大带轮的连接采用平键连接,根据机械设计手册表 5-2-1 普通平键的型式和尺寸(GB/T1096-79), d=55mm 所选用的键 $_{b\times h}$ 为 16x10,键槽用键槽铣刀加工, 键的长度取 60mm
- (2)螺旋输送采用焊接方式连接在轴上,螺旋桨叶采用轴套套在轴上,左端 用开口销定位,右端用凸台定位,滚动轴承安装在轴承座里面,轴承座通过螺栓 连接在机架上定位

5.4 确定轴上的圆角和倒角

参考机械设计书表 15-2 可知圆角和倒角(C或R)大于(1.2或1.6),取2%。

5.5 滚动轴承

打浆机在高速运动时,会产生较大的轴向力和径向力,在轴的两端各安装一个圆锥滚子轴承,可以抵消轴向力的同时也能承受较大载荷,由于安装轴承位置的轴径大小分别为 55mm 和 60mm,于是选择 0 基本游隙组、轴承代号为 30211 和 30212 的圆锥滚子轴承,它们的基本尺寸 $d \times D \times T$ 分别为 55×100 22.7和 $60 \times 110 \times 23.75$,成对安装在轴承座内。

轴承的润滑方式采用脂润滑。

参考文献

- [1] 叶兴乾/等. 出口加工蔬菜[M]. 北京. 中国农业出版社. 1997-05 1997-05 P35-65
- [2] 郭新明. 中国番茄产业发展问题研究[J]. 拉萨.西部金融 2009 年第 11 期 P12-17
- [3] 邹学校. 番茄主要加工工艺[M].北京.北京科技术出版社. 2010-03-29 P99-120
- [4] 李喜秋. 画法几何及机械制图习题集[M]. 武汉. 华中科技大学 2008. 4 P88-111
- [5] 纪名刚等. 机械设计[M]. 北京. 高等教育出版社. 2005. 12
- [6] 周良德,朱泗芳等编著[M].长沙.现代工程图学.湖南科学技术出版社.2000.8
- [7] 罗迎社. 材料力学[M]. 武汉. 武汉理工出版社. 2000. 10 P23-55

- [8] 席伟光. 机械设计课程设计[M]. 北京. 高等教育出版社. 2002. 9
- [9] 洪钟德. 简明机械设计手册[M]. 上海. 同济大学出版社. 2002. 1
- [10] 徐灏主编. 机械设计手册[M]. 北京. 机械工业出版社, 1999. 1
- [11] 成大先. 机械设计手册[M]. 上海.化学工业出版社
- [12] 刘燕萍. 工程材料[M].北京. 国防工业出版社.2009.9 P48-76
- [13] 罗洪田. 机械原理课程设计指导书[M]. 北京. 高等教育出版社. 1986
- [14] 唐增宝等. 机械设计课程设计. [M]. 武汉. 华中理工大学出版社. 1998 P23-79
- [15] 彭文生. 机械设计. [M]. 武汉. 华中理工大学出版社. 1996 P15-87 现代果汁加工技术与设备 仇农学 主编 化学工业出版社