

# Rapport d'étape : Retour de force pour le préhenseur du robot de CAPRA

PAR
Maxime Rolland ROLM19089800

Sigle du cours : GPA791

Professeur responsable: ROBERGE Jean-philippe

**SESSION**: ÉTÉ 2023

GROUPE: 01

MONTRÉAL, Le 21/08/23

### RÉSUMÉ

Ce rapport a pour objectif l'amélioration du préhenseur du robot de Capra. Plusieurs objectifs ont été établis pour l'amélioration. Le préhenseur doit être en mesure de prendre des objets complexes, d'ouvrir des portes possédant 2 types de poignées et de mesurer précisément la force appliquée sur le préhenseur.

Des tests de forces maximales ont été faits sur plusieurs versions de la pince en considérant la structure interne et des paramètres d'angles et d'épaisseur inspirée de d'autres recherches. Des tests de résistance en fonction de la force appliquée sur les capteurs piezorésitifs ayant initialement pour objectif la conception du circuit d'acquisition ont été faits. À cause de problème technique à propos de l'hystérésis et de la répétabilité des capteurs, d'autres tests ont été exécutés pour tenter de les caractériser et de trouver la source de l'erreur.

Les résultats obtenus mettent en avant les avantages des pinces flexibles de type Finray pour ouvrir tous les types de portes. Les capteurs piézorésitifs démontrent une certaine difficulté concernant leur précision, leur reproductibilité et leur comportement d'hystérésis, ce qui fait en sorte que le circuit nécessaire à l'acquisition est difficilement adaptable.

Pour finir, certaines hypothèses sont explorées concernant les résultats des capteurs. La possibilité de faire des tests avec des jauges de contraintes n'est pas exclue puisqu'elles sont mieux adaptées aux déformations que les capteurs piézorésitifs.

# Sommaire

1.	. Introduction	6
	1.1. contexte et objectifs	6
2.	Revue de la documentation	7
	2.1. Options autres	7
	2.2. Types de pinces	7
	2.3. Types de Capteurs	8
	2.4. Solution envisagée	8
3.	Méthodologie de travail	10
4.	Processus de conception	12
	4.1. Conception de la pince de type FinRay	12
	4.2. Conception de l'adaptateur pour le préhenseur 2f-140	13
	4.3. Conception de la matrice de force piezorésitive	14
	a. tests préliminaire	14
	b. test de grosseur du capteur	15
	c. Test sur l'isolant du capteur	16
	d. ajout d'amplificateur	18
5.	. Interprétations des résultats et Discussion	21
6.	. Conclusion et recommandations	23
7.	. Annexe I	24
	7.1. Brève analyse des principales difficultés rencontrée	24
	7.2. Résistance et caractéristiques des capteurs testés	26
	7.3. Programme et librairies créés	27
8.	S. Annexe II	31
	8.1. Caractéristiques du vélostats	31
	8.2. Types de pinces rigides	31
	8.3. Types de pinces flexibles	32

8	3.4. Types de capteurs	33
9.	Bibliographie	34

# **Table des illustrations**

Figure 1: finray modele 1
Figure 2: finray modele 2
Figure 3: Finray arbre modele 1
Figure 4: finray arbre modele 2
Figure 5: adaptateur 2F-140
Figure 6: adaptateur 2f-140 monté
Figure 7: configuration des capteurs
Figure 8 : montage de test du capteur
Figure 9: résultat d'application d'une grande force pour obtenir la résolution maximale du capteur
Figure 10: Essaie avec Isolant transparent
Figure 11: Essaie avec isolant électrique #1
Figure 12: Essaie avec isolant papier
Figure 13: Essaie avec isolant électrique #2
Table des tableaux
Tableau 1: Tests sur les isolants
Tableau 2: variation de la Résistance (ohms) selon la force appliquée (N.)
Tableau 3: variation de la tension (V) selon la force appliquée (N.)
Tableau 4: général, difficultés et solutions
Tableau 5: Pinces, difficultés rencontrées et solution
Tableau 6: Capteurs, difficultés et solutions
Tableau 7: Avantages et inconvénient des pinces rigides
Tableau 8: Avantages et inconvénient des pinces flexibles
Tableau 9: Avantages et inconvénients des Capteurs retenus

### 1. Introduction

Dans le monde de la robotique, plusieurs types de pinces et de capteurs existent. Dans ce document ayant pour objectif d'améliorer le préhenseur robotique du robot de Capra, plusieurs sujets seront abordés. Premièrement il y aura une brève mise en contexte. Par la suite, une revue de documentation et quelques tests seront présentés. Pour finir, il y aura une conclusion et une présentation des prochaines étapes du projet.

#### **1.1.** CONTEXTE ET OBJECTIFS

Durant les compétitions précédentes, le club Capra a fait plusieurs réalisations par rapport aux choses à améliorer sur leurs robots. Ils en ont conclu qu'il serait pertinent d'avoir un certain retour en force sur le bras robotique pour les raisons qui suivent :

- Durant les épreuves, à distance, il est **difficile de savoir si un objet est bien manipulé** seulement grâce à une caméra située sur le poignet.
- Le robot n'arrive pas à ouvrir des portes avec poignées rondes et à de la difficulté à les ouvrir avec une poignée à levier, car il ne sait pas comment se placer pour obtenir des forces égales sur chaque point de contact. C'est pourquoi les forces appliquées sur des objets statiques sont inégales et rendent la prise instable.
- Le préhenseur actuel n'arrive pas à savoir si une plus grande force peut être appliqué sans que l'objet se déforme. Sa force de préhension est statique et doit être ajustée manuellement dans le code.
- Certaines épreuves impliquent de prendre des objets ronds ou sphériques
- Certaines épreuves impliquent de **ne pas dépasser une certaine force** quand un bouton est appuyé (Armanini *et al.*, 2021)

Puisque le budget ne permet pas à l'équipe de s'équiper d'un nouveau bras collaboratif ou d'acheter un nouveau préhenseur, le mandat concédé est de modifier le préhenseur actuel « 2f-140 robotiq » de façon à résoudre la majorité des problèmes mentionnés ci-haut.

### 2. REVUE DE LA DOCUMENTATION

Dans cette section, les choses seront présentées selon un certain ordre, pour simplifier la présentation. Par exemple le type de pince est présenté avant les types de capteurs, car ceux-ci seront choisis en fonction de la pince.

#### 2.1. OPTIONS AUTRES

Une certaine confrontation entre différentes options a été considérée avant d'aller plus loin dans la recherche.

Une option était d'ajouter un **capteur de couple** sur le bras actuel, mais le budget alloué est relativement petit et le fait d'ajouter ce capteur ne permet pas de prendre des objets de formes irrégulières.

Une autre option était d'équiper le bras de **jauges de contraintes** pour observer la flexion du bras, mais cela n'aide pas le robot à pouvoir ouvrir des portes à poignées rondes et à pouvoir prendre des objets de forme irrégulière.

### 2.2. Types de pinces

Dans l'industrie plusieurs types de pinces sont utilisées, elles ont chacune leurs avantages et inconvénients. Puisque le préhenseur actuel ne possède que 2 doigts, les options sont largement réduites. Ce ces options sont classées sous 2 catégories clé, les embouts **rigides** et les embouts **flexibles.** Différents avantages et inconvénient sont notés en Annexe.

L'un des choix rigides préconisés est un design comme celui étudié par (Alqasemi, Mahler et Dubey, 2007), car le robot doit être en mesure d'ouvrir des portes avec un préhenseur a 2 doigts. Puisque le club désire avoir une certaine versatilité dans la préhension d'objet, il est préférable d'aller vers un préhenseur flexible.

La pince choisie est la pince flexible fonctionnant grâce à l'effet fin Ray dont l'analyse cinétostatique est expliquée dans les papiers de (Shan et Birglen, 2020). Cette solution offre une forme qui peut s'adapter aux 2 types de poigné demandés (ronde et à levier). Cette solution peut aussi permettre de prendre des objets d'une forme différente et irrégulière. Une étude sur

l'effet du nombre de barres transversales du modèle et de leurs angles sur la force appliquée a été faite par (Armanini *et al.*, 2021). Ce design est revisité par (Yao, Fang et Li, 2023), pour tester différentes structures internes et l'effet du changement de leurs paramètres.

### 2.3. Types de Capteurs

Puisque la pince choisie est flexible, les capteurs doivent être flexibles pour conserver les propriétés. Les capteurs cités à l'Annexe II ont su retenir l'attention, car ils possèdent tous des caractéristiques désirées (léger, flexible, peu couteux). Le choix du capteur qui sera utilisé fut un choix difficile entre les jauges de contraintes en matrice et les capteurs piézorésitifs. Les informations à propos de ces capteurs en relation avec les pinces flexibles furent difficiles à trouver. Voici un résumé des caractéristiques principales des capteurs à faible cout considérés :

TABLEAU 1: CAPTEURS CONSIDERES POUR LA PINCE

Malgré le fait que les jauges de contraintes possèdent une meilleure précision et une relativement bonne sensibilité, les **capteurs piézorésitifs** seront choisis pour la première phase de tests grâce à leurs faibles couts. De plus, à première vue, le circuit d'acquisition semble plus simple que celui des jauges de contraintes, car il ne nécessite pas d'amplification, le capteur et le circuit qui sera utilisé est inspiré de (Arduino & Co, 2018). (Hopkins, Vaidyanathan et Mcgregor, 2020) est aussi un bon exemple pour la configuration des capteurs. La précision et la répétabilité est également abordé dans (Hopkins, Vaidyanathan et Mcgregor, 2020) et (Dzedzickis *et al.*, 2020).

### 2.4. SOLUTION ENVISAGÉE

La solution envisagée est l'ajout d'une pince de type « Fin Ray » imprimé en 3D avec du TPU95A. Cette pince sera munie d'une matrice de capteur piézorésitifs conçu à l'aide de Polyéthylène-Carbon composite (Velostat®) et de fils de cuivre. Pour faire l'acquisition des

données de la pince, un **esp32** sera utilisé, car il possède beaucoup d'entrées analogiques et un petit format. Un **multiplexeur** sera aussi utilisé afin de pouvoir lire plus d'entrées analogiques

### 3. MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

### 1) Concevoir et tester la pince

Matériel: Logiciel CAO, imprimante 3D, TPU95A, PETG, Mark-10.

- a. Dessiner le modèle à imprimer avec un logiciel CAO
- b. Imprimer en 3D en TPU95A et noter les paramètres d'impression
- c. Concevoir un support et l'imprimer en PETG ou en PLA pour la pince afin de la tester sur le banc de tests.
- d. Vérifier si la pince arrive à supporter 5Kg en utilisant le mark-10 disponible en laboratoire.
- e. Modifier des paramètres en se référant à (Yao, Fang et Li, 2023) jusqu'à ce que le résultat soit satisfaisant. (Déformation et force maximale)

### 2) Concevoir et tester les capteurs

<u>Matériel</u>: Multimètre, Vélostat (8.1), Ruban adhésif en cuivre, fil d'alimentation, isolants, Mark-10.

- a. Tester la résistance maximale et minimale du capteur selon sa grosseur pour une force appliquée des 5 kg.
- b. Utiliser le mark-10 pour connaître la courbe de force appliquée sur le capteur selon différentes grosseurs et différents capteurs piézorésitifs. La résistance maximale et minimale sera importante pour la conception du circuit.
- c. Reporter les faiblesses et les points forts du capteur sortant de ce test. (Précision, hystérésis)
- d. Faire des tests de Répétabilité en appuyant instantanément une même force plusieurs fois. Ce test permettra de connaître plusieurs autres caractéristiques (écart type, exactitude)

#### 3) Concevoir et tester le circuit électronique

<u>Matériel</u>: plaquette de prototypage, fils, amplificateur MCP6004, potentiomètre, Arduino due (pour les tests).

a. Calculer la résolution du capteur sans amplificateur.

- b. Calculer les résistances nécessaires au circuit d'amplification et choisir un potentiomètre servant à ajuster le gain du circuit
- c. Trouver et commander les composants (amplis, potentiomètre et résistances).
- d. Ajouter les capteurs au circuit et ajuster le gain de façon à optimiser la résolution du capteur (voir ajout d'amplificateur).
- e. Faire la programmation orientée objet nécessaire à l'acquisition et au traitement des données de plusieurs capteurs. (Voir Programme et librairies créées en Annexe I)
- f. Faire des graphiques de tension de sortie en fonction de la force appliquée et noter les caractéristiques.

### 4) Tester l'ensemble.

Matériel: pince choisie, capteurs, circuit électronique, Arduino due, Programment de tests.


- a. Assembler les capteurs sur la pince comme dans la Figure 7
- b. Faire des graphiques de la courbe de force en fonction de la résistance des capteurs
- c. Faire des graphiques de la courbe de force en fonction de la tension à la sortie du circuit d'amplification
- d. Modifier le programme pour qu'il retourne des forces et non des voltages selon la pression sur la pince.

### 4. PROCESSUS DE CONCEPTION

### 4.1. CONCEPTION DE LA PINCE DE TYPE FINRAY

Le premier test (figure1) fut réalisé en m'inspirant du modèle à la figure 1 des papiers de (Shan et Birglen, 2020) mais le modèle semble trop grand et trop flexible pour être capable de prendre une masse de 5Kg.

Le modèle a donc été modifié pour ressembler à celui dans la Figure 2. En réduisant l'espacement de la structure interne et la largeur, le modèle est en mesure de résister à une plus grande force appliquée. Un problème reste que le bout de la pince réagit moins bien que le premier modèle. En relisant l'article de (Yao, Fang et Li, 2023) et celui de (Shan et Birglen, 2020), je me suis rendu compte que le profil de la largeur de la pince est plutôt trapézoïdal tandis que celui qui a été testé est rectangulaire. Cela a probablement pour effet de réduire la rigidité de l'extrémité, ce qui est actuellement un problème. De plus, en relisant la conclusion de (Yao, Fang et Li, 2023), j'ai décidé de démarrer une **nouvelle série de tests** avec la **structure en arbre** pour optimiser la force applicable en fonction de la déformation.




La Figure 3 est inspirée du modèle en arbre fait par (Yao, Fang et Li, 2023). En l'observant et en manipulant la pince, il est possible voir une faiblesse au dos de la pince (là ou est dessiné une flèche rouge). Lorsqu'une force est appliquée sur la pince, une grande partie de la force est transmise à cet endroit. C'est pourquoi dans la Figure 4, ce problème a été ajusté.

Le Tableau 6 démontre les difficultés et solutions aux problèmes rencontrées durant la conception.

### 4.2. Conception de l'Adaptateur pour le préhenseur 2f-140

Puisque le modèle de la pince 2F-140 est disponible sur le web, il a été relativement facile de concevoir un adaptateur. Voici le modèle qui a été conçus :








FIGURE 6: ADAPTATEUR 2F-140 MONTE

Ce modèle **devra probablement être modifié**, car si des forces en Z sont appliquées, la base de la pince a tendance à se tordre dans ce sens.

### 4.3. CONCEPTION DE LA MATRICE DE FORCE PIEZORÉSITIVE

### a. TESTS PRÉLIMINAIRE

L'idée initiale est de faire un capteur comme celui du tutoriel de (Arduino & Co, 2018) et de les placer en matrice.




FIGURE 7: CONFIGURATION DES CAPTEURS

Un test a été fait avec seulement 1 capteur. voici les étapes à suivre inspirées de (Hopkins, Vaidyanathan et Mcgregor, 2020)


- 1. mesurer la résistance du morceau de vélostat au repos
- 2. Mesurer la résistance du morceau de vélostat a son maximum appuyé
- 3. Calculer la résistance du diviseur de tension pour optimiser la résolution du capteur

$$Vout_{max} = Vin * \frac{R2}{R1_{min} + R2}$$

$$Vout_{min} = Vin * \frac{R2}{R1_{max} + R2}$$

 $Range\ de\ la\ sortie = Vout_{max} - Vout_{min}$ 

$$Resolution = \frac{1023 * Range de la sortie}{Vin}$$



	Test
Dimension capteur	6,5x 1 cm
Résistance Capteur repos $(R1_{max})$	150kΩ
Résistance Capteur appuyé ( $R1_{min}$ )	40kΩ
R2	80kΩ
Range de sortie	1.05 V
Résolution	326 bits

FIGURE 8: MONTAGE DE TEST DU CAPTEUR




FIGURE 9: RESULTAT D'APPLICATION D'UNE GRANDE FORCE POUR OBTENIR LA RESOLUTION MAXIMALE DU CAPTEUR

Pour obtenir une meilleure plage de résolution du capteur, il serait possible de **modifier la référence de l'ADC** de l'Arduino à la valeur maximale retenue dans le graphique, comme démontré dans (ENGRTUTOR, 2022) ou de faire un circuit d'amplification. Cette méthode permettrait d'avoir une plus grande plage de résolution avec le capteur.

### **b.** TEST DE GROSSEUR DU CAPTEUR

Le test consiste à appuyer sur le capteur jusqu'à ce que le la valeur de la résistance se stabilise ou semble atteindre un plateau.

Le test a été fait avec différentes grosseurs d'appui et 2 capteurs possédant une aire différente. Les capteurs possèdent la même largeur, soit 1cm.





FIGURE 10: OBJETS UTILISES POUR APPUYER UNE FORCE

Un seul test a été fait, car les capteurs étaient non-répétable et variaient beaucoup trop :




### c. Test sur l'isolant du capteur

Pour s'assurer que la variation ne provient pas seulement de l'isolation du capteur, des tests ont été faits avec plusieurs isolants. Le Tableau 8 résume tous les tests effectués.

Puisque l'isolant adhésif papier et l'isolant électrique ont des résultats semblables, une série de tests a été performée sur chacun d'eux. Le test consiste à faire une courbe de force du capteur en débutant de 0N jusqu'à 100N et ensuite de revenir a 0N. Ce test aura pour effet de visualiser la variation de mesure des capteurs. Ce test sera répété 2 ou 3 fois pour éviter les erreurs de mesure.

TABLEAU 2: VARIATION DE LA RESISTANCE SELON LE TYPE D'ISOLANT



Dans le Tableau 2 il est possible d'observer que les capteurs réagissent de manière complètement différente face à une même force appliquée et qu'ils ne sont pas du tout répétables. Il est aussi possible de confirmer que le petit capteur atteint plus rapidement la stabilité que le grand.

Quelques jours plus tard, lors de l'implémentation des capteurs à isolation ruban adhésif d'électricien dans le circuit, la valeur maximale de la résistance du capteur 2 et 3 n'était plus la même. Le capteur 2 semble être resté à la valeur de son 2<sup>e</sup> essai et le capteur 3 est devenu très instable et possédait une résistance entre 2Mohms et 35 MOhms.





FIGURE 11: COURBE DU CAPTEUR 3 QUI SEMBLE DEFECTUEUX

### d. AJOUT D'AMPLIFICATEUR

Selon mes connaissances, il est possible de faire 2 types de circuits à l'aide d'ampli-op pour amplifier notre signal et les 2 ont des avantages et inconvénients.

Le premier un circuit en mode amplificateur différentiel qui permet d'amplifier simplement le signal pour que la valeur maximale soit de 3,3V. La valeur minimale dépend de la résistance au diviseur de tension choisis



https://fr.wikipedia.org/wiki/Montages\_de\_base\_de\_1%27amplificateur\_op%C3%A9rationnel

Le deuxième est un circuit possédant 2 inverseurs. Le premier inverseur ajoute un offset au centre de la plage de valeur (1,5V) en ajoutant un gain de 1,5 à 3,3V et le 2<sup>e</sup> inverseur s'occupe du gain en dessous de 3,3V. Ce circuit est légèrement plus complexe, mais il permet d'amplifier le signal dans les 2 sens. Son plus grand défaut est qu'il nécessite une alimentation positive et négative alors qu'elle n'est pas disponible sur le Arduino.

Le circuit choisi est celui possédant un seul non-inverseur, car il est plus simple, nous possédons seulement une alimentation positive et la tâche demandée ne nécessite pas une très grande optimisation de la résolution.

Pour connaître les résistances à ajouter à notre circuit d'amplification, il faut les calculer en fonction des paramètres désirés : la tension d'alimentation, la valeur de sortie maximale (Vomax), la valeur du capteur au repos (R1max), sa valeur appuyée (R1min) et la valeur du diviseur de tension (Vodiv).

En se fiant aux valeurs obtenues durant la conception du capteur de force :

$$rf = \left(\frac{vomax}{vodiv} * R1min\right) - R1min = 1088000 Ohms$$

Avec une tension de Vodiv= 0.1V à la pin positive de l'ampli-op, nous obtenons une tension de sortie minimale de :

$$vomin = \frac{r1max + Rf}{R1max} * Vodiv = 1.188V$$

Nous possédons donc une plage de données allant de 1.188V à 3,3V. Il est possible d'augmenter cette plage de données en diminuant Vodiv, mais cela a pour effet d'augmenter Rf. Nous ne voulons pas trop augmenter Rf, car la valeur se rapprocherait de l'impédance d'entrée de l'ampli-op.

Le circuit qui sera utilisé pour les prochains tests se fie sur la valeur Rmax mesurée avant le test.

TABLEAU 3: VALEURS RMAX OBTENUES AVANT LE TEST SUR LA TENSION DE SORTIE

	surface appuy	Rmax (0N)	Rmin (100N)	deltaR	Rf	Vomin	Resolution
capteur 1	grand	135	65	70	2080	1,64074074	514,37037
capteur 2	grand	64	30	34	960	1,6	527
capteur 3	petit	35000	98	34902	3136	0,10896	989,2224
capteur 4	petit	2000	560	1440	17920	0,996	714,24

Note : Puisque la valeur Rmax a énormément changé pour le capteur 3 et 4, il faudrait reprendre la mesure de Rmin pour trouver Rf.




FIGURE 12: CIRCUIT UTILISE POUR MESURER LA TENSION EN FONCTION DE LA FORCE

Note : ans le circuit de la Figure 12, Rf du capteur 3 et 4 ne sont pas ajusté selon les valeurs obtenues au Tableau 3.




Tableau 4: variation de la tension (V) selon la force appliquee (N)

## 5. Interprétations des résultats et Discussion

#### Pinces

Plusieurs modèles de pince ont été conçus en ajustant des paramètres incrémentalement. Comme mentionné par (Yao, Fang et Li, 2023), pour les mêmes dimensions, la structure en arbre résiste beaucoup mieux aux forces appliquées, surtout lorsqu'il est temps d'appliquer une force loin de la base de la pince.

Dans un futur rapproché, il serait possible, même très intéressant de faire une version des pinces en arbre moulé ayant comme squelette des lamelles métalliques et comme corps, un gel se compostant comme le tpu95A. Cela permettrait d'intégrer les capteurs directement dans la pince afin d'éviter les chances de bris et d'accrochage des fils conducteurs.

### **Capteurs**

Selon les tests qui ont été faits, le matériel Vélostat est un matériel qui possède des caractéristiques variables. Sa résistivité varie beaucoup selon l'échantillon utilisé. Comme mentionné par (Dzedzickis *et al.*, 2020), le matériel est peu répétable et possède une très grande hystérésis. La figure 6 dans l'article de (Lacasse, Duchaine et Gosselin, 2010), démontre une courbe typique pour ce type de capteur.

De plus, un phénomène quelconque fait en sorte que sa résistance augmente énormément d'un moment à un autre. Comme proposé par (Lacasse, Duchaine et Gosselin, 2010), il est possible que cette augmentation soit reliée à un bris réversible de la structure interne du matériel. En se compressant, les structures conductrices s'éloignent. Dans notre cas, il semble que ce soit en retrouvant son repos que les particules s'éloignent.




FIGURE 13: HYPOTHESE POUR LE PROBLEME

Selon les tests qui ont été faits, la variation durant la mesure ne semble pas être causée par le type d'isolant. Il n'est tout de même pas impossible que les 2 isolant adhésifs et que le ruban adhésif en cuivre utilisé introduit un bruit considérable en se décollant de la surface. Pour

vérifier que ce n'est pas ce phénomène, il serait possible de faire d'autres capteurs qui mesurent la résistance sur la longueur du capteur et non sur son épaisseur. Le problème reste que dans ce cas, la résistance serait beaucoup plus grande pour une grande surface. Le capteur serait donc moins adapté au circuit.

#### Circuit

Puisque le matériel piézorésitifs ne possède pas une résistance constante en fonction de sa surface, il est extrêmement difficile de concevoir un circuit adapté, car les valeurs fluctuent. De plus, à cause de ces fluctuations dans les capteurs, il serait préférable de faire un montage qui utilise 2 ampli-op en mode inverseur, cela malgré le fait qu'il nécessite une alimentation négative.

### Ensemble

Lorsque tout est assemblé, puisque la pince est flexible, elle a pour effet d'aplatir la courbe de tension de sortie des capteurs piézorésitifs (Tableau 4), ce qui fait en sorte que la mesure est encore plus difficile à lire et à interpréter. Pour éviter d'aplatir la courbe du capteur, il faudrait le mettre au dos de la pince en mesurant son étirement, mais dans ce cas, la jauge de contrainte est mieux adaptée et plus précise.

### **6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS**

Bref les objectifs de projet étaient de concevoir une pince qui est adaptée pour l'ouverture de portes, qui peut prendre des objets ronds et des objets de 5Kg. Cette pince doit aussi permettre de savoir la force qui est appliquée et approximativement l'endroit de l'application.

La pince a été conçue pour être capable de prendre des objets de 5 kg et être capable d'ouvrir des portes, peu importe le type de poigné. Il est à noter que pour l'optimisation de la pince, certains tests peuvent être faits. Par exemple il serait important de tester le coefficient de friction et d'ajouter une protection pour recouvrir les capteurs. Malheureusement, la pince actuelle n'arrive pas à reconnaitre la force appliquée par un objet sur la pince, car les capteurs qui ont été testés possèdent une grande incertitude, leurs valeurs lues varient beaucoup et ont une grande hystérésis.

Plusieurs pistes peuvent être suivies pour améliorer le projet. La première chose à faire serait de faire des tests avec une jauge de contrainte triaxiale aussi appelée jauge de contrainte en rosette. L'utilisation d'une jauge de contrainte permettrait de connaître la force exercée en caractérisant la déformation en flexion et en torsion. Il serait aussi nécessaire de faire un circuit optimisé et adapté aux jauges de contraintes.

### 7. ANNEXE I

## 7.1. Brève analyse des principales difficultés rencontrée

### TABLEAU 5: GENERAL, DIFFICULTES ET SOLUTIONS

Général			
Difficulté	Solution		
Manque de connaissances dans le	-Prendre beaucoup plus de temps pour faire de la recherche.		
domaine	-Utiliser Google scholar et remonter les sources d'un article		
	intéressant		

#### TABLEAU 6: PINCES, DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTION

Conception de la pince				
Difficulté	Solution			
Choix des dimensions de la pince	-M'inspirer d'un modèle utilisé dans une étude et le modifier pour obtenir les caractéristiques que je veux.			
L'adaptateur réagit mal aux forces perpendiculaires	TBC			

### TABLEAU 7: CAPTEURS, DIFFICULTES ET SOLUTIONS

Conception des capteurs					
Difficulté	Causes possibles	Solution			
Choix du capteur		-Commander le Velostat pour faire			
(beaucoup de		des tests et voir s'il me convient			
ressemblances dans les		réellement.			
avantages et inconvénients)					
Conception du circuit		-Voir plus d'exemples en lignes.			
utilisé avec le Velostat					
Résolution du capteur trop	Différence entre la	Faire un circuit d'amplification.			
basse	résistance maximale et la				

	résistance minimale trop	
	basse	
La lecture de la résistance	Mauvaise isolation du	Tester différents isolants :
du capteur varie	capteur. Si l'isolant n'isole	-ruban adhésif (mauvais)
extrêmement	pas bien, la résistance a	-ruban adhésif électrique (semble
	tendance à augmenter	trop flexible et déforme le capteur)
	quand la pression appliquée	-ruban adhésif de style papier
	augmente.	(semble bien isoler jusqu'à un
		certain point)
	Erreur de conception (le	-Mettre l'entrée a une extrémité et
	courant prend le plus court	la lecture analogique a l'autre
	chemin)	extrémité
		Variant 1 Variant 2
La surface du capteur	Les soudures bloquent la	Agrandir le ruban en cuivre de
utilisé n'est pas optimale	flexion du capteur	chaque côté
		Variant 2 Variant 3
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Les capteurs possèdent une	???	Faire plusieurs capteurs pour
page de donnée valeurs qui		tenter d'obtenir des valeurs qui se
varient beaucoup.		rapprochent de la valeur désirée.

# 7.2. RÉSISTANCE ET CARACTÉRISTIQUES DES CAPTEURS TESTÉS

TABLEAU 8: TESTS SUR LES ISOLANTS

Grand capt	eur		
	urs mesuré	I	-Non fonctionnel
			-Capteur non adapté à la pince
5,5	180	550	Capted non adapte a la pinee
SAIE AVEC ISOLANT TRA	ANSPARENT		
Ruban adhesif d'e	lectricien		
Grand capte	eurs		
Vale	urs mesuré	-	
surface appuyé (cm²)	Rmax (0N)	Rmin (100N)	
5,5	57	19	-Fonctionnel
5,5	250	20	-Capteur non adapté à la pince
Petits capte	urs		Supredi non adapte a la pinec
Vale	urs mesuré		
surface appuyé (cm²)	Rmax (0N)	Rmin (100N)	
2,5	80	8	
SAIE AVEC ISOLANT ELE	CTRIQUE #1		
		_	
surface appuyé (cm²)	Rmax (0N)	Rmin (100N)	
2,5	90	70	
2,5	25	22	-Fonctionnel
			Tonetionner
			-Capteur adapté à la pince
surface appuyé (cm²)	Rmax (0N)	Rmin (100N)	
2,5	76	40	
2,5	220	93	
2,5	2200		
SAIE AVEC ISOLANT PAP	IER		
	. ,	, ,	
		_	
		32	-Fonctionnel
·		-Capteur adaptés à la pince	
		Capical adaptes a la plinee	
2,5	175	57 500	
2,5	2000		
	SAIE AVEC ISOLANT TRA  Ruban adhesif d'e Grand capte Vale surface appuyé (cm²) 5,5 Petits capte Vale surface appuyé (cm²) 2,5  SAIE AVEC ISOLANT ELE Ruban adhesif Grand capte Vale surface appuyé (cm²) 2,5 2,5 2,5 Petits capte Vale surface appuyé (cm²) 2,5 2,5 SAIE AVEC ISOLANT ELE Ruban adhesif Grand capte Vale surface appuyé (cm²) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5,5 SAIE AVEC ISOLANT PAP Ruban adhesif Él Grand capte Vale surface appuyé (cm²) 5,5 5,5 Petits capte	SAIE AVEC ISOLANT TRANSPARENT  Ruban adhesif d'electricien Grand capteurs Valeurs mesuré surface appuyé (cm²) Rmax (0N) 5,5 57 5,5 250 Petits capteurs Valeurs mesuré surface appuyé (cm²) Rmax (0N) 2,5 80  SAIE AVEC ISOLANT ELECTRIQUE #1  Ruban adhesif papier Grand capteurs Valeurs mesuré surface appuyé (cm²) Rmax (0N) 2,5 90 2,5 90 2,5 25 Petits capteurs Valeurs mesuré surface appuyé (cm²) Rmax (0N) 2,5 90 2,5 25 Petits capteurs Valeurs mesuré surface appuyé (cm²) Rmax (0N) 2,5 76 2,5 220 2,5 76 2,5 220 2,5 220 3,5 220 3,5 220 3,5 Rmax (0N) SAIE AVEC ISOLANT PAPIER  Ruban adhesif Électrique Grand capteurs Valeurs mesuré surface appuyé (cm²) Rmax (0N) 5,5 130 Petits capteurs Valeurs mesuré surface appuyé (cm²) Rmax (0N) 5,5 130 Petits capteurs Valeurs mesuré surface appuyé (cm²) Rmax (0N)	SAIE AVEC ISOLANT TRANSPARENT    Ruban adhesif d'electricien   Grand capteurs   Valeurs mesuré

### 7.3. Programme et librairies créés

```
Écrit par: Maxime rolland
Date: 2023-08-12
But: Ce programme lit 4 capteurs et affiche leurs moyennes en volt
#include <piezoresSensor.h>
int nbLecture = 20;
piezoresSensor sensor1(1,nbLecture,1.188,3.3);//long capteur
piezoresSensor sensor2(2,nbLecture,0.887,3.3);//long capteur
piezoresSensor sensor3(3,nbLecture,1.14,3.3);//petit capteur
piezoresSensor sensor4(4,nbLecture,1.45,3.3);//petit capteur
//variable pour delai
const unsigned long delaiAffichage =100;
unsigned long previousTimeAffichage = 0;
const unsigned long delaiLecture = 10;
unsigned long previousTimeLecture = 0;
long valMap = 0;
void setup() {
 // initialize the serial communications:
  Serial.begin(9600);
void loop() {
 unsigned long timer = millis();
  //lecture des capteurs chaque 10 ms
 if (timer - previousTimeLecture >= delaiLecture) {
    sensor1.readMoyMob(nbLecture);
    sensor2.readMoyMob(nbLecture);
    sensor3.readMoyMob(nbLecture);
    sensor4.readMoyMob(nbLecture);
    previousTimeLecture = timer;
  //affichage chaque 100ms
 if (timer - previousTimeAffichage >= delaiAffichage) {
  Serial.print("sensor1:");
```

```
Serial.print(sensor1.moyVolt);
//Serial.print(sensor1.moyPourcent);
Serial.print(",");
Serial.print("sensor2:");
Serial.print(sensor2.moyVolt);
//Serial.println(sensor2.moyPourcent);
Serial.print(",");
Serial.print("sensor3:");
Serial.println(sensor3.moyVolt);
//Serial.println(sensor3.moyPourcent);
Serial.print(",");
Serial.print("sensor4:");
Serial.println(sensor4.moyVolt);
//Serial.println(sensor4.moyPourcent);
//Update the timing for the next time around
previousTimeAffichage = timer;
```

```
Écrit par: Maxime rolland
Date: 2023-08-12
But: le programme crée un objet appelé piezosensor ajant plusieurs caractéristiques.
Entête de piezoresSensor.cpp,
*/
#ifndef piezoresSensor_h
#define piezoresSensor_h
#include "Arduino.h"
class piezoresSensor {
  public:
    //constructeur
   piezoresSensor(int pin, int nbRead, float minVolt, float maxVolt);//(pin, nb de
lecture max)
    // Destructeur
    ~piezoresSensor();
   //fonctions
    float readValue();//(tableau a remlpir, pin de lecture)
    float readMoyMob(int nbRead);//(tableau a lire, nombre de lecture)
    float convertVolt(float value);
    float voltToPourcent(float value);
    float moyADC;//calcule dans readMoyMob
    float moyVolt;//calcule dans readMoyMob
    float moyPourcent;//calcule dans readMoyMob
    void init(int nbLecture);//execute plusieurs lectures pour modifier _minVolt
    //float convertN(float value); //TROUVER COMMENT (courbe calibration selon force
et grosseur appuyé?)
```

```
private:
 //valeurs choisis
  int _pin;
  float _minVolt;
  float _maxVolt;
  int _nbRead;
  float _adcValue;
  float* _readings; // Tableau pour stocker les lectures
  int _grosseur;//en cm2//NOT USED
};
#endif
Écrit par: Maxime rolland
Date: 2023-08-12
But: le programme crée un objet appelé piezosensor et fais des conversions
#include "Arduino.h"
#include "piezoresSensor.h"
piezoresSensor::piezoresSensor(int pin,int nbRead, float minVolt, float maxVolt){
 _pin = pin;
 _minVolt = minVolt;
 _maxVolt = maxVolt;
 _nbRead = nbRead;
 _readings = new float[_nbRead]; // Initialiser le tableau avec la taille _nbRead
piezoresSensor::~piezoresSensor() {
   delete[] _readings; // Libérer la mémoire allouée pour le tableau
Lecture de données provenant du arduino
float piezoresSensor::readValue(){
   _adcValue = analogRead(_pin);
return _adcValue;
}
Lecture de données provenant du arduino
Calcul d'une moyenne mobile et stockage des reésultats dans moyADC, moyVolt,
movPourcent
float piezoresSensor::readMoyMob(int nbRead){
   float moyenne = 0;
   float somme = 0;
   int nb = 0;
```

```
//décale les bit dans le tableau de grosseur _nbRead
    for (int i = _nbRead - 1; i > 0; i--)
        _readings[i] = _readings[i - 1];
    _readings[0] = piezoresSensor::readValue();
    //calcule la moyenne de i a nbRead
    for(int i=0; i<nbRead ; i++)//pour ca faut initialiser tableau a 0</pre>
        somme=somme+ _readings[i];
        if(_readings[i]!=0)//si la valeur lue n'est pas 0 (peut causer erreur)
          nb++;
        }
    }
    if(nb!=0)//si on a plus que 0 chiffre dans le tableau
        moyenne=somme/((float)nb);
    }
    else
        moyenne =0;
    moyADC = moyenne;
    moyVolt =piezoresSensor::convertVolt(moyenne);
    moyPourcent = piezoresSensor::voltToPourcent(moyVolt);
return moyenne;
}
float piezoresSensor::convertVolt(float value) {
return value* (3.3 / 1023.0);
}
float piezoresSensor::voltToPourcent(float value) {
return (value*100)/(_maxVolt - _minVolt);
void piezoresSensor::init(int nbLecture) {
    for (size_t i = 0; i < nbLecture; i++)</pre>
        piezoresSensor::readMoyMob(nbLecture);
    _minVolt = moyVolt;
}
```

### 8. Annexe II

### 8.1. CARACTÉRISTIQUES DU VÉLOSTATS

# **Technical Details**

o Dimensions: 11" x 11" (280mm x 280mm)

8 mil / 0.2mm thick
 Weight: 18.66g

o Temperature Limits: -45°C to 65°C (-50°F to 150°F)

Heat Sealable : Yes

o Volume Resistivity : <500 ohm-cm

o Surface Resistivity: < 31,000 ohms/sq.cm

https://www.farnell.com/datasheets/1815591.pdf

### **8.2.** Types de pinces rigides

TABLEAU 9: AVANTAGES ET INCONVENIENT DES PINCES RIGIDES

	Avantages	Inconvénients	1 1		
	Solide	Peu adapté pour objet			
Planes		complexe			
	Avantages	Inconvénients			
	Plusieurs utilité	Plus lourd			
Multiple					
	https://www.humarobotics.com/boutique/prehenseurs-pour-robots/dual-				
	gripper-onrobot/				
	Avantages	Inconvénients			
	Grande force	Pièce doit être plane	V 18 161		
		Aucun pneumatique dans le	COMPANIE OF THE PARIE OF THE PA		
Ventouses		robot actuel			
	https://www.humarobotics.com/boutique/prehenseurs-pour-				
	<u>robots/prehenseur-ecbpm-schmalz/</u>				

## **8.3.** Types de pinces flexibles

TABLEAU 10: AVANTAGES ET INCONVENIENT DES PINCES FLEXIBLES

	Avantages	Inconvénients	
	Pièces fragiles	Aucun pneumatique dans le robot actuel	
Pneumatique	Pièce complexes		
	Forme non répétable		
	https://www.humarob	otics.com/boutique/soft-robotics/s	soft-robotics-m-grip-
	parallel-kit/		
	Avantages	Inconvénients	A A
	Forme adaptative	Solidité?	
Fin Ray Effect			
Till Kay Lilect			20.00
	https://www.mdpi.com	n/2072-666X/12/10/1141	

# 8.4. Types de capteurs

TABLEAU 11: AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES CAPTEURS RETENUES

GelSight	Avantages	Inconvénients	Aregan
	Haute résolution	Fabrication complexe	
		Prix	Live Depth Map
		Peu compacte	
		Besoin d'un neural network	
	https://news.mit.edu/201	<u>)605</u>	
Textiles Capacitifs	Avantages	Inconvénients	1
	Peu couteux	Ne mesure pas les moments	
	Fabrication	Besoin d'un t4500 (ce	
	relativement simple	modèle)	
	Résolution relativement	beaucoup trop cher	
	bonne (2mm a 10mm)		
		Modèles « home made »	
		complexe à fabriquer	
	https://pressureprofile.co		
Strain Gauge en matrice (résitifs)	Avantages	Inconvénients	
	Peu couteux	Fabrication relativement	
		simple	
	Bonne précision	Résolution de basse	
	Stable à long terme	Nécessite ampliCAN et MUX	
		(plus d'éléctronique)	
	Source		
Piezorésitifs (velostat)	Avantages	Inconvénients	
	Peu couteux	Résolution basse	
	Relativement simple à	Doit être refait en cas de bris	
	fabriquer		
	Faible consommation	Nécessite MUX	
	energie		
	Sensible		
	https://www.youtube.com	n/watch?v=zUN2ZYdYAUo	

### 9. BIBLIOGRAPHIE

- Alqasemi, Redwan, Sebastian Mahler et Rajiv Dubey. 2007. « Design and Construction of a Robotic Gripper for Activities of Daily Living for People with Disabilities ». In 2007 IEEE 10th International Conference on Rehabilitation Robotics. (juin 2007), p. 432-437. <a href="https://doi.org/10.1109/ICORR.2007.4428461">https://doi.org/10.1109/ICORR.2007.4428461</a>.
- Anon. 2018. *Arduino DIY Bend Flex Pressure Sensor Velostat*. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=zUN2ZYdYAUo">https://www.youtube.com/watch?v=zUN2ZYdYAUo></a>. Consulté le 2 juillet 2023.
- Anon. 2022. 6 ARDUINO ANALOG analogReference. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=qtQ7of4LII0">https://www.youtube.com/watch?v=qtQ7of4LII0</a>. Consulté le 3 juillet 2023.
- Armanini, Costanza, Irfan Hussain, Muhammad Zubair Iqbal, Dongming Gan, Domenico Prattichizzo et Federico Renda. 2021. « Discrete Cosserat Approach for Closed-Chain Soft Robots: Application to the Fin-Ray Finger ». *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 37, no 6, p. 2083-2098. <a href="https://doi.org/10.1109/TRO.2021.3075643">https://doi.org/10.1109/TRO.2021.3075643</a>>.
- Dzedzickis, Andrius, Ernestas Sutinys, Vytautas Bucinskas, Urte Samukaite-Bubniene, Baltramiejus Jakstys, Arunas Ramanavicius et Inga Morkvenaite-Vilkonciene. 2020. « Polyethylene-Carbon Composite (Velostat®) Based Tactile Sensor ». *Polymers*, vol. 12, nº 12, p. 2905. <a href="https://doi.org/10.3390/polym12122905">https://doi.org/10.3390/polym12122905</a>>.
- Hopkins, Matthew, Ravi Vaidyanathan et Alison H. Mcgregor. 2020. « Examination of the Performance Characteristics of Velostat as an In-Socket Pressure Sensor ». *IEEE Sensors Journal*, vol. 20, no 13, p. 6992-7000. <a href="https://doi.org/10.1109/JSEN.2020.2978431">https://doi.org/10.1109/JSEN.2020.2978431</a>.
- Lacasse, Marc-Antoine, Vincent Duchaine et Clément Gosselin. 2010. « Characterization of the Electrical Resistance of Carbon-Black-Filled Silicone: Application to a Flexible and Stretchable Robot Skin ». In *Proceedings IEEE International Conference on Robotics and Automation*. (1 mai 2010), p. 4842-4848. <a href="https://doi.org/10.1109/ROBOT.2010.5509283">https://doi.org/10.1109/ROBOT.2010.5509283</a>.
- Shan, Xiaowei et Lionel Birglen. 2020. « Modeling and analysis of soft robotic fingers using the fin ray effect ». *The International Journal of Robotics Research*, vol. 39, nº 14, p. 1686-1705. <a href="https://doi.org/10.1177/0278364920913926">https://doi.org/10.1177/0278364920913926</a>>.
- Yao, Jiaqiang, Yuefa Fang et Luquan Li. 2023. «Research on effects of different internal structures on the grasping performance of Fin Ray soft grippers ». *Robotica*, vol. 41, nº 6, p. 1762-1777. <a href="https://doi.org/10.1017/S0263574723000139">https://doi.org/10.1017/S0263574723000139</a>>.