De la référence au dossier d’impression

Pilote : support moteur 993 Turbo · géométrie retenue : 1,262 kg · plafond : 1,30 kg

Images + échelle de référence

Scan 3D + unité + orientation

Plan + axes + cotes

1 Géométrie éditable

build123d / OCCT · PicoGK

CONSERVER

Source, paramètres et maître STEP

Vérifier axes, cotes, solide et masse
Consigner les dimensions retenues

2 Surface et triangles

PyMesh · Gmsh · libigl

CONSERVER

STL corrigé et rapport avant / après

Fermeture, intersections et qualité
Mesurer les écarts au maître STEP

3 Calculs mécaniques

Gmsh C3D10 · CalculiX

CONSERVER

Charges, appuis, matériau et champs

Comparer contraintes et déplacements
Contrôler l’énergie et la sensibilité

4 Orientation et supports

PySLM · PyMesh / CGAL

CONSERVER

Pose, enveloppes et surfaces réelles

Couverture, contacts et confinement
Garder les preuves et leurs verdicts

5 Couches et trajectoires

PySLM · sections et audits exacts

CONSERVER

Toutes les couches et tous les vecteurs

Auditer les segments entiers et trous
Vérifier les contacts réellement exposés

6 Dossier imprimeur / atelier

Guide hors ligne · PDF · manifeste

REMETTRE

Dessins, STEP / STL, supports, couches

Résultats, réglages et reproduction
Affecter le format machine et le laser

Après impression : compte rendu du mécanicien → corrections → nouvelle révision

Schéma du processus · chaque étape conserve ses données et son verdict · révision du 16 octobre 2026