
(a) Shift time
Shift time (min)
160
140
120
100
80
60
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Truck payload Q (kg)
Hierholzer
Turn-optimal
Split-aware LS
(b) Saving over Hierholzer (labels: trips)
Saving (min)
10
5
0
-5
-10
-15
5 4 3 2 1
Turn-optimal
With split-aware LS
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Truck payload Q (kg)