ORDEM DE PRODUÇÃO



OP: 30	2404	501001	Σ ΡΔΝΩ)241 - PELBE	N 10 G	REEN	Δ S 1 R	IG BAG	1000k	(G
Data: 03/0:			so: Mistura	em tanque		ider: AN	GELO ELII		10001	
			QUAI	NTIDADE P	RODU	ZIDA	(TN)			
Lote 01	DAS	SDA	Lote 02		Lote 03			Lote 04		
Qtue 01	3232	_	QIU U UZ	U	Qide 03	U		Qide 04	U	
Lote 05			Lote 06		Lote 07			Lote 08		
Qtde 05	0		Qtde 06	0	Qtde 07	0		Qtde 08	0	
Lote 09			Lote 10		Lote 11			Lote 12		
Qtde 09	0		Qtde 10	0	Qtde 11	0		Qtde 12	0	
COMPONENTES DA ORDEM DE PRODUÇÃO										
CÓDIGO		DESCRIÇÃO				QTDE	LOTE /	NF / OP		APONTA
GGF3060202		GASTOS GERAIS INDUSTRIAL - INDAIATUBA				0				Sim
MEN00119		PALLET PBR MADEIRA NOVO DUPLA FACE 1,00X1,20				0				Sim
MEN00131		BIG BAG 90X90X120 160G LAMINADO				0				Sim
MEN00144		FILME STRETCH AUTOMATICO 500X0,025X3				0				Sim
MPN00159		TALCO DOLOMITICO				0				Sim
PPN00046		ARGEL CN 10 GREEN MOIDO				0				Sim

COMPONENTES PARA APONTAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	APONTAMENTO
005200000	CASTOS OFRAIS INDUSTRIAL INDAIATURA		
GGF3060202	GASTOS GERAIS INDUSTRIAL - INDAIATUBA	0	
MEN00119	PALLET PBR MADEIRA NOVO DUPLA FACE 1,00X1,20	0	
MEN00131	BIG BAG 90X90X120 160G LAMINADO	0	
MEN00144	FILME STRETCH AUTOMATICO 500X0,025X3	0	
MPN00159	TALCO DOLOMITICO	0	
PPN00046	ARGEL CN 10 GREEN MOIDO	0	