

CALZADO LOBO, S.A. DE C.V. Fracciones por estilo:

LOBO*
SOLO

LINEA: 9280 ARATH

ESTILO: 9288

	Fracción		Precio	
Departamento			Ma.Obra	Venta
10 CORTE				
	23	SUAJAR AVIOS	0	0
	_28	CORTAR PLANTA	0.07	0.07
	80	CONTAR TAREA	0.35	0.35
	_ 99	CORTAR FORRO A MAQUINA	1.68	1.68
	100	CORTAR PIEL A MAQUINA	2.25	2.25
	111	CORTAR ESPONJA	0.18	0.18
	116	SUAJAR CORCHO	0.315	0.315
		Total x Depto	4.845	4.845
O REBAJADO Y PERFORADO				
	103	REBAJAR PIEL	0.88	0.88
		Total x Depto	0.88	0.88
O PREL-CORTE				
	60	FOLEAR CORTE Y CALIDAD	0.2	0.2
	70	TROQUELAR PLANTILLA	0.1155	0.115
	72	TROQUELAR NORMA	0.12	0.12
	78	LIMPIEZA DE LASER	0.735	0.735
	79	LASER MANO DE OBRA	5.145	5.145
	84	GASTO MTO.LASSER	7.98	7.98
	102	RAYADO	0.5825	0.582
	198	LOTEAR PARA LASER	0.45	0.382
	204	EMPALMAR PARA LASER	1.155	1.155
		Total x Depto	16.483	16.48
PO BAYADO CONTADO		rotur x Depto	10.483	10.48
O RAYADO CONTADO				
	210	PINTAR FILOS	0.1	0.1
		Total x Depto	0.1	0.1
10 PESPUNTE				
	300	PESPUNTE GENERAL	5.565	5.565
		Total x Depto	5.565	5.565
20 PREL-PESPUNTE				
	304	PRELIMINAR DE PESPUNTE	3.4	3.4
	306	FORRAR PLATAFORMA	4.725	4.83
	333	PONER CASCO - C. PESPUNTE	0.231	0.231
	337	RECORTAR FORRO (LASER)	0.4	0.4
	397	JUNTAR SUELA CORTE	1	1
		Total x Depto	9.756	9.861
50 TEJIDO				
30 121100	401	TEUDA A MANO	12.075	12.07
	401	TEJIDA A MANO Total x Depto	12.075	12.07
00 4404/7400 4		тока х дерко	12.075	12.07
80 MONTADO "A"				
	500	MONTADO GENERAL "A"	3.318	3.318
	502	PEGADO DE SUELA	4.2	4.2
		Total x Depto	7.518	7.518
10 ADORNO "A"				
	600	ADORNO GENERAL	3.255	3.255
	000			
	607	ARMAR PLANTILLA DE ADORNO	0.3	0.3
			0.3 3.555	0.3 3.555