

磁力计校正

报告人: 蔡茂知



目录


- 1 概述
- 2 磁力计干扰的因素
- 4 球面模型及解法
- 3 椭球面模型及解法



地磁场

地极, 在对 球

需要合。



自向北 主直, E北半

作不重




地磁场的特性

 地磁场是一个矢量,对于一个固定的地点来说,这个矢量可以被分解为一个与当地水平面平 行的分量和一个与当地水平面垂直的分量。而 对于水平方向的两个分量来说,他们的矢量和 总是指向磁北的。



磁力计简介


- 磁力计:测量地磁矢量的设备。
- 理想情况下(磁力计水平放置),就可利用上述地磁性质计算航向角(机头与正北方向的夹





磁力计简介

•实际情况中,磁力计很难实现与该点水平面平行,通常存在一定得夹角。引入Roll(θ)和 pitch(γ)对所测数据进行补偿。





- •随着地理位置的不同,通常地磁场的强度0.4-0.6 Gauss。
- •一个普通的手机喇叭当相距2厘米时仍会有大约4高斯的磁场,一个手机马达在相距2厘米时会有大约6高斯的磁场,这一特点使得针对电子设备表面地球磁场的测量很容易受到电子设备本身的干扰。



- •磁力计干扰主要来源于硬磁干扰和软磁干扰。
- •硬磁干扰主要指由硬磁材料和电流产生的磁场导致,它不随地磁场的作用而改变。
- •软磁干扰主要是指软铁材料经地磁场磁化作用产生的随地磁强度、方位变化而变化的干扰。




• 当存在零位磁场干扰的情况时,测量得到的磁场强度矢量 α 将为该点地球磁场 β 与零位干扰磁场 γ 的矢量和。

$$\alpha = \beta + \gamma$$

• 当存在零位和各轴模值磁场干扰的情况时,测量得到的磁场强度矢量 α 将为该点地球磁场 β 与零位干扰 γ 的矢量和再乘以模值变换矩阵 C_{3*3} 得到。 $\alpha = C_{3*3}(\beta + \gamma)$








数据采集

畸偏参 布均久 可以采

• 原则上有8个




个方向分 点,我们

空间的所



数据采集

• 在没有磁场干扰的情况下,通过上述方法得到的所有采样点都将落在一个球面上。



$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$$



球面模型


- 硬磁干扰的影响,其产生的零位偏差将使得整个球面的球心发生偏移,偏移量为γ(A,B,C)。
- 此时采集的各个数据 (x, y, z) 满足下式:

$$(x - A)^2 + (y - B)^2 + (z - C)^2 = R^2$$



解法一: 平面校准

• 针对XY 轴的校准,将配备有磁传感器的设备在 平面内自转。





解法二: 牛顿迭代校准

• 根据上述模型建立目标函数:

$$f(A,B,C) = [(x-A)^2 + (y-B)^2 + (z-C)^2 - R^2]^2$$

• 采用牛顿迭代算法计算磁偏向量


$$offset = (A, B, C)^{T}$$

$$offset_{n+1} = offset_{n} + \frac{\partial f}{\partial offset}\Big|_{offset_{n}}$$

$$\frac{\partial^{2} f}{\partial offset^{2}}\Big|_{offset_{n}}$$



椭球模型及解法





解法: 递推最小二乘求解

• 将上式展开:

$$(x^{2}-2Ax+A^{2})\Big/D^{2} + (y^{2}-2By+B^{2})\Big/E^{2} + (z^{2}-2Cz+C^{2})\Big/F^{2} = H_{0}^{2}$$

$$-x^{2} = -2Ax + A^{2} + (D^{2}/E^{2})y^{2} - 2B(D^{2}/E^{2})y + (D^{2}/E^{2})B^{2}$$

$$+(D^{2}/F^{2})z^{2} - 2C(D^{2}/F^{2})z + (D^{2}/F^{2})C^{2} - H_{0}^{2}D^{2}$$

$$! \mathcal{K}, \quad \diamondsuit : b = -x^{2} \quad a = [-2x, y^{2}, -2y, z^{2}, -2z, 1]$$

$$c = [A,(D^{2}/E^{2}), B(D^{2}/E^{2}), (D^{2}/F^{2}), C(D^{2}/F^{2}), A^{2} + B^{2}(D^{2}/E^{2}) + (D^{2}/F^{2})C^{2} - H_{0}^{2}D^{2}]^{T}$$



解法: 递推最小二乘求解

- 可得式: a*c=b
- 采用递推最小二乘法求解上式:

$$C_{n+1} = C_n + p(k)a(k)[b(k) - a(k)c(k-1)]$$

$$p(k) = p(k-1) - K(k)K(k)^{T} [1 + a(k)^{T} p(k-1)a(k)]$$

$$K(k) = \frac{p(k-1)a(k-1)}{1 + a(k)^{T} p(k-1)a(k)}$$