# 传感器规格书 (RX-S4640)

#### 概要描述

**电阻式薄膜压力传感器RX-S4640**属于单节点传感器家族中的一员。它们都是非常可靠的压阻传感器,当施加在传感器有效区域上的压力(压强)增加,传感器的输出电阻减小.单点传感器可以使用万用表或者客户自己的电路来测量.

### 压力量程

1 千克压力

#### 传感器特性


特性	值	注释
最小测力	50 克	最小测力就是指让传感器的输
传感器量程	1000 克	出电阻小于 500 千欧
压力分辨率	模拟输出,连续的	
压力重复性	10%	
无激励电阻	>2 Mega Ohms	
基材类型	聚酯	
基材厚度	0. 125mm	
传感器厚度	小于 0.30mm	
静态电阻	>2 Mega ohms	不受压,平放,不弯曲
传感器上升时间	<5 ms	
迟滞	+10%	
长时间漂移(蠕变)	20% 1 个小时	施加 90%量程压力
	38% 10 个小时	
使用次数(生命周期)	一百万次	
工作温度	-40°C~60°C	
工作湿度	5%~95%	
寄生电容	200P	可变的

### 应用信息

#### • 压力和电阻及电导的关系


RX-DS4640是一个2线输出的元件,输出电阻的大小和施加在传感器有效区域的压力有关.下面的表格是输出电阻及输出电导和施加压力的对应表格及图.

RX-S4640-1KG			
输出电阻	压力	电导	
单位: 千欧	单位: 千克	单位: 1/千欧	
∞	0	0. 0000	
185	0. 05	0. 0054	
98	0. 1	0. 0102	
52	0. 2	0. 0192	
19. 3	0. 5	0. 0518	
9. 4	1	0. 1064	
5	2	0. 2000	




#### • 电阻转换成电压

下图是一个典型电阻到电压的转换电路,后面跟了一级跟随器用于阻抗隔离.这个电路在单点演示系统中使用,其中的运放采用单电源供电.




## 传感器接口选择


> 母端子



▶ 带塑胶壳的母端子



> 公端子



# 传感器尺寸图

