SAFE WORK PROCEDURE (SWP)

Pemasangan Booth – Indonesia Technology & Innovation (INTI) 2025

1. Tujuan

Menjamin keselamatan pekerja, pengunjung, dan pihak terkait selama proses pemasangan booth di area pameran.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk seluruh tim teknis, kontraktor, dan staf pendukung yang terlibat dalam pemasangan, pemeliharaan, dan pembongkaran booth di JIExpo Kemayoran selama event INTI 2025.

3. Persiapan Sebelum Kerja

- Pastikan semua pekerja telah mengikuti briefing keselamatan (safety briefing).
- Gunakan alat pelindung diri (APD) yang lengkap: helm, sepatu safety, sarung tangan, dan rompi reflektif.
- Periksa peralatan kerja seperti tangga, alat listrik, dan peralatan mekanik dalam kondisi baik dan aman digunakan.
- Pastikan area kerja bersih dan tidak ada hambatan yang dapat menyebabkan kecelakaan.
- Siapkan alat pemadam kebakaran dan kotak P3K di lokasi kerja.

4. Prosedur Kerja

Pemasangan Struktur Booth

- Pastikan struktur kokoh dan sesuai dengan gambar teknik yang disetujui.
- Hindari pemasangan di area yang licin atau tidak stabil.
- Gunakan alat bantu seperti scaffold jika pekerjaan di ketinggian > 2 meter.

- Pastikan pemasangan listrik dilakukan oleh teknisi berlisensi dan terpisah dari pemasangan struktur.

Penggunaan Alat Listrik dan Peralatan Mekanik

- Periksa kondisi kabel dan alat listrik sebelum dipakai.
- Jangan menggunakan alat yang rusak atau kabel terbuka.
- Gunakan stop kontak dengan pengaman arus (MCB).
- Matikan listrik saat alat tidak digunakan.

Pengangkatan dan Pemindahan Material

- Angkat beban dengan posisi punggung lurus dan gunakan teknik angkat yang benar.
- Gunakan alat bantu seperti troli atau forklift jika beban berat.
- Jangan mengangkat beban sendirian jika terlalu berat.

5. Pengendalian Risiko

- Segera laporkan bahaya atau kondisi tidak aman kepada supervisor.
- Jaga komunikasi yang baik antar anggota tim selama pemasangan.
- Pasang tanda peringatan dan pembatas area kerja.
- Pastikan jalur evakuasi dan akses darurat tidak terhalang.

6. Penanganan Darurat

- Ketahui lokasi alat pemadam kebakaran dan kotak P3K.
- Segera hubungi petugas keamanan JIExpo jika terjadi kecelakaan.
- Berikan pertolongan pertama sesuai prosedur P3K sebelum petugas medis datang.

7. Penutup

Seluruh pekerja wajib mematuhi prosedur ini demi keselamatan bersama. Pelanggaran terhadap prosedur ini dapat menyebabkan sanksi atau penghentian kerja.

Disusun oleh:

Manajer Konstruksi Booth - XIAMEN AIYIN TECHNOLOGY CO., LTD

Tanggal: 2 Agustus 2025