
Factories, Dedicated
p (10^−3)
2
1.5
1
1.45
1.42
1.22
0.75
0.09
0.02
1.50
1.40
1.26
0.81
0.12
0.01
1.32
1.32
1.14
0.86
0.29
0.04
Factories, Shared-2
p (10^−3)
2
1.5
1
1.27
1.25
1.14
0.70
0.07
0.01
1.35
1.35
1.26
0.80
0.10
0.01
1.31
1.27
1.20
0.93
0.27
0.03
Cultivation, Full (grade fixed)
p (10^−3)
2
1.5
1
4.63
4.51
3.91
2.03
0.16
0.03
5.02
4.70
4.24
2.17
0.19
0.01
4.49
4.27
3.95
3.03
0.56
0.05
1
5
10
20
50
100
Coupling error p′/p