
(a) Coupling error $p' = 10p$
Error per merge
$10^{0}$
$10^{-3}$
$10^{-6}$
$10^{-9}$
$10^{-12}$
$10^{-4}$
$10^{-3}$
$10^{-2}$
Physical error rate $p$
$d = 3$
$d = 5$
$d = 7$
$d = 9$
$d = 11$
$d = 13$ (check)
$p_{th}$, $10p$
$p_{th}$, $p$
(b) Baseline / HBMS, GMean
STV ratio
0
1
2
3
4
5
6
1
5
10
20
50
100
Coupling error $p'/p$
Factories, Dedicated
Factories, Shared-2
Cultivation, Full